Informations complémentaires :

N° article (1)	Libellé des informations					
	L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.					
B.11 a1)						

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600

6 AVERTISSEMENT PARTICULIER

Néant

CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant

Installations ou parties d'installation non couvertes

Les installations ou parties de l'installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent diagnostic, conformément à la norme NF C16-600 :

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :

 INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation): existence et caractéristiques;

EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées :

Appareil général de commande et de protection

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre :

Ces éléments permettent, lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités :

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l' origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct :

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage :

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives :

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine :

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires :

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique :

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique....) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs :

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits (15mm minimum):

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

9 Néant

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

DATE, SIGNATURE ET CACHET

Dates de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le 23/02/2024 Date de fin de validité : 18/03/2027 Etat rédigé à SOISSONS Le 19/03/2024 Nom : BUREAU Prénom : Damien

SARL DB EXPERTISE
2 Boulevard Jeanne d'Arc
02200 SOISSONS
Siret 492 541 287 APE 743 B
Tel;03.23.96.21.49

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence: DU CHAUFFOUR 23301 23.02.24

Le 19/03/2024



Bien:

Appartement

Adresse:

16 rue du Chauffour

02200 ACY

Numéro de lot:

9

AB 302 - 357 - 359

Référence Cadastrale:

PROPRIETAIRE

DEMANDEUR

SCI DU CHAUFFOUR 16 Rue du Chauffour 02200 ACY SCI DU CHAUFFOUR 16 Rue du Chauffour 02200 ACY

Date de visite : 23/02/2024

Opérateur de repérage : BUREAU Damien

Allianz I.A.R.D., dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex,

DB EXPERTISE 2 BD JEANNE D ARC 02200 SOISSONS

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 55681420, qui a pris effet le 01/10/2015.

Ce contrat a pour objet de :
- satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 – 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271-1 à R 212-4 et L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents;
- garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

La présente attestation est valable, pour la période du 30/09/23 au 01/10/24

au 19:11/2023

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut engager celui-ci au delà des limites du contrat auquel elle se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite. Etablie à LYON, le 04/10/2023

Pour Allianz,



S Certife dans le cadre du processus de cermicator consultable sur www.qualispert.com conformémer l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au 2006-1114 du 05 septembre 2006. Amide du 30 odobre 2006 modifie définissant les critires de certification des competences des personnes physiques réalitant fétat reset à la présence de sembles dans le bitissent et les critires d'accretification des capalames de certification. eu 15/10/2022

Date d'établissement le jeudi 04 octobre 2015

cofrac





Certificat N° C0945

dans le(s) do

Monsteur Damien BUREAU

Cartifié dans le padre du processus de per ou PRTÉ consultable sur www.gualispert.c à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2 2008-1114 du 05 septembre 2004.

du 6 juillet 2008 recotifié définissant les critéras de certification de fances des personnes physiques réalisant l'état de l'installation une d'électricité et les onteres d'accréditation des organismes de

Certificat value Du 2011/2012 Au 1911/2022 Certificat value Du 31/07/2022 au 50/07/2029

Du 16/16/202 au 15/10/202

ent le lundi 11 juillet 2022 Marjorie ALBERT Directrice Administrative PIO

Une certification peut être suspendue, Pour une utilisation appropriée de ce site internet de LCC QUALDIPERT wer



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Attestation sur l'honneur

Je soussigné Damien BUREAU de la société DB EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles cités ci-dessous :

- Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6. Il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salaries ou constituée de personne rost physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.

Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités l'application du présent article.

- Art. R. 271-2 - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. - Art. R. 271-3. Corsque le propriétaire charge une personne d'établis rui dossière de diagnostis technique, celle-ci lui remet un document par le que le la atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'ille la bosco des moyens en matériel et en pesonnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossière.

« Art. R. 271-4. « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 5° de l'article L. 271-4 sans res pecter les condisions de compétence. d'organisation et d'assu ance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les condisions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;

c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document meritionné aux 1° à 4° et au 6° de l' article.
 L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définnes aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article.
 L. 270-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article.

- La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Damien BUREAU

SAPL DB EXPERTISE 2 At 04 13 American - 02200 50856 Siral 492 641 267 APV 743 6 171 7 AX 0123 96 21 40

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° DU CHAUFFOUR 23301 23.02.24

INFORMATIONS GENERALES

Type de bien : Appartement

Lot N°:9

Etage: 1er

Réf. Cadastrale : AB 302 - 357 - 359

Adresse:

Bâti: Oui

16 rue du Chauffour

02200 ACY

Date du permis de construire : 1900

Porte: Face

Date de construction: 1900

consommation (énergie primaire)

115

kWh/m²/an

110 kWh/m²/an d'énergie finale émission

29*

kgCO2/m²/

Propriétaire : SCI DU CHAUFFOUR

CONSTAT AMIANTE

il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Superficie totale : 83,29 m²

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Date limite de validité : 18/03/2034

Consommations énergétiques

Emissions de gaz à effet de serre (GES)

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, déduction faite de la production d'électricité à demeure

Consommation conventionnelle: 115 kWhep/m².an

logement extrêmement performant

G

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement Estimation des émissions : 29 kgeqCO2/m².an



DIAGNOSTIC GAZ- Date limite de validité 18/03/2027

L'installation ne comporte aucune anomalie

DIAGNOSTIC ELECTRICITE - Date limite de validité 18/03/2027

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) Arrêtés du 12 décembre 2012;

INFORMATIONS GENERALES

DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Appartement

Cat. du bâtiment : Habitation (Parties privatives

d'immeuble collectif d'habitation)

Nombre de Locaux :

Etage: 1er

Numéro de Lot: Référence Cadastrale : AB 302 - 357 - 359 Date du Permis de Construire : 1900

16 rue du Chauffour Adresse: 02200 ACY

Porte: Face

Propriété de: SCI DU CHAUFFOUR

16 Rue du Chauffour

02200 ACY

DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE A.2

Nom: SCI DU CHAUFFOUR

Adresse: 16 Rue du Chauffour

02200 ACY

Moyens mis à

Documents

fournis:

disposition:

Néant

Néant

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: DU CHAUFFOUR 23301 23.02.24 A

Le repérage a été réalisé le : 23/02/2024

Par: BUREAU Damien

N° certificat de qualification : C0945

Date d'obtention : 15/10/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les

compétences sont certifiées par :

QualiXpert

Qualité:

17 rue BORREL

81100 CASTRES

Date de commande : 27/02/2024

Date d'émission du rapport :

Accompagnateur:

Laboratoire d'Analyses:

Adresse laboratoire:

Numéro d'accréditation:

Organisme d'assurance

professionnelle:

ALLIANZ IARD

19/03/2024

Le propriétaire

Adresse assurance:

87 rue RICHELIEU 75002 PARIS - 2EME

N° de contrat d'assurance

55681420

Date de validité :

30/09/2024

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise

SARL DB EXPERTISE Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS 192 641 287 APE 743 B Tel : 63.23 96 21 49

Date d'établissement du rapport :

Fait à SOISSONS le 19/03/2024 Cabinet: DB EXPERTISE

Nom du responsable : BUREAU Damien Nom du diagnostiqueur : BUREAU Damien

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

www dheynertise fr

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

2/7

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER						
Flocages						
Calorifugeages						
Faux plafonds						

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER		
1. Parois vertic	cales intérieures		
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.		
2. Plancher	s et plafonds		
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol		
3. Conduits, canalisations	s et équipements intérieurs		
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides). Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.		
4. Elément	s extérieurs		
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.		

Le reperage reglementaire des materiaux et produits contenant de l'amiante dans le cadre de la vente de tout ou partie d'immeuble, tel que demande aux articles R.1334-15 et R.1334-16 (deuxieme alinea) et decrit aux articles R.1334-20 et R.1334-21 du Code de la Sante Publique informe de la presence ou l'absence de materiaux ou produit contenant de l'amiante d'apres les listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la sante publique ainsi que, le cas echeant, de leur etat de conservation. Il est realise reglementairement d'apres le decret du 3 juin 2011 et de ses arretes d'application du 12 decembre 2012.

L'ensemble des materiaux ou produits ne faisant pas partie des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la sante publique ne sont pas inclus dans le programme de reperage contractuel et ne sont donc pas consideres comme des materiaux ou produits a reperer, et sauf demande particuliere de complement au programme de reperage contractuels, ne font pas l'objet de ce reperage d'amiante.

Le présent repérage amiante ne préjuge donc pas de l'existence dans la construction d'autres

matériaux ou produits pouvant contenir de l'amiante, soit non listés dans le tableau ci-dessus, soit pouvant apparaître après une investigation approfondie destructive (par exemple : flocage dissimulé derrière une contrecloison, calorifugeage de canalisation encoffré...).

Lorsque l'opérateur a connaissance d'autres matériaux ou produits non listés dans le programme de repérage contractuel, réputés contenir de l'amiante de façon certaine (ex : marquage AT sur un matériau en fibre-ciment attestant de la présence d'amiante,...), il les signale également, sans pour autant que ce signalement garantisse l'exhaustivité des investigations concernant l'ensemble des matériaux ou produits non concernés par le programme de repérage. Plus généralement, l'absence de signalement d'un composant ou partie de composant non concerné par le programme de repérage définit partie ne peut faire l'objet d'un appel en garantie.

Le présent rapport de repérage amiante n'est pas suffisant en cas de travaux ou démolition.

Il doit être complété, selon le cas, par un contrôle amiante spécifique « avant travaux » ou « avant démolition », au cours desquels il peut être nécessaire de réaliser des investigations approfondies destructives pour s'assurer de la composition interne d'un composant, d'un ouvrage ou d'un volume concerné par les travaux ou la démolition. La recherche de la présence de Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante dans les parties communes n'est pas l'objet de ce rapport mais est celui du Dossier Technique Amiante des parties communes, dont l'existence est obligatoire depuis le premier janvier 2006. Il convient donc de s'y reporter pour les questions concernant l'ensemble des ouvrages et équipements communs.

Date du repérage: 23/02/2024

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

			EES ET JUSTIFICATION	
N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Entrée	1er	OUI	
2	Cuisine	1er	OUI	2 St. Leaving the male
3	Séjour	1er	OUI	na niek un caratan and
4	Dégagements	1er	OUI	
5	Chambre n°1	1er	OUI	
6	Chambre n°2	1er	OUI	
7	WC	1er	OUI	
8	Salle d'eau	1er	OUI	THE DISTRIBUTE OF THE SECOND STREET

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Néant

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

Présence	A : Amiante F, C, FP Autres matériaux		N : Non Amianté		a? : Probabilité de présence d'Amiante		
Etat de dégradation des			BE : Bon état	DL:	Dégradations locales	ME : Mauvais état	
Matériaux			MND : Matériau(x) non dégradé(s)) MD : Matéria	MD : Matériau(x) dégradé(s)	
Obligation matériaux de type	1	Faire réaliser	une évaluation périod	que de l'état	de conservation		
Flocage, calorifugeage ou faux- plafond	2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement						
(résultat de la grille d'évaluation)	3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement						
Recommandations des autres	EP	Evaluation pé	riodique	nu ()		Loligh as a se	
matériaux et produits.	AC1 Action corrective de premier niveau						
(résultat de la grille d'évaluation)	AC2 Action corrective de second niveau						

COMMENTAIRES

ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).


L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

ANNEXE 1 - CROQUIS





Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Article 46 et 54 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a modifié l'article R111-2 du CCH Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967

DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment :

Référence Cadastrale :

Numéro de lot :

Appartement

AB 302 - 357 - 359

Adresse:

16 rue du Chauffour 02200 ACY

Etage:

1er

9

Porte:

Face

Prop

Propriété de:

SCI DU CHAUFFOUR

16 Rue du Chauffour

02200 ACY

Mission effectuée le : 23/02/2024

Date de l'ordre de mission : 27/02/2024

N° Dossier:

DU CHAUFFOUR 23301 23.02.24 C

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 est égale à :

Total: 83,29 m²

(Quatre-vingt-trois mètres carrés vingt-neuf)

Commentaires: Néant

B DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local	Etage	Surface Loi Carrez
Entrée	1er	7,97 m²
Cuisine	1er	22,99 m²
Séjour	1er	16,23 m²
Dégagements	1er	2,73 m²
Chambre n°1	1er	13,50 m²
Chambre n°2	1er	12,30 m²
WC	1er	1,33 m²
Salle d'eau	1er	6,24 m²
Total		83,29 m²

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par DB EXPERTISE qu'à titre indicatif.

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

à SOISSONS, le 19/03/2024

Nom du responsable : BUREAU Damien

> SARL DB EXPERTISE 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS Siret 492441287 APE 743 B Tel; 032336.2149



DPE diagnostic de performance énergétique (logement)

n°: 2402E0997172Z établi le : 19/03/2024

valable jusqu'au: 18/03/2034

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe




adresse: 16 rue du Chauffour, 02200 ACY / étage: 1er - N° lot: 9

type de bien : Appartement année de construction: 1900 surface habitable: 83,29 m² propriétaire : DU CHAUFFOUR

adresse: 16 Rue du Chauffour, 02200 ACY

Performance énergétique et climatique

* Dont émissions de gaz à effet de serre.





Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements. Pour l'améliorer, voir pages 5 à 6

Ce logement émet 2435 kg de CO2 par an, soit l'équivalent de 12614 km parcourus en voiture. Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz,

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires). En cas de système collectif, les montants facturés peuvent différer en fonction des règles de répartition des charges. Voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre 1 160 € et 1 570 € par an

Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? voir p.3

Informations diagnostiqueur

2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS

diagnostiqueur: Damien BUREAU tel: 03.23.96.21.49


email: contact@dbexpertise.fr n° de certification : C0945

organisme de certification : QualiXpert


SARL DB EXPERTISE 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS

A l'attention du proprietaire du bien au moment de la réalisation ou DIFE. Dans le cadre du Réglement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont dans la base de forbservatoire DIFE à des fins de tor trôles ou en cas de contestation ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DIFE. Vous disposes d'un d'hait d'accès, de rectification, de protabilité, d'effacement ou une limitation de troitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail includés à la page « Constacts » de l'Observatoire des ademe (fr).


Schéma des déperditions de chaleur



Confort d'été (hors climatisation)*



Pour améliorer le confort d'été :



*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Performance de l'isolation



Système de ventilation en place



Ventilation par ouverture de fenêtres

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent:



panneaux thermiques



panneaux solaires photovoltaïques



pompe à chaleur



géothermie



chauffe eau thermodynamique



système de chauffage au bois



réseau de chaleur vertueux

Montants et consommations annuels d'énergie

usage				nmation d'énergie n énergie primaire)	frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)	° C	répartition	n des dépenses
& chauffag	je	ð	propane	6951 (6951 éf)	Entre 845€ et 1 143€			71%
⇒ eau chau ∘ sanitaire		ð	propane	1917 (1917 éf)	Entre 233€ et 315€		21%	
* refroidis	sement					0%	ó	
	е	*	électrique	362 (157 éf)	Entre 39€ et 53€	49	%	
auxiliaire	es	4	électrique	404 (176 éf)	Entre 43€ et 59€	49	Ж	
énergie totale usages rec		;		9 634 kWh (9 201 kWh é.f.)	Entre 1 160€ et 1 570€ par an	d'est	imation, vo	ir les
						reco	mmandation	ns d'usage ci-dess

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude de 117,571 par jour.

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est en moyenne -24,5% sur votre facture soit -244

astuces (plus facile si le logement dispose de solutions de pilotage efficaces)

- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- Chauffez les chambres à 17°C la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

astuces

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée → 117,57l /jour d'eau chaude à 40°C

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (2-3 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 40 l.

481 consommés en moins par jour,

c'est en moyenne -36% sur votre facture soit -98 €

par an

astuces

- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie :

é.f. → énergie finale
* Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris)

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements.

Vue d'ensemble du lo	ogement ()	
a retraupherena alemetri	description	isolation
murs	Mur Nord Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu donnant sur Extérieur, isolé Mur Sud sur extérieur Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu donnant sur Extérieur, isolé Mur Ouest sur local non chauffé Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu donnant sur Local non chauffé (autre que véranda), isolé	très bonne
plancher bas	Pas de plancher déperditif	
toiture / plafond	Pas de plafond déperditif	
portes et fenêtres	Fenêtres battantes, Menuiserie PVC VIR - double vitrage vertical (e = 16 mm) Porte opaque pleine isolée	très bonne

Vue d'ensemble des équipements description description chauffage Chaudière condensation GPL, installation en 2016, individuel sur Plancher chauffant chaudière condensation GPL installation en 2016, individuel, production instantanée. réseau non bouclé. ventilation Ventilation par ouverture de fenêtres Chaudière condensation : Plancher chauffant : sans régulation pièce par pièce, intermittence central avec minimum de température

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels

sont essentiels.	
	type d'entretien
isolation	Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel
eclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. Régler les temporisations et les seuils de luminosité dans les parties communes pour les adapter aux besoins.
chaudière	Eteindre le chauffage en cas d'absence prolongée . Eteindre le chauffage lorsque les fenêtres sont ouvertes. Programmer le système de chauffage ou l'adapter en fonction de la présence des usagers : augmenter la température de consigne d'un degré augmente en moyenne de 6% la facture de chauffage . Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler et contrôler les installations de chauffage (une chaudière bien réglée consommera moins d'énergie).
ventilation	Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un professionnel.

A Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Recommandations d'amélioration de la performance







Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux ① + ② ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack ① avant le pack ②). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.



Les travaux essentiels montant estimé : 9000 à 15000 €

lot

description

performance recommandée



chauffage

PAC Air Eau (individuelle) : Installation d'une pompe à chaleur air / eau

SCOP=4.6

Commentaire:

Travaux essentiels:

Les conseils pour ne pas se tromper :

Réaliser une étude thermique avec un bureau d'études INDÉPENDANT pour valider la puissance de la machine.

Renforcer au maximum l'isolation de la maison (isolation combles et murs, vitrages).

Privilégier les installateurs qui installent systématiquement des compteurs d'énergie sur les systèmes de pompes à chaleur.

Privilégier des installateurs qui travaillent à proximité du projet.

Chercher à baisser au maximum la température d'eau de l'émetteur du système de chauffage : cela améliore les performances et la durée de vie du système.

Éviter les émetteurs à inertie dans les maisons types BBC.

Mise en garde sur les rendements des PAC:

Dans la pratique, les pompes à chaleur une fois installées ont des rendements qui peuvent être complètement différents, et ce la en fonction de plusieurs paramètres :


La température de l'air (pour une aérothermie) : plus la PAC récupère de l'air froid, plus le COP diminue.


La température de l'eau chauffée : plus la PAC chauffe l'eau à haute température, plus le COP diminue. Attention donc aux machines qui font de la haute température. Il faut absolument regarder les COP non pas à 35°C, mais à 65°C.

Les cycles courts : une machine trop puissante qui s'arrête et se remet en route trop souvent aura des COP et une durée de vie amoindris. Ce n'est pas le cas en chambre d'essai car les PAC sont testées sur un cycle sans interruption pendant 2 heures. Les débits d'eau : si les liaisons hydrauliques n'assurent pas les débits d'eau nécessaires, la PAC voit ses rendements diminuer. Il faut donc privilégier des grosses sections de tuyaux, avec le moins de coude possible. En rénovation, veillez aussi à exiger un nettoyage des circuits de vos radiateurs, car toutes les boues accumulées dans les radiateurs ralentissent l'eau et n'assurent pas les débits d'eau suffisants pour avoir les COP théoriques.

Recommandations d'amélioration de la performance

Évolution de la performance après travaux









Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QualiXpert , 17 rue BORREL 81100 CASTRES

Référence du logiciel validé : AnalysImmo DPE 2021 4.1.1

Référence du DPE : 2402E0997172Z

Invariant fiscal du logement

Référence de la parcelle cadastrale : AB 302 - 357 - 359-

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Date de visite du bien : 23/02/2024

Numéro d'immatriculation de la copropriété:

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Néant

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des consommations réelles :

Les rendements utilisés pour l'estimation sont fixés par arrêté et peuvent différer des rendements réels des installations. La méthode conventionnelle est prévue pour une utilisation standardisée du bien (nombre d'occupants, température de chauffe pendant le jour et la nuit, période d'occupation du bien...).

Lorsque les éléments des parois ne sont pas connus, des valeurs par défaut sont prises pour les caractériser : ces valeurs ne reflètent pas forcément les caractéristiques réelles des parois.

Les coûts des énergies sont indexés au 1 Janvier 2021 et sont différents des coûts pratiqués par les distributeurs d'énergie.

Pour prendre en compte les différents traitements de l'électricité, un facteur de 2.30 est utilisé pour faire la conversion des consommations des systèmes électriques en énergie primaire.

	donnée d'entrée		origir	ne de la donnée	valeur renseignée
	Département				02 - Aisne
0	Altitude			donnée en ligne	143
generantes	Type de bien		۵	observée ou mesurée	Appartement
D	Année de constru	ıction	≈	valeur estimée	1900
il e	Surface habitable	du logement	Q	observée ou mesurée	83,29
5	Nombre de nivea	ux du logement	Q	observée ou mesurée	1
	Hauteur moyenne sous plafond		P	observée ou mesurée	3,07
	donnée d'entrée		origine de la donnée		valeur renseignée
		Surface	P	observée ou mesurée	43,79 m²
		Matériau mur	۵	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
		Epaisseur mur	۵	observée ou mesurée	30 cm
d)	Mur Nord	Isolation : oui / non / inconnue	۵	observée ou mesurée	Oui
dd	Mur Nord	Epaisseur isolant	P	observée ou mesurée	12 cm
enveloppe		Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Oui
2		Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
w w		Doublage	۵	observée ou mesurée	connu (plâtre brique bois)
		Surface	۵	observée ou mesurée	38,36 m²
	Mur Sud sur extérieur	Matériau mur	۵	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
		Epaisseur mur	2	observée ou mesurée	30 cm

donnée d'entrée		origir	ne de la donnée	valeur renseignée
ng tu as er Tabulhay	Isolation : oui / non / inconnue	۵	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	Q	observée ou mesurée	12 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Oui
	Inertie	Q	observée ou mesurée	Légère
	Doublage	۵	observée ou mesurée	connu (plâtre brique bois)
71/11-1-11	Surface	Q	observée ou mesurée	19,28 m²
	Matériau mur	٥	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu
	Epaisseur mur	Q	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	Q	observée ou mesurée	Oui
Mur Sud sur local	Epaisseur isolant	Q	observée ou mesurée	12 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	P	observée ou mesurée	Oui pada (
	Inertie	P	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	P	observée ou mesurée	Local chauffé
	Doublage	Q	observée ou mesurée	connu (plâtre brique bois)
	Surface	Q	observée ou mesurée	18,42 m²
	Matériau mur	P	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
	Epaisseur mur	Q	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	Q	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	Q	observée ou mesurée	12 cm
Mur Ouest sur	Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Oui
local non chauffé	Inertie	P	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	P	observée ou mesurée	Autres dépendances
	Surface Aiu	Q	observée ou mesurée	18,42 m²
	Surface Aue	Q	observée ou mesurée	18,42 m²
	Etat isolation des parois du local	1	document fourni	Oui
	non chauffé Doublage	ρ	observée ou mesurée	connu (plâtre brique bois)
	Surface	P	observée ou mesurée	2,99 m²
	Matériau mur	0	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau
	Epaisseur mur	0	observée ou mesurée	inconnu 30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	0	observée ou mesurée	Oui
		0		
	Epaisseur isolant Bâtiment construit en matériaux		observée ou mesurée	12 cm
Mur Est sur parties c	anciens	٥	observée ou mesurée	Oui
	Inertie	ρ	observée ou mesurée	Légère Circulations communes avec bouche ou gaine de
	Type de local non chauffé adjacent	٥	observée ou mesurée	désenfumage, ouverte en permanence
	Surface Aiu	٥	observée ou mesurée	4,97 m²
	Surface Aue	P	observée ou mesurée	4,97 m²
	Etat isolation des parois du local non chauffé	1	document fourni	Oui
	Doublage	P	observée ou mesurée	connu (plâtre brique bois)
	Surface	P	observée ou mesurée	13,72 m²

donnée d'entrée		origir	e de la donnée	valeur renseignée
	Matériau mur	Q	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
	Epaisseur mur	۵	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	۵	observée ou mesurée	Oui
Mur Est sur local	Epaisseur isolant	P	observée ou mesurée	12 cm
hauffé	Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Oui
	Inertie	Q	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	Q	observée ou mesurée	Local chauffé
	Doublage	۵	observée ou mesurée	connu (plâtre brique bois)
	Surface	۵	observée ou mesurée	83,29 m²
	Туре	Q	observée ou mesurée	Plaques de plâtre
lafond	Isolation : oui / non / inconnue	۵	observée ou mesurée	Non
	Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	۵	observée ou mesurée	Local chauffé
	Surface	٥	observée ou mesurée	83,29 m²
	Type de plancher bas	۵	observée ou mesurée	Dalle béton
Plancher	Isolation : oui / non / inconnue	۵	observée ou mesurée	Non
	Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
	Type d'adjacence	P	observée ou mesurée	Local chauffé
	Surface de baies	P	observée ou mesurée	2,84 m²
	Type de vitrage	۵	observée ou mesurée	Double vitrage vertical
	Epaisseur lame air	0	observée ou mesurée	16 mm
	Présence couche peu émissive	Q	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	0	observée ou mesurée	Air
	Double fenêtre	0	observée ou mesurée	Non
	Inclinaison vitrage	Q	observée ou mesurée	Verticale (Inclinaison ≥ 75°)
enêtres hambre et	Type menuiserie	۵	observée ou mesurée	Menuiserie PVC
éjour	Positionnement de la menuiserie	۵	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	۵	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	۵	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	P	observée ou mesurée	Sud
	Type de masque proches	۵	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	۵	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	۵	observée ou mesurée	Oui
	Surface de baies	۵	observée ou mesurée	10,83 m²
	Type de vitrage	۵	observée ou mesurée	Double vitrage vertical
	Epaisseur lame air	۵	observée ou mesurée	16 mm
enêtres chambre sdb et cuisine	Présence couche peu émissive	۵	observée ou mesurée	Oui
Juisille	Gaz de remplissage	۵	observée ou mesurée	Air
	Double fenêtre	ρ	observée ou mesurée	Non
	Inclinaison vitrage	Q	observée ou mesurée	Verticale (Inclinaison ≥ 75°)

onnée d'entrée		origir	e de la donnée	valeur renseignée
	Type menuiserie	P	observée ou mesurée	Menuiserie PVC
	Positionnement de la menuiserie	0	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	٥	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	۵	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	Q	observée ou mesurée	Nord
	Type de masque proches	٥	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	Q	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	٥	observée ou mesurée	Oui
	Surface de baies	Q	observée ou mesurée	3,68 m²
	Type de vitrage	٥	observée ou mesurée	Double vitrage vertical
	Epaisseur lame air	٥	observée ou mesurée	16 mm
	Présence couche peu émissive	۵	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	P	observée ou mesurée	Air
	Double fenêtre	P	observée ou mesurée	Non
	Inclinaison vitrage	P	observée ou mesurée	Verticale (Inclinaison ≥ 75°)
Fenêtre entrée	Type menuiserie	P	observée ou mesurée	Menuiserie PVC
	Positionnement de la menuiserie	۵	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	٥	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	۵	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	۵	observée ou mesurée	Nord
	Type de masque proches	٥	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	٥	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	Q	observée ou mesurée	Oui
	Type de porte	ρ	observée ou mesurée	Porte opaque pleine isolée
Porte d'entrée	Surface	٥	observée ou mesurée	1,98 m²
	Présence de joints	۵	observée ou mesurée	Non
	Type de pont thermique	٥	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Linéaire Mur Nord (vers le	Type isolation	٥	observée ou mesurée	mi
haut)	Longueur du pont thermique	٥	observée ou mesurée	18,99 m
	Type de pont thermique	۵	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Linéaire Mur Sud sur extérieur	Type isolation	٥	observée ou mesurée	ті
(vers le haut)	Longueur du pont thermique	۵	observée ou mesurée	13,42 m
	Type de pont thermique	۵	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Linéaire Mur Sud sur local (vers le haut)	Type isolation	۵	observée ou mesurée	т
	Longueur du pont thermique	٥	observée ou mesurée	6,28 m
	Type de pont thermique	٥	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Linéaire Mur Ouest sur local non chauffé (vers	Type isolation	٥	observée ou mesurée	so mi
le haut)	Longueur du pont thermique	٥	observée ou mesurée	6 m
Linéaire Mur Est	Type de pont thermique	٥	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
sur parties c (vers le haut)	Type isolation	٥	observée ou mesurée	ш

	origir	ne de la donnée	valeur renseignée
Longueur du pont thermique	P	observée ou mesurée	0,72 m
Type de pont thermique	0	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Type isolation	P	observée ou mesurée	ITI
Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	4,47 m
Type de pont thermique	D	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Type isolation	D	observée ou mesurée	ITI
Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	18,99 m
Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Type isolation	P	observée ou mesurée	ΙΤΙ
Longueur du pont thermique	P	observée ou mesurée	13,42 m
Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Type isolation	P	observée ou mesurée	ITI MARKATAN
Longueur du pont thermique	ρ	observée ou mesurée	6,28 m
Type de pont thermique	P	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Type isolation	Q	observée ou mesurée	ITI PROBLEM TO THE PR
Longueur du pont thermique	ρ	observée ou mesurée	6 m
Type de pont thermique	ρ	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Type isolation	ρ	observée ou mesurée	ITI
Longueur du pont thermique	ρ	observée ou mesurée	0,72 m
Type de pont thermique	ρ	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Type isolation	ρ	observée ou mesurée	ITI
Longueur du pont thermique	ρ	observée ou mesurée	4,47 m
Type de pont thermique	ρ	observée ou mesurée	Refend - Mur
	17.2	observée ou mesurée	ITI
	-		3,07 m
100 N			Refend - Mur
			ITI
			3,07 m
			Refend - Mur
			ITI
			3,07 m
			0.00 - 0.
(2000) (2000) (2000)			Refend - Mur
200 10 2001 10 1001			1TI
			3,07 m
			Menuiseries - Mur
			ITI
			6,9 m
Largeur du dormant menuiserie Lp	٥	observée ou mesurée	5 cm
Retour isolation autour menuiserie	Q	observée ou mesurée	Oui
	Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type de pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique	Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique Type de pont thermique Type isolation Longueur du pont thermique	Type isolation

donnée d'entrée		origir	ne de la donnée	valeur renseignée	
Linéaire Fenêtres	Type de pont thermique	0	observée ou mesurée	Menuiseries - Mur	
	Type isolation	٥	observée ou mesurée	ITI	
	Longueur du pont thermique	۵	observée ou mesurée	26,88 m	
chambre sdb et cuisine Mur Nord	Largeur du dormant menuiserie Lp	٥	observée ou mesurée	5 cm	
	Retour isolation autour menuiserie	0	observée ou mesurée	Oui	
	Position menuiseries	٥	observée ou mesurée	Nu intérieur	
	Type de pont thermique	٥	observée ou mesurée	Menuiseries - Mur	
	Type isolation	0	observée ou mesurée	ITI	
Linéaire Fenêtre	Longueur du pont thermique	٥	observée ou mesurée	7,8 m	and C
entrée Mur Nord	Largeur du dormant menuiserie Lp	٥	observée ou mesurée	5 cm	2002
	Retour isolation autour menuiserie	۵	observée ou mesurée	Oui	
	Position menuiseries	٥	observée ou mesurée	Nu intérieur	
Linéaire Porte d'entrée Mur Est sur parties c	Type de pont thermique	۵	observée ou mesurée	Menuiseries - Mur	
	Type isolation	٥	observée ou mesurée	ш	
	Longueur du pont thermique	۵	observée ou mesurée	5,3 m	
	Largeur du dormant menuiserie Lp	0	observée ou mesurée	5 cm	
	Retour isolation autour menuiserie	۵	observée ou mesurée	Non	
	Position menuiseries	۵	observée ou mesurée	Nu intérieur	

donnée d'entrée	PY 11 TAG REPORTED SEC. NO. 10 SERVICE SECRETARISM	origin	ne de la donnée	valeur renseignée
	Type d'installation de chauffage	Q	observée ou mesurée	Installation de chauffage sans solaire
	Type générateur	Q	observée ou mesurée	Chaudière condensation
	Surface chauffée	P	observée ou mesurée	83,29 m²
	Année d'installation	0	observée ou mesurée	2016
	Energie utilisée	Q	observée ou mesurée	Gpl
	Présence d'une ventouse	Q	observée ou mesurée	Oui
	QP0	×	valeur par défaut	0,12 kW
	Pn	2	document fourni	25 kW
Chaudière	Rpn	×	valeur par défaut	95,19 %
condensation	Rpint	×	valeur par défaut	106,49 %
	Présence d'une veilleuse	Q	observée ou mesurée	Non
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	۵	observée ou mesurée	Oui
	Type émetteur	2	observée ou mesurée	Plancher chauffant
	Surface chauffée par émetteur	Q	observée ou mesurée	83,29 m²
	Type de chauffage	0	observée ou mesurée	Central
	Equipement d'intermittence	۵	observée ou mesurée	Central avec minimum de température
	Présence de comptage	۵	observée ou mesurée	Non
	Type générateur	۵	observée ou mesurée	Chaudière condensation GPL
	Type production ECS	Q	observée ou mesurée	Individuel
Chaudière	Isolation du réseau de distribution	۵	observée ou mesurée	Non
condensation GPL	Bouclage / Traçage	۵	observée ou mesurée	Réseau non bouclé
	Pièces alimentées contiguës	٥	observée ou mesurée	Non
	Production en volume habitable	۵	observée ou mesurée	Oui
	Type de ventilation	۵	observée ou mesurée	Ventilation par ouverture de fenêtres
	Année installation	Ð	document fourni	1900
Ventilation	Plusieurs façades exposées	٥	observée ou mesurée	Oui
	Menuiseries avec joints	٥	observée ou mesurée	Oui



Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

RAPPORT DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ

Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 portant reconnaissance de la norme NF P45-500

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9 ; Vu l'arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié par l'arrêté du 24 aout 2010, définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz

Vu l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible

A DESIGNATION DU OU DES BATIM	MENTS
● Localisation du ou des bâtiments Type de bâtiment :	Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Adresse : 16 rue du Chauffour 02200 ACY Escalier : Bâtiment : N° de logement : Face Etage : 1er Numéro de Lot : 9 Réf. Cadastrale : AB 302 - 357 - 359 Date du Permis de construire : 1900
B DESIGNATION DU PROPRIETAIR	
Désignation du propriétaire de l'installation intér Nom: SCI DU CHAUFFOUR Prénom: Adresse: 16 Rue du Chauffour 02200 ACY Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre: Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé): Nom / Prénom Adresse:	rieure de gaz :
Titulaire du contrat de fourniture de gaz : Nom : SCI DU CHAUFFOUR Prénom : Adresse : 16 Rue du Chauffour 02200 ACY Téléphone :	Numéro de point de livraison gaz Ou Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14 chiffres Ou A défaut le numéro de compteur Numéro:
C DESIGNATION DE L'OPERATEUR	R DE DIAGNOSTIC
● Identité de l'opérateur de diagnostic Nom / Prénom : BUREAU Damien Raison sociale et nom de l'entreprise : DB EXPERTISE Adresse : 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS N° Siret : 49264128700031	Désignation de la compagnie d'assurance Nom : ALLIANZ IARD N° de police : 55681420 Date de validité : 30/09/2024
Le présent rapport est établi par une personne dont les QualiXpert 17 rue BORREL 81100 CASTRES le 26/11/2017 N° de certification : C0945 Norme méthodologique ou spécification technique utilis	

IDENTIFICATION DES APPAREILS

Autres appareils		Observations				
Genre (1)	Type (2)	Taux de Anomalie		Taux de Anomalie	Taux de Anomalie	
Marque	Puissance (kW)	co	Motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil			
Modèle	Localisation	(ppm)	concerné			
Chauffage	Etanche	41141				
DE DIETRICH	25,00		RAS			
MCR	WC - Mur C		RAS			

LEGENDE	
(1)	Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur
(2)	Non raccordé – Raccordé - Etanche
A.R.	Appareil Raccordé
D.E.M	Dispositif d'Extraction Mécanique
CENR	Chauffe Eau Non Raccordé

E ANOMALIES IDENTIFIEES

Néant

E

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ÊTRE CONTROLES ET MOTIFS, ET IDENTIFICATION DES POINTS DE CONTROLES N'AYANT PAS PU ETRE REALISES

Liste des bâtiments et parties de bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motifs

Néant

Liste des points de contrôles n'ayant pu être réalisés

Néant

CONSTATATIONS DIVERSES

- Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée.
- Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté.
- ☐ Le conduit de raccordement n'est pas visitable
- Au moins un assemblage par raccord mécanique est réalisé au moyen d'un ruban d'étanchéité

Néant

H CONCLUSION
☑ L'installation ne comporte aucune anomalie.
☐ L'installation comporte des anomalies de type
☐ L'installation comporte des anomalies de type
L'installation comporte des anomalies de type QQ qui devront être réparées avant remise en service.
Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) à gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation.
L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz
EN CAS DE DGI : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC
☐ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
Ou Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation
 Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes : Référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ; Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI)
Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.
J EN CAS D'ANOMALIE 32c : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC
☐ Transmission au Distributeur de gaz par de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur
Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie
K SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE
Signature / cachet de l'entreprise Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz Visite effectuée le : 23/02/2024 Fait à SOISSONS le 19/03/2024 Rapport n° : DU CHAUFFOUR 23301 23.02.24 GAZ Date de fin de validité : 18/03/2027 Nom / Prénom du responsable : BUREAU Damien Nom / Prénom de l'opérateur : BUREAU Damien

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.



Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C16-600 de juillet 2017.

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES

Localisation du ou des immeubles bâti(s)

Département : AISNE Commune: ACY (02200) Adresse: 16 rue du Chauffour

Lieu-dit / immeuble :

Réf. Cadastrale: AB 302 - 357 - 359

Désignation et situation du lot de (co)propriété :

Etage: 1er Porte:Face N° de Lot: 9 Type d'immeuble : Appartement

Date de construction: 1900 Année de l'installation :

Distributeur d'électricité : Enedis

Rapport n°: DU CHAUFFOUR 23301 23.02.24 ELEC

La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et leurs justifications se trouvent au paragraphe 9

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE

 Identité du donneur d'ordre Nom / Prénom : DU CHAUFFOUR

Tél.: Email:

Adresse: 16 Rue du Chauffour 02200 ACY

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle :

Autre le cas échéant (préciser)

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT

Identité de l'opérateur :

Nom: BUREAU Prénom : Damien

Nom et raison sociale de l'entreprise : DB EXPERTISE

Adresse: 2 Boulevard Jeanne d'Arc

02200 SOISSONS

N° Siret: 49264128700031

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD N° de police : 55681420 date de validité : 30/09/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : QualiXpert , le

20/11/2018, jusqu'au 19/11/2023

N° de certification : C 0945

4

RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection.

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

5

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA SECURITE DES PERSONNES

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

Néant

2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.

Néant

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

Néant

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.

Néant

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension – Protection mécanique des conducteurs.

Néant

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Néant

Installations particulières :

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.

Néant

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine

Néant

Informations complémentaires :

N° article (1)	Libellé des informations
	L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B.11 a1)	

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600

6 AVERTISSEMENT PARTICULIER

Néant

CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant

Installations ou parties d'installation non couvertes

Les installations ou parties de l'installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent diagnostic, conformément à la norme NF C16-600 :

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :

 INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation): existence et caractéristiques;

8 EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées :

Appareil général de commande et de protection

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre :

Ces éléments permettent, lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités :

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l' origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct :

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage :

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine :

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires :

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique :

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique....) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs :

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits (15mm minimum):

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

Néant

DATE, SIGNATURE ET CACHET

Dates de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le 23/02/2024 Date de fin de validité : 18/03/2027 Etat rédigé à SOISSONS Le 19/03/2024 Nom : BUREAU Prénom : Damien

SARL DB EXPERTISE
2 Boulevard Jeanne d'Arc
02200 SOISSONS
Siret 492 541 287 APE 743 B
Tel :03.23.96.21.49

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence: DU CHAUFFOUR 23298 23.02.24

Le 20/03/2024



Bien:

Appartement

Adresse:

16 rue du Chauffour

02200 ACY

Numéro de lot :

10

AB 302 - 357 - 359

Référence Cadastrale:

PROPRIETAIRE

SCI DU CHAUFFOUR 16 Rue du Chauffour 02200 ACY DEMANDEUR

SCI DU CHAUFFOUR 16 Rue du Chauffour 02200 ACY

Date de visite : 23/02/2024

Opérateur de repérage : BUREAU Damien

Attestation d'assurance



Responsabilité Civile 55681420

Allianz I.A.R.D., dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex, atteste que:

> DB EXPERTISE 2 BD JEANNE DARC 02200 SOISSONS

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 55681420, qui a pris effet le 01/10/2015.

Ce contrat a pour objet de :

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

La présente attestation est valable, pour la période du 30/09/23 au 01/10/24


La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut engager celui-ci au delà des limites du contrat auquel elle se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...)

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée Etablie à LYON, le 04/10/2023

Pour Allianz











ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Attestation sur l'honneur

Je soussigné Damien BUREAU de la société DB EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles crités circlescoure :

- Art. R. 271-1. Pour l'application de l'article L. 271-6. Il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant de sa salaries ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
- La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. Les organismes autorisés à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. Les organismes autorisés à établier les organismes des sont accrédités par un organismes signatairs de l'accord européen multistéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes des concréditation. L'accord-éstation de trouganismes des concréditation. L'accord-éstation des trougnations des faits de l'organismes cause, des exigences requises des presonnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme centificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.
- « Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les moda d'application du présent article.
- Art. R. 271-2. Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. Art. R. 271-3. Lorsque le projetisaire charge une personne d'établis un dossier de diagnostis chechnique, celle-ci lui remet un document par le que le le atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'ille dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.
- « Art. R. 271-4. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : « a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à d' et au 6° de l'article L. 271-4 sans res pecter les condistons de compétences. d'organisations et d'a sau ance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les condistons d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;
- b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1;
- c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 8° de l'article.
 L 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-2.
- « La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

SARL DB EXPERTISE

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° DU CHAUFFOUR 23298 23.02.24

INFORMATIONS GENERALES

Type de bien : Appartement

Lot N°: 10

Etage: 2ème

Réf. Cadastrale : AB 302 - 357 - 359

Adresse:

Bâti: Oui

16 rue du Chauffour 02200 ACY

Date du permis de construire : 1900

Porte: Gauche

Date de construction: 1900

Propriétaire : SCI DU CHAUFFOUR

CONSTAT AMIANTE

il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Superficie totale :

33,30 m²

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Date limite de validité : 19/03/2034


Consommations énergétiques

Emissions de gaz à effet de serre (GES)

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, déduction faite de la production d'électricité à demeure

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement Estimation des émissions : 44 kgeqCo2/m².an

Consommation conventionnelle: 178 kWhep/m².an





DIAGNOSTIC GAZ - Date limite de validité 19/03/2027

L'installation ne comporte aucune anomalie

DIAGNOSTIC ELECTRICITE – Date limite de validité 19/03/2027

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêtés du 12 décembre 2012 ;

INFORMATIONS GENERALES

DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Appartement

Cat. du bâtiment : Habitation (Parties privatives

d'immeuble collectif d'habitation)

Nombre de Locaux :

2ème

Etage: Numéro de Lot: 10

Référence Cadastrale : AB 302 - 357 - 359 Date du Permis de Construire : 1900 Adresse . 16 rue du Chauffour

02200 ACY

Porte:

Gauche

Propriété de: SCI DU CHAUFFOUR

16 Rue du Chauffour

02200 ACY

DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE A.2

Nom: SCI DU CHAUFFOUR

Adresse: 16 Rue du Chauffour

02200 ACY

Qualité:

Documents

fournis:

Néant

Moyens mis à

disposition:

Néant

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: DU CHAUFFOUR 23298 23.02.24 A

Le repérage a été réalisé le : 23/02/2024

Par: BUREAU Damien

N° certificat de qualification : C0945

Date d'obtention: 15/10/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les

compétences sont certifiées par :

QualiXpert

17 rue BORREL

81100 CASTRES

Date de commande: 26/02/2024

Date d'émission du rapport :

Accompagnateur:

Le propriétaire

Laboratoire d'Analyses:

Adresse laboratoire:

Numéro d'accréditation :

Organisme d'assurance

professionnelle:

ALLIANZ IARD

20/03/2024

Adresse assurance:

87 rue RICHELIEU 75002

PARIS - 2EME

N° de contrat d'assurance

55681420

Date de validité :

30/09/2024

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise

SARL DB EXPERTISE 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS Siret 492 441 287 APE 743 B Tel : 63 23 96 21 49

Date d'établissement du rapport : Fait à SOISSONS le 20/03/2024

Cabinet: DB EXPERTISE

Nom du responsable : BUREAU Damien Nom du diagnostiqueur : BUREAU Damien

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

INFORMATIONS GENERALES	1
DESIGNATION DU BATIMENT	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
EXECUTION DE LA MISSION	
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1
SOMMAIRE	
CONCLUSION(S)	2
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION	2
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	2
PROGRAMME DE REPERAGE	3
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20)	
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21)	
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	4
RAPPORTS PRECEDENTS	5
	5
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION	
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR	
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS	
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE A OU LA LISTE B DE L'ANNEX 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)	E 5
COMMENTAIRES	5
ELEMENTS D'INFORMATION	5
ANNEXE 1 – CROQUIS	7

CONCLUSION(S) D

DU CHAUFFOUR 23298 23.02.24 A

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des locaux non visités et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

Amiante

www dhaynartisa fr

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER	
Flocages	
Calorifugeages	
Faux plafonds	

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER		
1. Parois vertic	ales intérieures		
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.		
2. Planchers	s et plafonds		
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol		
3. Conduits, canalisations	et équipements intérieurs		
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides). Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.		
4. Elément	s extérieurs		
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.		

Le reperage reglementaire des materiaux et produits contenant de l'amiante dans le cadre de la vente de tout ou partie d'immeuble, tel que demande aux articles R.1334-15 et R.1334-16 (deuxieme alinea) et decrit aux articles R.1334-20 et R.1334-21 du Code de la Sante Publique informe de la presence ou l'absence de materiaux ou produit contenant de l'amiante d'apres les listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la sante publique ainsi que, le cas echeant, de leur etat de conservation. Il est realise reglementairement d'apres le decret du 3 juin 2011 et de ses arretes d'application du 12 decembre 2012.

L'ensemble des materiaux ou produits ne faisant pas partie des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la sante publique ne sont pas inclus dans le programme de reperage contractuel et ne sont donc pas consideres comme des materiaux ou produits a reperer, et sauf demande particuliere de complement au programme de reperage contractuels, ne font pas l'objet de ce reperage d'amiante.

Le présent repérage amiante ne préjuge donc pas de l'existence dans la construction d'autres

matériaux ou produits pouvant contenir de l'amiante, soit non listés dans le tableau ci-dessus, soit pouvant apparaître après une investigation approfondie destructive (par exemple : flocage dissimulé derrière une contrecloison, calorifugeage de canalisation encoffré...).

Lorsque l'opérateur a connaissance d'autres matériaux ou produits non listés dans le programme de repérage contractuel, réputés contenir de l'amiante de façon certaine (ex : marquage AT sur un matériau en fibre-ciment attestant de la présence d'amiante,...), il les signale également, sans pour autant que ce signalement garantisse l'exhaustivité des investigations concernant l'ensemble des matériaux ou produits non concernés par le programme de repérage. Plus généralement, l'absence de signalement d'un composant ou partie de composant non concerné par le programme de repérage définit partie ne peut faire l'objet d'un appel en garantie.

Le présent rapport de repérage amiante n'est pas suffisant en cas de travaux ou démolition.

Il doit être complété, selon le cas, par un contrôle amiante spécifique « avant travaux » ou « avant démolition », au cours desquels il peut être nécessaire de réaliser des investigations approfondies destructives pour s'assurer de la composition interne d'un composant, d'un ouvrage ou d'un volume concerné par les travaux ou la démolition. La recherche de la présence de Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante dans les parties communes n'est pas l'objet de ce rapport mais est celui du Dossier Technique Amiante des parties communes, dont l'existence est obligatoire depuis le premier janvier 2006. Il convient donc de s'y reporter pour les questions concernant l'ensemble des ouvrages et équipements communs.

Date du repérage: 23/02/2024

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage. L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un	n local :		
Come de reportage peut et autoria			
			17

G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION							
N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification			
1	Séjour cuisine	2ème	OUI	The second secon			
2	Salle d'eau wc	2ème	OUI				

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Máan

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Néant

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

LEGENDE							
Présence	A : Amiante		N : Non Amianté		a? : Proba	abilité de p	résence d'Amiante
Etat de dégradation des	F, C, FP		BE : Bon état	DL : [L : Dégradations locales ME : Mauvais é		ME : Mauvais état
Matériaux	Autres mate	ériaux	MND : Matériau(x) n	on dégradé(s) MI	D : Matéria	u(x) dégradé(s)
Obligation matériaux de type	1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation						
Flocage, calorifugeage ou faux- plafond	2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement						
(résultat de la grille d'évaluation)	3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement						
Recommandations des autres	EP Evalua	ation pé	riodique	SIC - ACT			a yalika Bok
matériaux et produits.	AC1 Action corrective de premier niveau						
(résultat de la grille d'évaluation)	AC2 Action corrective de second niveau						

COMMENTAIRES

Néant

ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées

pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des

occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

6/7



Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Article 46 et 54 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a modifié l'article R111-2 du CCH Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967

DESIGNATION DU BATIMENT

Référence Cadastrale: AB 302 - 357 - 359

Nature du bâtiment :

Appartement

16 rue du Chauffour 02200 ACY

Nombre de Pièces : Etage : Porte : Propriété de: Gauche SCI DU CHAUFFOUR

2ème

16 Rue du Chauffour

02

02200 ACY

Numéro de lot : 10

Mission effectuée le : 23/02/2024 Date de l'ordre de mission : 26/02/2024

N° Dossier :

Adresse:

DU CHAUFFOUR 23298 23.02.24 C

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 est égale à :

Total: 33,30 m²

(Trente-trois mètres carrés trente)

Commentaires : Néant

DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local	Etage	Surface Loi Carrez
Séjour cuisine	2ème	29,02 m²
Salle d'eau wc	2ème	4,28 m²
Total		33,30 m²

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par DB EXPERTISE qu'à titre indicatif.

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

à SOISSONS, le 20/03/2024

Nom du responsable : BUREAU Damien

SARL DB EXPERTISE
2 Bouleyard Jeanne d'Arc
02200 SOISSONS
Siret 492 441 247 APE 743 B
Tel : 03.23.90.21.49



diagnostic de performance énergétique (logement)

établi le : 20/03/2024 valable jusqu'au: 19/03/2034

n°: 2402E1002885S

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe



adresse : 16 rue du Chauffour, 02200 ACY / étage: 2ème - N° lot: 10


type de bien : Appartement année de construction: 1900 surface habitable: 33,3 m2 propriétaire : DU CHAUFFOUR

adresse: 16 Rue du Chauffour, 02200 ACY

Performance énergétique et climatique

Attention, si votre logement fait moins de 40m² : rendez-vous sur la page de votre DPE sur l'Observatoire de l'Ademe pour obtenir une simulation de votre étiquette, conformément aux nouveaux seuils DPE qui entreront en vigueur prochainement.

* Dont émissions de gaz à effet de serre.





Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements Pour l'améliorer, voir pages 5 à 6

Ce logement émet 1485 kg de CO2 par an, soit l'équivalent de 7695 km parcourus en voiture. Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires). En cas de système collectif, les montants facturés peuvent différer en fonction des règles de répartition des charges, Voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre **715 €** et **967 €** par an

Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? voir p.3

Informations diagnostiqueur

DB EXPERTISE

2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS

diagnostiqueur: Damien BUREAU tel: 03.23.96.21.49


email: contact@dbexpertise.fr n° de certification : C0945

organisme de certification : QualiXpert

SARL DB EXPERTISE 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS

A l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation, su DPE. Dans le cadre du Réglement général sur la protection des données (RGPD). L'Aderne vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de ce trôls so que nois de contestation ou de involdures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'elfacement ou une limitation du tratement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mait indiqués à la page « Constacts » de l'Observatoire DPE (https://doservatoire-dee.ademe_fr/).

Schéma des déperditions de chaleur



Performance de l'isolation



Système de ventilation en place



INSUFFISANTE

Ventilation par ouverture de fenêtres

Confort d'été (hors climatisation)*



Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :





toiture isolée

logement traversant

Pour améliorer le confort d'été :



Equipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent:



panneaux thermiques



panneaux solaires photovoltaïques



pompe à chaleur



géothermie



chauffe eau thermodynamique



système de chauffage au bois



réseau de chaleur vertueux

Montants et consommations annuels d'énergie

THE RESIDENCE PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.			
		(fourchette d'estimation*)	répartition des dépenses
propane	4101 (4101 éf)	Entre 499€ et 675€	68%
propane	1303 (1303 éf)	Entre 158€ et 214€	23%
			0%
électrique	145 (63 éf)	Entre 15€ et 21€	3%
# électrique	387 (168 éf)	Entre 42€ et 58€	6%
	5 936 kWh (5 636 kWh é.f.)	Entre 715€ et 967€ par an	Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les
	(en kW propane propane électrique électrique	♠ propane 1303 (1303 éf) ✔ électrique 145 (63 éf) ✔ électrique 387 (168 éf) 5 936 kWh	(en kWh énergie primaire) (fourchette d'estimation*) ♠ propane 4101 (4101 éf) Entre 499€ et 675€ ♠ propane 1303 (1303 éf) Entre 158€ et 214€ ✔ électrique 145 (63 éf) Entre 15€ et 21€ ✔ électrique 387 (168 éf) Entre 42€ et 58€ 5 936 kWh Entre 715€ et 967€ par an

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude de 80,461 par jour.

é.f. → énergie finale

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est en moyenne -22,3% sur votre facture soit -131

astuces (plus facile si le logement dispose de solutions de pilotage efficaces)

- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17°C la



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

astuces

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée → 80,46l /jour d'eau chaude à 40°C

- Estimation faite par rapport à la surface de votre logement
- (1-2 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 40%. 331 consommés en moins par jour,
 - c'est en moyenne -34% sur votre facture soit -63 €
 - par an

astuces

- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : france-renov.gouv.fr

^{*} Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris)

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

p.4

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements.

Vue	d'ensemble du lo	gement seement	
	aupaleomina alabame i	description	isolation
\triangle	murs	Mur entrée Nord Cloison de plâtre donnant sur Circulations communes, isolé Mur Est Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu donnant sur Extérieur, isolé Mur Ouest Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu donnant sur Extérieur, isolé	bonne
	plancher bas	Pas de plancher déperditif	
^	toiture / plafond	Plafond Plaques de plâtre donnant sur Combles aménagés, isolé	bonne
û	portes et fenêtres	Fenêtres battantes, Menuiserie Bois VIR - double vitrage horizontal (e = 16 mm) Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double vitrage vertical (e = 16 mm) Porte opaque pleine isolée	bonne

Vue d'ensemble des équipements description Chauffage Chaudière condensation GPL, installation en 2016, individuel sur Plancher chauffant Chaudière condensation GPL installation en 2016, individuel, production instantanée. Réseau non bouclé. Ventilation ventilation par ouverture de fenêtres Chaudière condensation :

pilotage Plancher chauffant : sans régulation pièce par pièce, intermittence central avec minimum de température

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

30111	oscillos.	
		type d'entretien
	isolation	Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel
	éclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. Régler les temporisations et les seuils de luminosité dans les parties communes pour les adapter aux besoins.
	radiateur	Programmer le système de chauffage ou l'adapter en fonction de la présence des usagers : augmenter la température de consigne d'un degré augmente en moyenne de chauffage.
	chaudière	Eteindre le chauffage en cas d'absence prolongée . Eteindre le chauffage lorsque les fenêtres sont ouvertes. Programmer le système de chauffage ou l'adapter en fonction de la présence des usagers : augmenter la température de consigne d'un degré augmente en moyenne de 6% la facture de chauffage . Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler et contrôler les installations de chauffage (une chaudière bien réglée consommera moins d'énergie).
4	ventilation	Ne jamais boucher les entrées d'air

Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Recommandations d'amélioration de la performance





Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1 + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 1 avant le pack 2). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.



Les travaux essentiels montant estimé : 9000 à 15000 €

ot

description

performance recommandée



chauffage

PAC Air Eau (individuelle) : Installation d'une pompe à chaleur air / eau

SCOP=4.6

Commentaire:

Travaux essentiels:

Les conseils pour ne pas se tromper :

Réaliser une étude thermique avec un bureau d'études INDÉPENDANT pour valider la puissance de la machine.

Renforcer au maximum l'isolation de la maison (isolation combles et murs, vitrages).

Privilégier les installateurs qui installent systématiquement des compteurs d'énergie sur les systèmes de pompes à chaleur.

Privilégier des installateurs qui travaillent à proximité du projet.

Chercher à baisser au maximum la température d'eau de l'émetteur du système de chauffage : cela améliore les performances et la durée de vie du système.

Éviter les émetteurs à inertie dans les maisons types BBC.

Mise en garde sur les rendements des PAC:

Dans la pratique, les pompes à chaleur une fois installées ont des rendements qui peuvent être complètement différents, et cela en fonction de plusieurs paramètres :


La température de l'air (pour une aérothermie) : plus la PAC récupère de l'air froid, plus le COP diminue.


La température de l'eau chauffée : plus la PAC chauffe l'eau à haute température, plus le COP diminue. Attention donc aux machines qui font de la haute température. Il faut absolument regarder les COP non pas à 35°C, mais à 65°C.

Les cycles courts : une machine trop puissante qui s'arrête et se remet en route trop souvent aura des COP et une durée de vie amoindris. Ce n'est pas le cas en chambre d'essai car les PAC sont testées sur un cycle sans interruption pendant 2 heures. Les débits d'eau : si les liaisons hydrauliques n'assurent pas les débits d'eau nécessaires, la PAC voit ses rendements diminuer. Il faut donc privilégier des grosses sections de tuyaux, avec le moins de coude possible. En rénovation, veillez aussi à exiger un nettoyage des circuits de vos radiateurs, car toutes les boues accumulées dans les radiateurs ralentissent l'eau et n'assurent pas les débits d'eau suffisants pour avoir les COP théoriques.

Recommandations d'amélioration de la performance

Évolution de la performance après travaux









Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.

DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QualiXpert , 17 rue BORREL 81100 CASTRES

Référence du logiciel validé : AnalysImmo DPE 2021 4.1.1

Référence du DPE : 2402E1002885S

Invariant fiscal du logement

Référence de la parcelle cadastrale : AB 302 - 357 - 359-

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Date de visite du bien : 23/02/2024 Numéro d'immatriculation de la copropriété: Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Néant

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des consommations réelles :

Les rendements utilisés pour l'estimation sont fixés par arrêté et peuvent différer des rendements réels des installations. La méthode conventionnelle est prévue pour une utilisation standardisée du bien (nombre d'occupants, température de chauffe pendant le jour et la nuit, période d'occupation du bien...).

Lorsque les éléments des parois ne sont pas connus, des valeurs par défaut sont prises pour les caractériser : ces valeurs ne reflètent pas forcément les caractéristiques réelles des parois.

Les coûts des énergies sont indexés au 1 Janvier 2021 et sont différents des coûts pratiqués par les distributeurs d'énergie.

Pour prendre en compte les différents traitements de l'électricité, un facteur de 2.30 est utilisé pour faire la conversion des consommations des systèmes électriques en énergie primaire.

	donnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignée
	Département			100	02 - Aisne
	Altitude Type de bien		K	donnée en ligne	143
10			Q	observée ou mesurée	Appartement
énéralités	Année de constr	uction	~	valeur estimée	1900
rg.	Surface habitabl	e du logement	Q	observée ou mesurée	33,3
né	Surface habitabl	e de l'immeuble	1	document fourni	1200
96	Nombre de niveaux du logement		۵	observée ou mesurée	3
	Hauteur moyenne sous plafond		۵	observée ou mesurée	2,6
	Nb. de logements du bâtiment		۵	observée ou mesurée	14
	donnée d'entré		origi	ne de la donnée	valeur renseignée
			P		
		Surface	٦	observée ou mesurée	6,19 m²
		Matériau mur	۵	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu
(I)		Epaisseur mur	Q	observée ou mesurée	30 cm
bb	Mur Nord	Isolation : oui / non / inconnue	Q	observée ou mesurée	Oui
0	Mur Nord	Epaisseur isolant	P	observée ou mesurée	10 cm
enveloppe		Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Oui
Ψ		Inertie	P	observée ou mesurée	Légère
		Doublage	Q	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Mur Sud	Surface	۵	observée ou mesurée	20,46 m²

donnée d'entrée		origir	ne de la donnée	valeur renseignée
	Matériau mur	ρ	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matérial inconnu
	Epaisseur mur	ρ	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	P	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	Q	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Oui
	Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	۵	observée ou mesurée	Local chauffé
	Doublage	P	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface	۵	observée ou mesurée	6,48 m²
	Matériau mur	۵	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matérial inconnu
	Epaisseur mur	۵	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	۵	observée ou mesurée	Oui
Mur Est	Epaisseur isolant	٥	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Oui
	Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
	Doublage	۵	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
THE PARTY	Surface	۵	observée ou mesurée	6,48 m²
	Matériau mur	۵	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matéria inconnu
	Epaisseur mur	۵	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	۵	observée ou mesurée	Oui
Mur Ouest	Epaisseur isolant	۵	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Oui
	Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
	Doublage	۵	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface	۵	observée ou mesurée	10,14 m²
	Matériau mur	۵	observée ou mesurée	Cloison de plâtre
	Isolation : oui / non / inconnue	ρ	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	ρ	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux	Q	observée ou mesurée	Non
Mur entrée	Inertie	ρ	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	ρ	observée ou mesurée	Circulations communes sans ouverture directe sur
	Surface Aiu	P	observée ou mesurée	l'extérieur 12,14 m²
	Surface Aue	٥	observée ou mesurée	12,14 m²
	Etat isolation des parois du local	1	document fourni	Oui
	non chauffé Doublage	ρ	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface	2	observée ou mesurée	66,34 m²
	Туре	2	observée ou mesurée	Plaques de plâtre
Plafond	Isolation : oui / non / inconnue	2	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	٥	observée ou mesurée	20 cm

DPE / ANNEXES p.9

donnée d'entrée	CONTRACTOR OF STREET	origir	ne de la donnée	valeur renseignée
	Inertie	P	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	Q	observée ou mesurée	Combles aménagés
	Surface Aiu	0	observée ou mesurée	33,3 m²
	Surface Aue	P	observée ou mesurée	33,3 m²
	Etat isolation des parois du local non chauffé	×	valeur par défaut	Oui
	Surface	P	observée ou mesurée	33,3 m²
	Type de plancher bas	P	observée ou mesurée	Dalle béton
Plancher	Isolation : oui / non / inconnue	P	observée ou mesurée	Non
	Inertie	P	observée ou mesurée	Légère
	Type d'adjacence	P	observée ou mesurée	Local chauffé
	Surface de baies	Q	observée ou mesurée	0,76 m²
	Type de vitrage	Q	observée ou mesurée	Double vitrage horizontal
	Epaisseur lame air	P	observée ou mesurée	16 mm
	Présence couche peu émissive	P	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	Q	observée ou mesurée	Air
	Double fenêtre	Q	observée ou mesurée	Non
	Inclinaison vitrage	Q	observée ou mesurée	Horizontale (25° ≤ Inclinaison < 75°)
Vélux	Type menuiserie	Q	observée ou mesurée	Menuiserie Bois
	Positionnement de la menuiserie	Q	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	P	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	Q	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	٥	observée ou mesurée	Est
	Type de masque proches	ρ	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	P	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	Q	observée ou mesurée	Oui
	Surface de baies	Q	observée ou mesurée	1,28 m²
	Type de vitrage	۵	observée ou mesurée	Double vitrage vertical
	Epaisseur lame air	۵	observée ou mesurée	16 mm
	Présence couche peu émissive	۵	observée ou mesurée	Non
	Gaz de remplissage	۵	observée ou mesurée	Air
	Double fenêtre	۵	observée ou mesurée	Non
	Inclinaison vitrage	۵	observée ou mesurée	Verticale (Inclinaison ≥ 75°)
enêtres escalier et salle d'eau	Type menuiserie	۵	observée ou mesurée	Menuiserie PVC
	Positionnement de la menuiserie	۵	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	۵	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	Q	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	P	observée ou mesurée	Nord
	Type de masque proches	P	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	Q	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	۵	observée ou mesurée	Non

donnée d'entrée		origir	e de la donnée	valeur renseignée
	Surface de baies	٥	observée ou mesurée	0,76 m²
	Type de vitrage	٥	observée ou mesurée	Double vitrage horizontal
	Epaisseur lame air	٥	observée ou mesurée	16 mm
	Présence couche peu émissive	٥	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	0	observée ou mesurée	Air
	Double fenêtre	Q	observée ou mesurée	Non
	Inclinaison vitrage	P	observée ou mesurée	Horizontale (25° ≤ Inclinaison < 75°)
Vélux	Type menuiserie	٥	observée ou mesurée	Menuiserie Bois
	Positionnement de la menuiserie	٥	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	Q	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	٥	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	P	observée ou mesurée	Ouest
	Type de masque proches	٥	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	٥	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	٥	observée ou mesurée	Oui
	Type de porte	٥	observée ou mesurée	Porte opaque pleine isolée
Porte entrée	Surface	ρ	observée ou mesurée	2 m²
	Présence de joints	Q	observée ou mesurée	Non
	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Linéaire Mur Nord (vers le haut)	Type isolation	٥	observée ou mesurée	т
	Longueur du pont thermique	ρ	observée ou mesurée	7,87 m
	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Linéaire Mur Sud	Type isolation	Q	observée ou mesurée	т
(vers le haut)	Longueur du pont thermique	٥	observée ou mesurée	7,87 m
	Type de pont thermique	٥	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Linéaire Mur Est	Type isolation	0	observée ou mesurée	ITI
(vers le haut)	Longueur du pont thermique	٥	observée ou mesurée	6,82 m
	Type de pont thermique	2	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Linéaire Mur Ouest (vers le		۵	observée ou mesurée	ITI
haut)	Type isolation Longueur du pont thermique	2	observée ou mesurée	6,82 m
	Type de pont thermique	۵	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
Linéaire Mur		0.000		
Nord (vers le bas)	Type isolation	2	observée ou mesurée	ITI
	Longueur du pont thermique	2	observée ou mesurée	7,87 m
Linéaire Mur Sud	Type de pont thermique	2	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
(vers le bas)	Type isolation	2	observée ou mesurée	ITI
	Longueur du pont thermique	٥	observée ou mesurée	7,87 m
Linéaire Mur Est	Type de pont thermique	2	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd
(vers le bas)	Type isolation	٥	observée ou mesurée	ITI
	Longueur du pont thermique	٥	observée ou mesurée	6,82 m
	Type de pont thermique	2	observée ou mesurée	Plancher intermédiaire lourd - Mur lourd

DPE / ANNEXES p.11

donnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignée
Linéaire Mur Ouest (vers le	Type isolation	Q	observée ou mesurée	ITI
pas)	Longueur du pont thermique	ρ	observée ou mesurée	6,82 m
	Type de pont thermique	ρ	observée ou mesurée	Refend - Mur
Linéaire Mur Nord (à gauche	Type isolation	Q	observée ou mesurée	ITI
du refend)	Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	0,95 m
	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Refend - Mur
Linéaire Mur Est (à gauche du	Type isolation	Q	observée ou mesurée	ш
refend)	Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	0,95 m
	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Refend - Mur
Linéaire Mur Ouest (à gauche	Type isolation	Q	observée ou mesurée	ITI
du refend)	Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	0,95 m
	Type de pont thermique	ρ	observée ou mesurée	Refend - Mur
Linéaire Mur Nord (à droite du	Type isolation	۵	observée ou mesurée	ITI
refend)	Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	0,95 m
	Type de pont thermique	۵	observée ou mesurée	Refend - Mur
Linéaire Mur Est (à droite du	Type isolation	٥	observée ou mesurée	ITI
refend)	Longueur du pont thermique	ρ	observée ou mesurée	0,95 m
	Type de pont thermique	۵	observée ou mesurée	Refend - Mur
Linéaire Mur Ouest (à droite	Type isolation	ρ	observée ou mesurée	ITI
du refend)	Longueur du pont thermique	۵	observée ou mesurée	0,95 m
	Type de pont thermique	P	observée ou mesurée	Menuiseries - Mur
	Type isolation	ρ	observée ou mesurée	ITI
Linéaire Fenêtres	Longueur du pont thermique	۵	observée ou mesurée	6,48 m
escalier et salle d'eau Mur Nord	Largeur du dormant menuiserie Lp	۵	observée ou mesurée	5 cm
	Retour isolation autour menuiserie	۵	observée ou mesurée	Non
	Position menuiseries	۵	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type de pont thermique	ρ	observée ou mesurée	Menuiseries - Mur
	Type isolation	۵	observée ou mesurée	ITI
Linéaire Porte	Longueur du pont thermique	۵	observée ou mesurée	5 m
entrée Mur entrée	Largeur du dormant menuiserie Lp	۵	observée ou mesurée	5 cm
	Retour isolation autour menuiserie	۵	observée ou mesurée	Non
	Position menuiseries	۵	observée ou mesurée	Nu intérieur

équipements

donnée d'entrée		origine de la donnée		valeur renseignée	
	Type d'installation de chauffage	0	observée ou mesurée	Installation de chauffage sans solaire	
	Type générateur	٥	observée ou mesurée	Chaudière condensation	
	Surface chauffée	۵	observée ou mesurée	33,3 m²	
	Année d'installation	۵	observée ou mesurée	2016	
	Energie utilisée	0	observée ou mesurée	Gpl	
	Présence d'une ventouse	0	observée ou mesurée	Oui	
	QP0	×	valeur par défaut	0,12 kW	
	Pn	1	document fourni	25 kW	
Chaudière	Rpn	×	valeur par défaut	95,19 %	
condensation	Rpint	×	valeur par défaut	106,49 %	
	Présence d'une veilleuse	Q	observée ou mesurée	Non	
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	۵	observée ou mesurée	Oui	
	Type émetteur	٥	observée ou mesurée	Plancher chauffant	
	Surface chauffée par émetteur	٥	observée ou mesurée	33,3 m²	
	Type de chauffage	۵	observée ou mesurée	Central	
	Equipement d'intermittence	۵	observée ou mesurée	Central avec minimum de température	
	Présence de comptage	Q	observée ou mesurée	Non	
	Type générateur	۵	observée ou mesurée	Chaudière condensation GPL	
	Type production ECS	۵	observée ou mesurée	Individuel	
Chaudière	Isolation du réseau de distribution	۵	observée ou mesurée	Non	
condensation GPL	Bouclage / Traçage	۵	observée ou mesurée	Réseau non bouclé	
	Pièces alimentées contiguës	۵	observée ou mesurée	Oui	
	Production en volume habitable	P	observée ou mesurée	Oui	
	Type de ventilation	۵	observée ou mesurée	Ventilation par ouverture de fenêtres	
V411-41-	Année installation	1	document fourni	2016	
Ventilation	Plusieurs façades exposées	۵	observée ou mesurée	Oui	
	Menuiseries avec joints	0	observée ou mesurée	Oui	



Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

RAPPORT DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ

Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 portant reconnaissance de la norme NF P45-500

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9 ; Vu l'arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié par l'arrêté du 24 aout 2010, définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz

A DESIGNATION DU OU DES BATIM	et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible 1ENTS
● Localisation du ou des bâtiments Type de bâtiment : ☑ appartement □ maison individuelle	Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Adresse : 16 rue du Chauffour 02200 ACY N° de logement : Gauche
Nature du GN gaz distribué : GPL Air propané ou butané Distributeur de gaz : ANTARGAZ Installation alimentée en gaz : OUI NON Rapport n° : DU CHAUFFOUR 23298 23.02.24 GAZ	Etage: 2ème Numéro de Lot: 10 Réf. Cadastrale: AB 302 - 357 - 359 Date du Permis de construire: 1900
B DESIGNATION DU PROPRIETAIR	
Désignation du propriétaire de l'installation intér Nom: SCI DU CHAUFFOUR Prénom: Adresse: 16 Rue du Chauffour 02200 ACY Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre: Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé): Nom / Prénom Adresse:	ieure de gaz :
Titulaire du contrat de fourniture de gaz : Nom : SCI DU CHAUFFOUR Prénom : Adresse : 16 Rue du Chauffour 02200 ACY Téléphone :	Numéro de point de livraison gaz Ou Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14 chiffres Ou A défaut le numéro de compteur Numéro:
C DESIGNATION DE L'OPERATEUR	DE DIAGNOSTIC
● Identité de l'opérateur de diagnostic Nom / Prénom : BUREAU Damien Raison sociale et nom de l'entreprise : DB EXPERTISE Adresse : 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS N° Siret : 49264128700031	Désignation de la compagnie d'assurance Nom : ALLIANZ IARD N° de police : 55681420 Date de validité : 30/09/2024
Le présent rapport est établi par une personne dont les QualiXpert 17 rue BORREL 81100 CASTRES le 26/11/2017 N° de certification : C0945 Norme méthodologique ou spécification technique utilise	

IDENTIFICATION DES APPAREILS

Autres appareils		Observations		
Genre (1)	Type (2)	Taux de	e Anomalie	
Marque	Puissance (kW)	co	Motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil	
Modèle	Localisation	(ppm)	concerné	
Chauffage	Etanche			
DE DIETRICH	25,00	The Property	DAG.	
MCR 24/28 BIC PLUS	Cuisine - Mur A	ings no gi	RAS	

LEGENDE	Missing the property of the pr
(1)	Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur
(2)	Non raccordé – Raccordé - Etanche
A.R.	Appareil Raccordé
D.E.M	Dispositif d'Extraction Mécanique
CENR	Chauffe Eau Non Raccordé

ANOMALIES IDENTIFIEES

Néant

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ÊTRE CONTROLES ET MOTIFS, ET IDENTIFICATION DES POINTS DE CONTROLES N'AYANT PAS PU ETRE REALISES

Liste des bâtiments et parties de bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motifs

Néant

Liste des points de contrôles n'ayant pu être réalisés

Néant

CONSTATATIONS DIVERSES

- Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée.
- Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté.
- ☐ Le conduit de raccordement n'est pas visitable
- Au moins un assemblage par raccord mécanique est réalisé au moyen d'un ruban d'étanchéité

Néant

H CONCLUSION
□ L'installation comporte des anomalies de type
L'installation comporte des anomalies de type Qui devront être réparées dans les meilleurs délais. L'installation comporte des anomalies de type Qui devront être réparées avant remise en service. Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) à gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation. L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz I EN CAS DE DGI : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz Ou Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes :
□ L'installation comporte des anomalies de type
Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) à gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation. □ L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz □ EN CAS DE DGI : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC □ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz Ou □ Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation □ Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes :
l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) à gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation. □ L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz □ EN CAS DE DGI : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC □ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz Ou □ Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation □ Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes :
 bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz I EN CAS DE DGI : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC □ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz Ou □ Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation □ Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes :
☐ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz Ou ☐ Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation ☐ Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes :
Ou Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes :
l'installation ☐ Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes :
ou du numéro de compteur ; Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI)
Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.
J EN CAS D'ANOMALIE 32c : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC
☐ Transmission au Distributeur de gaz par de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur
Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie
K SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE
Signature / cachet de l'entreprise Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz
Visite effectuée le : 23/02/2024
SARL DB EXPERTISE 2 Boulevard Jeanne d'Arc Rapport n°: DU CHAUFFOUR 23298 23.02.24 GAZ
02200 SOISSONS Date de fin de validité : 19/03/2027
Nom / Prénom du responsable : BUREAU Damien Nom / Prénom de l'opérateur : BUREAU Damien

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.



Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C16-600 de juillet 2017

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES

Localisation du ou des immeubles bâti(s)

Département : AISNE Commune: ACY (02200) Adresse: 16 rue du Chauffour

Réf. Cadastrale: AB 302 - 357 - 359

Etage: 2ème Porte: Gauche N° de Lot: 10

Type d'immeuble : Appartement

Date de construction: 1900 Année de l'installation :

Distributeur d'électricité : Enedis

Rapport n°: DU CHAUFFOUR 23298 23.02.24 ELEC

La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et leurs justifications se trouvent au paragraphe 9

2	IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE
- Ide	entité du donneur d'ordre

Nom / Prénom : DU CHAUFFOUR

Tél.: Email:

Adresse: 16 Rue du Chauffour 02200 ACY

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle :

Autre le cas échéant (préciser)

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT

Identité de l'opérateur :

Nom: BUREAU Prénom : Damien

Nom et raison sociale de l'entreprise : DB EXPERTISE

Adresse: 2 Boulevard Jeanne d'Arc

02200 SOISSONS

N° Siret: 49264128700031

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD

N° de police : 55681420 date de validité : 30/09/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : QualiXpert , le

20/11/2018, jusqu'au 19/11/2023

N° de certification : C 0945

4

RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection.

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

5

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA SECURITE DES PERSONNES

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

Néant

2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.

Néant

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

Néant

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.

Néant

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension – Protection mécanique des conducteurs.

Néant

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Néant

Installations particulières :

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.

Néant

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine

Néant

Informations complémentaires :

N° article (1)	Libellé des informations
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT	L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B.11 a1)	

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600

6 AVERTISSEMENT PARTICULIER

Néant

7 CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant

Installations ou parties d'installation non couvertes

Les installations ou parties de l'installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent diagnostic, conformément à la norme NF C16-600 :

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :

 INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation): existence et caractéristiques;

8 EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées :

Appareil général de commande et de protection

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'**urgence**, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre :

Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités :

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l' origine d'incendies.

<u>Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :</u>

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs

électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct :

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage :

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives :

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine :

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires :

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique :

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique....) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs :

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits (15mm minimum):

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

9

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

Néant

DATE, SIGNATURE ET CACHET

Dates de visite et d'établissement de l'état


Visite effectuée le 23/02/2024 Date de fin de validité : 19/03/2027 Etat rédigé à SOISSONS Le 20/03/2024 Nom : BUREAU Prénom : Damien SARL DB EXPERTISE
2 Boulevard Jeanne d'Arc
02260 SOISSONS
SITET 492-941-291 APE 743 B
Tel /03.23.98.21.49

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence: DU CHAUFFOUR 23290 26.02.24

Le 26/03/2024



Bien:

Appartement

Adresse:

16 rue du Chauffour

02200 ACY

Numéro de lot :

11

AB 302 - 357 - 359

Référence Cadastrale :

PROPRIETAIRE

DEMANDEUR

SCI DU CHAUFFOUR 16 Rue du Chauffour 02200 ACY SCI DU CHAUFFOUR 16 Rue du Chauffour 02200 ACY

Date de visite : 23/02/2024

Opérateur de repérage : BUREAU Damien

Attestation d'assurance

Allianz (ll)

Responsabilité Civile 55681420

Allianz I.A.R.D., dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex,

DB EXPERTISE 2 BD JEANNE D ARC 02200 SOISSONS

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 55681420, qui a pris effet le 01/10/2015.

Ce contrat a pour objet de :
- satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 – 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271-1 à R 212-4 et L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- garantir l'Assuré contre les consequences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER


La présente attestation est valable, pour la période du 30/09/23 au 01/10/24


La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut engager celui-ci au delà des limites du contrat auquel elle se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite. Etablie à LYON, le 04/10/2023

Pour Allianz,







ent le kundi 11 juillet 2022

PIG



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Attestation sur l'honneur

Je soussigné Damien BUREAU de la société DB EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles cités ci-dessous :

- Art. R. 271-1. · Pour l'application de l'article L. 271-6. il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une retronne morale employant des salanés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
- La certification des compétences est déferrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. Les organitiens autoriés à disviver la certification des compétences sont accrédités par un organitime signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organitimes d'accrédiation. Les correctifiation est accordé en considération de l'organization interne de l'organitime en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.
- Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités l'application du présent article.
- Art. R. 271-2 Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. Art. R. 271-3. Lorsque le proprietaire charge une personne d'ébalfor un dossier de diagnostis technique, celle-ci lui remet un document par le que le la atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-9 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Art. R. 271-4. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
 a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1º à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans res pecter les conditions de compétences. d'organisation et d'a sau ance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;
- b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1;
- c) Pour un vendeur de faire appel, en vue détablir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article.
 L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
- « La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Damien BUREAU

SARL DB EXPERTISE



Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RAPPORT Nº DU CHAUFFOUR 23290 26.02.24

INFORMATIONS GENERALES

Type de bien : Appartement

Lot N° : 11

Etage: 2ème

Réf. Cadastrale: AB 302 - 357 - 359

Adresse:

16 rue du Chauffour

Bâti: Oui

02200 ACY

Porte: Droite

Date du permis de construire : 1900

Propriétaire : SCI DU CHAUFFOUR

Date de construction: 1900

CONSTAT AMIANTE

il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Superficie totale : 37.43 m²

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Date limite de validité : 25/03/2034

Consommations énergétiques

Emissions de gaz à effet de serre (GES)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Estimation des émissions : 43 kgeqCO2/m².an

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, déduction faite de la production d'électricité à demeure Consommation conventionnelle: 196 kWhep/m².an

logement extrêmement performant 196 43* kgCO2/m 174 kWh/m²/an

peu d'émissions de CO2 **43** kgCO2/m²/an D G émissions de CO2 très importantes

DIAGNOSTIC GAZ – Date limite de validité 25/03/2027

L'installation ne comporte aucune anomalie

DIAGNOSTIC ELECTRICITE – Date limite de validité 25/03/2027

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.

passoire énergétique

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011)

Arrêtés du 12 décembre 2012

INFORMATIONS GENERALES

DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Appartement

Habitation (Parties privatives Cat. du bâtiment :

d'immeuble collectif d'habitation)

Nombre de Locaux :

Etage: 2ème

Numéro de Lot: 11

Référence Cadastrale : AB 302 - 357 - 359 Date du Permis de Construire : 1900 16 rue du Chauffour Adresse:

02200 ACY

Porte:

Droite

Propriété de: SCI DU CHAUFFOUR

16 Rue du Chauffour

02200 ACY

DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

SCI DU CHAUFFOUR Nom:

Adresse: 16 Rue du Chauffour

02200 ACY

Qualité:

Documents

fournis:

Moyens mis à

disposition:

Néant

Néant

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: DU CHAUFFOUR 23290 26.02.24 A

Le repérage a été réalisé le : 23/02/2024

Par: BUREAU Damien

N° certificat de qualification : C0945

Date d'obtention : 15/10/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les

compétences sont certifiées par :

Date de commande : 26/02/2024

QualiXpert

17 rue BORREL

81100 CASTRES

Date d'émission du rapport :

Accompagnateur:

Le propriétaire

26/03/2024

Laboratoire d'Analyses:

Adresse laboratoire:

Numéro d'accréditation :

Organisme d'assurance

ALLIANZ IARD

professionnelle:

Adresse assurance:

87 rue RICHELIEU 75002

PARIS - 2EME

N° de contrat d'assurance

55681420

Date de validité :

30/09/2024

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise

SARL DB EXPERTISE Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS Date d'établissement du rapport : Fait à SOISSONS le 26/03/2024

Cabinet: DB EXPERTISE

Nom du responsable : BUREAU Damien Nom du diagnostiqueur : BUREAU Damien

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

C SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES	1
DESIGNATION DU BATIMENT	
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
EXECUTION DE LA MISSION	
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1
SOMMAIRE	2
CONCLUSION(S)	2
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION	2
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	2
PROGRAMME DE REPERAGE	3
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20)	3
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21)	
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	
RAPPORTS PRECEDENTS	5
	5
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	5
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION	
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	5
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR	5
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	5
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS	5
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE A OU LA LISTE B DE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)	L'ANNEXE
COMMENTAIRES	5
ELEMENTS D'INFORMATION	5
	-
ANNEXE 1 – CROQUIS	

D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des locaux non visités et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER	
Flocages	
 Calorifugeages	
Faux plafonds	

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER		
1. Parois verti	cales intérieures		
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.		
2. Planche	rs et plafonds		
Plafonds, poutres et charpentes. gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol		
3. Conduits, canalisation	s et équipements intérieurs		
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides). Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.		
4. Elémen	ts extérieurs		
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.		

Le reperage reglementaire des materiaux et produits contenant de l'amiante dans le cadre de la vente de tout ou partie d'immeuble, tel que demande aux articles R.1334-15 et R.1334-16 (deuxieme alinea) et decrit aux articles R.1334-20 et R.1334-21 du Code de la Sante Publique informe de la presence ou l'absence de materiaux ou produit contenant de l'amiante d'apres les listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la sante publique ainsi que, le cas echeant, de leur etat de conservation. Il est realise reglementairement d'apres le decret du 3 juin 2011 et de ses arretes d'application du 12 decembre 2012.

L'ensemble des materiaux ou produits ne faisant pas partie des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la sante publique ne sont pas inclus dans le programme de reperage contractuel et ne sont donc pas consideres comme des materiaux ou produits a reperer, et sauf demande particuliere de complement au programme de reperage contractuels, ne font pas l'objet de ce reperage d'amiante.

Le présent repérage amiante ne préjuge donc pas de l'existence dans la construction d'autres

matériaux ou produits pouvant contenir de l'amiante, soit non listés dans le tableau ci-dessus, soit pouvant apparaître après une investigation approfondie destructive (par exemple : flocage dissimulé derrière une contrecloison, calorifugeage de canalisation encoffré...).

Lorsque l'opérateur a connaissance d'autres matériaux ou produits non listés dans le programme de repérage contractuel, réputés contenir de l'amiante de façon certaine (ex : marquage AT sur un matériau en fibre-ciment attestant de la présence d'amiante,...), il les signale également, sans pour autant que ce signalement garantisse l'exhaustivité des investigations concernant l'ensemble des matériaux ou produits non concernés par le programme de repérage. Plus généralement, l'absence de signalement d'un composant ou partie de composant non concerné par le programme de repérage définit partie ne peut faire l'objet d'un appel en garantie.

Le présent rapport de repérage amiante n'est pas suffisant en cas de travaux ou démolition.

Il doit être complété, selon le cas, par un contrôle amiante spécifique « avant travaux » ou « avant démolition », au cours desquels il peut être nécessaire de réaliser des investigations approfondies destructives pour s'assurer de la composition interne d'un composant, d'un ouvrage ou d'un volume concerné par les travaux ou la démolition. La recherche de la présence de Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante dans les parties communes n'est pas l'objet de ce rapport mais est celui du Dossier Technique Amiante des parties communes, dont l'existence est obligatoire depuis le premier janvier 2006. Il convient donc de s'y reporter pour les questions concernant l'ensemble des ouvrages et équipements communs.

Date du repérage: 23/02/2024

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Amianta

4/7

Sens du repérage pour évaluer un loc	al:		
			- to . = 1
			31 11 110
			100

G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE	DES PIECES VISITE	S/NON VISIT	EES ET JUSTIFICATION	V
N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Entrée	2ème	OUI	
2	séjour cuisine	2ème	OUI	A T L TEN TO THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL
3	salle d'eau wc	2ème	OUL	The material and the assert in the later to be

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Néant

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

Présence	A : Amiante		N : Non Amianté		a? : Probabilité de présence d'Amiante	
Etat de dégradation des Matériaux	F, C, FP		BE : Bon état	DL : [Dégradations locales	ME : Mauvais état
	Autres matériaux		MND : Matériau(x) non dégradé(s)		MD : Matéria	MD : Matériau(x) dégradé(s)
Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux- plafond (résultat de la grille d'évaluation)	1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation					
	2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement					
	3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement					
Recommandations des autres matériaux et produits. (résultat de la grille d'évaluation)	EP	Evaluation pé	riodique	903		receptor 4
	AC1 Action corrective de premier niveau					
	AC2 Action corrective de second niveau					

COMMENTAIRES

Néant

ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des

DU CHAUFFOUR 23290 26.02.24 A


occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

ANNEXE 1 - CROQUIS





Rapport d'Expertise Immobilière

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Article 46 et 54 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a modifié l'article R111-2 du CCH Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967

A DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment :

Référence Cadastrale :

Appartement

AB 302 - 357 - 359

Adresse : Porte : 16 rue du Chauffour 02200 ACY

Nombre de Pièces :

Numéro de lot :

Etage:

2ème 11 Propriété de:

SCI DU CHAUFFOUR

Propriete de:

16 Rue du Chauffour

02200 ACY

Mission effectuée le : 23/02/2024 Date de l'ordre de mission : 26/02/2024

Droite

N° Dossier:

DU CHAUFFOUR 23290 26.02.24 C

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 est égale à :

Total: 37,43 m²

(Trente-sept mètres carrés quarante-trois)

Commentaires : Néant

B DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local	Etage	Surface Loi Carrez
Entrée	2ème	1,67 m²
séjour cuisine	2ème	31,65 m²
salle d'eau wc	2ème	4,11 m²
Total		37,43 m²

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par DB EXPERTISE qu'à titre indicatif.

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

à SOISSONS, le 26/03/2024

Nom du responsable : BUREAU Damien

SARL DB EXPERTISE
2 Boulevard Jeanne d'Arc
02200 SOISSONS
SIEL 192 541 287 APE 743 B



DPE diagnostic de performance énergétique (logement)

n°: 2402E1097314P établi le : 26/03/2024

valable jusqu'au: 25/03/2034

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe



adresse: 16 rue du Chauffour, 02200 ACY / étage: 2ème - N° lot: 11


type de bien : Appartement année de construction: 1900 surface habitable: 10,27 m2 propriétaire : DU CHAUFFOUR

adresse: 16 Rue du Chauffour, 02200 ACY

Performance énergétique et climatique

Attention, si votre logement fait moins de 40m²: rendez-vous sur la page de votre DPE sur l'Observatoire de l'Ademe pour obtenir une simulation de votre étiquette, conformément aux nouveaux seuils DPE qui entreront en vigueur prochainement.

* Dont émissions de gaz à effet de serre.





Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements. Pour l'améliorer, voir pages 5 à 6

Ce logement émet 450 kg de CO₂ par an, soit l'équivalent de 2330 km parcourus en voiture. Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz,

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires). En cas de système collectif, les montants facturés peuvent différer en fonction des règles de répartition des charges. Voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre **240** € et **324** € par an

Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? voir p.3

Informations diagnostiqueur

DB EXPERTISE

2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS

diagnostiqueur: Damien BUREAU tel: 03.23.96.21.49


email: contact@dbexpertise.fr n° de certification : C0945

organisme de certification : QualiXpert

SARL DB EXPERTISE 2 Bouleyard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS

A fatterition du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE. Dans le cadre du Réglement général sur la projection des données (RGPD). L'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de cu-trôles ou en cas de contestation ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE. Vous disposex d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une lentration du tra unent de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mai indiquée à la page « Constacts » de l'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fri).

Schéma des déperditions de chaleur



Performance de l'isolation



Système de ventilation en place



Ventilation par ouverture de fenêtres

Confort d'été (hors climatisation)*




Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :





Pour améliorer le confort d'été :



*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent:



panneaux thermiques



panneaux solaires photovoltaïques



pompe à chaleur



géothermie



chauffe eau thermodynamique



système de chauffage au bois



réseau de chaleur vertueux

Montants et consommations annuels d'énergie frais annuels d'énergie consommation d'énergie répartition des dépenses usage (fourchette d'estimation*) (en kWh énergie primaire) 29% 559 (559 ef) chauffage Entre 68€ et 92€ propane eau chaude 51% propane 1052 (1052 éf) Entre 128€ et 172€ sanitaire 0% refroidissement 3% éclairage électrique Entre 5€ et 7€ 45 (19 ef) 367 (160 ef) auxiliaires Entre 39€ et 53€ électrique énergie totale pour les 2 023 kWh Entre 240€ et 324€ par an Pour rester dans cette fourchette usages recensés (1 790 kWh é.f.) d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude de 56,28l par jour.

é.f. → énergie finale

▲ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est en moyenne -27,5% sur votre facture soit -22 € par an astuces (plus facile si le logement dispose de solutions de pilotage efficaces)

- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17°C la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

astuces

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée \rightarrow 56,28l /jour d'eau chaude à 40°C

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement

(1-2 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 40ℓ. 23I consommés en moins par jour,

c'est en moyenne -31% sur votre facture soit -47 €

par an



- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : france-renov.gouv.fr

^{*} Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris)

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements..

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements.

Vue	d'ensemble du lo	gement (1986)	
93	Pagetameta ni sestiliti	description	isolation
Û	murs	Mur Sud sur parties communes Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu donnant sur Circulations communes, isolé	bonne
\triangle	plancher bas	Pas de plancher déperditif	
^	toiture / plafond	Plafond Plaques de plâtre donnant sur Combles aménagés, isolé	bonne
	portes et fenêtres	Fenêtres battantes, Menuiserie PVC VIR - double vitrage horizontal (e = 16 mm) Porte opaque pleine isolée	bonne

Vue d'ensemble des équipements

1 666		description
	chauffage	Chaudière condensation GPL, installation en 2016, individuel sur Plancher chauffant
4	eau chaude sanitaire	Chaudière condensation GPL installation en 2016, individuel, production instantanée. Réseau non bouclé.
4	ventilation	Ventilation par ouverture de fenêtres
	pilotage	Chaudière condensation : Plancher chauffant : avec régulation pièce par pièce, intermittence central avec minimum de température

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels

sont e	essentiels.	
		type d'entretien
	isolation	Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel
P	éclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. Régler les temporisations et les seuils de luminosité dans les parties communes pour les adapter aux besoins.
	radiateur	Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur Programmer le système de chauffage ou l'adapter en fonction de la présence des usagers : augmenter la température de consigne d'un degré augmente en moyenne de 6% la facture de chauffage. Si une régulation terminale est présente (convecteurs électriques, robinets thermostatiques), adapter les besoins de chauffage à chaque pièce.
	chaudière	Eteindre le chauffage en cas d'absence prolongée . Eteindre le chauffage lorsque les fenêtres sont ouvertes. Programmer le système de chauffage ou l'adapter en fonction de la présence des usagers : augmenter la température de consigne d'un degré augmente en moyenne de 6% la facture de chauffage . Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler et contrôler les installations de chauffage (une chaudière bien réglée consommera moins d'énergie).
4	ventilation	Ne jamais boucher les entrées d'air

A Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux ① + ② ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack ① avant le pack ②). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.



Les travaux essentiels montant estimé: 9000 à 15000 €

lot

description

performance recommandée



chauffage

PAC Air Eau (individuelle): Installation d'une pompe à chaleur air / eau


SCOP=4.6


Commentaire:

Néant

Recommandations d'amélioration de la performance

Évolution de la performance après travaux









Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QualiXpert , 17 rue BORREL 81100 CASTRES

Référence du logiciel validé : AnalysImmo DPE 2021 4.1.1

Référence du DPE: 2402E1097314P

Invariant fiscal du logement

Référence de la parcelle cadastrale : AB 302 - 357 - 359-

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Date de visite du bien : 23/02/2024

Numéro d'immatriculation de la copropriété

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Néant

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des consommations réelles :

Les rendements utilisés pour l'estimation sont fixés par arrêté et peuvent différer des rendements réels des installations. La méthode conventionnelle est prévue pour une utilisation standardisée du bien (nombre d'occupants, température de chauffe pendant le jour et la nuit, période d'occupation du bien...).

Lorsque les éléments des parois ne sont pas connus, des valeurs par défaut sont prises pour les caractériser : ces valeurs ne reflètent pas forcément les caractéristiques réelles des parois.

Les coûts des énergies sont indexés au 1 Janvier 2021 et sont différents des coûts pratiqués par les distributeurs d'énergie.

Pour prendre en compte les différents traitements de l'électricité, un facteur de 2.30 est utilisé pour faire la conversion des consommations des systèmes électriques en énergie primaire.

	donnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignée
	Département				02 - Aisne
٥	Altitude		*K	donnée en ligne	143
generance	Type de bien		Q	observée ou mesurée	Appartement
3	Année de constructi	on	~	valeur estimée	1900
2	Surface habitable du	ı logement	Q	observée ou mesurée	10,27
2	Nombre de niveaux	du logement	Q	observée ou mesurée	1
	Hauteur moyenne so	ous plafond	Q	observée ou mesurée	2,6
	donnée d'entrée		origi	ne de la donnée	valeur renseignée
		Surface	P	observée ou mesurée	20,33 m²
		Matériau mur	۵	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau a inconnu
		Epaisseur mur	0	observée ou mesurée	30 cm
15		Isolation : oui / non / inconnue	۵	observée ou mesurée	Oui
2	Mur Nord	Epaisseur isolant	۵	observée ou mesurée	10 cm
addolavila		Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Oui
2		Inertie	2	observée ou mesurée	Légère
ט		Type de local non chauffé adjacent	2	observée ou mesurée	Local chauffé
		Doublage	۵	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
		Surface	۵	observée ou mesurée	5,69 m²
	Mur Sud sur local	Matériau mur	۵	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu

donnée d'entrée		origir	ne de la donnée	valeur renseignée
	Epaisseur mur	P	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	P	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	Q	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	٥	observée ou mesurée	Oui
	Inertie	2	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	0	observée ou mesurée	Local chauffé
	Doublage	P	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface	Q	observée ou mesurée	3,71 m²
	Matériau mur	P	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
	Epaisseur mur	P	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	Q	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	P	observée ou mesurée	10 cm
Mur Sud sur parties	Bâtiment construit en matériaux anciens	٥	observée ou mesurée	Oui
communes	Inertie	P	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	٥	observée ou mesurée	Circulations communes avec bouche ou gaine de désenfumage, ouverte en permanence
	Surface Aiu	0	observée ou mesurée	5,69 m²
	Surface Aue	P	observée ou mesurée	5,69 m²
	Etat isolation des parois du local non chauffé	Ð	document fourni	Oui
	Doublage	0	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface	P	observée ou mesurée	14,16 m²
	Matériau mur	٥	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
	Epaisseur mur	ρ	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	P	observée ou mesurée	Oui
Mur Est	Epaisseur isolant	Q	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	٥	observée ou mesurée	Oui
	Inertie	P	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	Q	observée ou mesurée	Local chauffé
	Doublage	Q	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface	Q	observée ou mesurée	17,14 m²
	Matériau mur	۵	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
	Epaisseur mur	P	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	۵	observée ou mesurée	Oui
Mur Ouest	Epaisseur isolant	ρ	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Oui
	Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	۵	observée ou mesurée	Local chauffé
	Doublage	۵	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
Diefond	Surface	٥	observée ou mesurée	7,98 m²
Plafond	Туре	۵	observée ou mesurée	Plaques de plâtre

onnée d'entrée		origir	ne de la donnée	valeur renseignée
	Isolation : oui / non / inconnue	P	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	۵	observée ou mesurée	20 cm
	Inertie	ρ	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	ρ	observée ou mesurée	Combles aménagés
	Surface Aiu	Q	observée ou mesurée	10,27 m ²
	Surface Aue	Q	observée ou mesurée	10,27 m²
	Etat isolation des parois du local non chauffé	×	valeur par défaut	Oui
	Surface	ρ	observée ou mesurée	10,27 m ²
	Type de plancher bas	ρ	observée ou mesurée	Dalle béton
Plancher	Isolation : oui / non / inconnue	Q	observée ou mesurée	Non
	Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
	Type d'adjacence	Q	observée ou mesurée	Local chauffé
	Surface de baies	۵	observée ou mesurée	0,7 m²
	Type de vitrage	۵	observée ou mesurée	Double vitrage vertical
	Epaisseur lame air	۵	observée ou mesurée	16 mm
	Présence couche peu émissive	٥	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	٥	observée ou mesurée	Air
	Double fenêtre	٥	observée ou mesurée	Non
	Inclinaison vitrage	٥	observée ou mesurée	Verticale (Inclinaison ≥ 75°)
Fenêtre séjour	Type menuiserie	٥	observée ou mesurée	Menulserie PVC
	Positionnement de la menuiserie	٥	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	٥	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	2	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	2	observée ou mesurée	Ouest
	Type de masque proches	2	observée ou mesurée	
				Absence de masque proche
	Type de masques lointains	2	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	2	observée ou mesurée	Oui
	Surface de baies	2	observée ou mesurée	0,76 m²
	Type de vitrage	2	observée ou mesurée	Double vitrage horizontal
	Epaisseur lame air	2	observée ou mesurée	16 mm
	Présence couche peu émissive	٥	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	2	observée ou mesurée	Air
	Double fenêtre	2	observée ou mesurée	Non
Vélux séjour	Inclinaison vitrage	٥	observée ou mesurée	Horizontale (25° ≤ Inclinaison < 75°)
	Type menuiserie	٥	observée ou mesurée	Menuiserie PVC
	Positionnement de la menuiserie	٥	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	۵	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	٥	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	۵	observée ou mesurée	Ouest
	Type de masque proches	0	observée ou mesurée	Absence de masque proche

donnée d'entrée		origir	ne de la donnée	valeur renseignée
	Type de masques lointains	۵	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	P	observée ou mesurée	Oui
	Surface de baies	۵	observée ou mesurée	1,53 m²
	Type de vitrage	P	observée ou mesurée	Double vitrage horizontal
	Epaisseur lame air	P	observée ou mesurée	16 mm
	Présence couche peu émissive	۵	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	Q	observée ou mesurée	Air
	Double fenêtre	Q	observée ou mesurée	Non
	Inclinaison vitrage	P	observée ou mesurée	Horizontale (25° ≤ Inclinaison < 75°)
Vélux séjour et salle d'eau	Type menuiserie	۵	observée ou mesurée	Menuiserie PVC
	Positionnement de la menuiserie	Q	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	Q	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	ρ	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	ρ	observée ou mesurée	Est
	Type de masque proches	٥	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	٥	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	٥	observée ou mesurée	Oui
	Surface de baies	٥	observée ou mesurée	0,63 m²
	Type de vitrage	٥	observée ou mesurée	Double vitrage vertical
	Epaisseur lame air	٥	observée ou mesurée	16 mm
	Présence couche peu émissive	٥	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	2	observée ou mesurée	Air
	Double fenêtre	0	observée ou mesurée	Non
		0		
	Inclinaison vitrage		observée ou mesurée	Verticale (Inclinaison ≥ 75°)
Fenêtre séjour	Type menuiserie	٥	observée ou mesurée	Menuiserie PVC
	Positionnement de la menuiserie	٥	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	٥	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	٥	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	٥	observée ou mesurée	Est
	Type de masque proches	٥	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	٥	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	٥	observée ou mesurée	Oui
	Type de porte	٥	observée ou mesurée	Porte opaque pleine isolée
Porte d'entrée	Surface	۵	observée ou mesurée	1,98 m²
	Présence de joints	۵	observée ou mesurée	Non
inéaire Plancher	Type de pont thermique	0	observée ou mesurée	Plancher bas - Mur
Mur Sud sur parties	Type isolation	Q	observée ou mesurée	Mur Sud sur parties communes: ITI
communes	Longueur du pont thermique	P	observée ou mesurée	1,29 m
Linéaire Fenêtre	Type de pont thermique	۵	observée ou mesurée	Menuiseries - Mur
séjour Mur Ouest	Type isolation	Q	observée ou mesurée	ITI

donnée d'entrée		origir	ne de la donnée	valeur renseignée
	Longueur du pont thermique	2	observée ou mesurée	3,4 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	P	observée ou mesurée	5 cm
	Retour isolation autour menuiserie	Q	observée ou mesurée	Oui
	Position menuiseries	Q	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type de pont thermique	۵	observée ou mesurée	Menuiseries - Mur
	Type isolation	0	observée ou mesurée	ITI
Linéaire Fenêtre	Longueur du pont thermique	۵	observée ou mesurée	3,2 m
séjour Mur Est	Largeur du dormant menuiserie Lp	۵	observée ou mesurée	5 cm
	Retour isolation autour menuiserie	P	observée ou mesurée	Oui
	Position menuiseries	۵	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type de pont thermique	۵	observée ou mesurée	Menuiseries - Mur
	Type isolation	Q	observée ou mesurée	ITI
Linéaire Porte d'entrée Mur Sud	Longueur du pont thermique	۵	observée ou mesurée	5,3 m
sur parties communes	Largeur du dormant menuiserie Lp	٥	observée ou mesurée	5 cm
	Retour isolation autour menuiserie	۵	observée ou mesurée	Non
	Position menuiseries	۵	observée ou mesurée	Nu intérieur

lonnée d'entrée		origin	ne de la donnée	valeur renseignée
	Type d'installation de chauffage	Q	observée ou mesurée	Installation de chauffage sans solaire
	Type générateur	٥	observée ou mesurée	Chaudière condensation
	Surface chauffée	Q	observée ou mesurée	10,27 m²
	Année d'installation	٥	observée ou mesurée	2016
	Energie utilisée	۵	observée ou mesurée	Gpl
	Présence d'une ventouse	۵	observée ou mesurée	Oui
	Pn (III) III) III) III) III) III)	1	document fourni	25 kW
Chaudière condensation	Présence d'une veilleuse	Q	observée ou mesurée	Non
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	۵	observée ou mesurée	Oui
	Type émetteur	٥	observée ou mesurée	Plancher chauffant
	Surface chauffée par émetteur	P	observée ou mesurée	10,27 m²
	Type de chauffage	۵	observée ou mesurée	Central
	Equipement d'intermittence	۵	observée ou mesurée	Central avec minimum de température
	Présence de comptage	۵	observée ou mesurée	Non
	Type générateur	Q	observée ou mesurée	Chaudière condensation GPL
	Type production ECS	Q	observée ou mesurée	Individuel
Chaudière	Isolation du réseau de distribution	Q	observée ou mesurée	Non
condensation GPL	Bouclage / Traçage	۵	observée ou mesurée	Réseau non bouclé
	Pièces alimentées contiguës	۵	observée ou mesurée	Non
	Production en volume habitable	۵	observée ou mesurée	Oui
	Type de ventilation	۵	observée ou mesurée	Ventilation par ouverture de fenêtres
Ventilation	Année installation	චි	document fourni	1900
ventilation	Plusieurs façades exposées	۵	observée ou mesurée	Oui
	Menuiseries avec joints	٥	observée ou mesurée	Oui



Rapport d'Expertise Immobilière

Amiante, Etat Parasitaire. Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

RAPPORT DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ

Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 portant reconnaissance de la norme NF P45-500

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9 ; Vu l'arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié par l'arrêté du 24 aout 2010, définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz

Vu l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques A DESIGNATION DU OU DES BATIM	et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible
● Localisation du ou des bâtiments Type de bâtiment : ☑ appartement ☐ maison individuelle Nature du ☐ GN gaz distribué : ☑ GPL ☐ Air propané ou butané Distributeur de gaz : ANTARGAZ Installation alimentée en gaz : ☐ OUI ☑ NON Rapport n° : DU CHAUFFOUR 23290 26.02.24 GAZ	Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Adresse : 16 rue du Chauffour 02200 ACY Escalier : Bâtiment : N° de logement : Droite Etage : 2ème Numéro de Lot : 11 Réf. Cadastrale : AB 302 - 357 - 359 Date du Permis de construire : 1900
B DESIGNATION DU PROPRIETAIR	
Désignation du propriétaire de l'installation intér Nom : SCI DU CHAUFFOUR Prénom : Adresse : 16 Rue du Chauffour 02200 ACY Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre : Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Nom / Prénom Adresse :	ieure de gaz :
Titulaire du contrat de fourniture de gaz : Nom : SCI DU CHAUFFOUR Prénom : Adresse : 16 Rue du Chauffour 02200 ACY Téléphone :	Numéro de point de livraison gaz Ou Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14 chiffres Ou A défaut le numéro de compteur Numéro:
C DESIGNATION DE L'OPERATEUR	R DE DIAGNOSTIC
● Identité de l'opérateur de diagnostic Nom / Prénom : BUREAU Damien Raison sociale et nom de l'entreprise : DB EXPERTISE Adresse : 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS N° Siret : 49264128700031	Désignation de la compagnie d'assurance Nom : ALLIANZ IARD N° de police : 55681420 Date de validité : 30/09/2024
Le présent rapport est établi par une personne dont les QualiXpert 17 rue BORREL 81100 CASTRES le 26/11/2017 N° de certification : C0945 Norme méthodologique ou spécification technique utilise	

IDENTIFICATION DES APPAREILS

Autres appareils			Observations		
Genre (1)	Type (2)	Taux de Anomalie			
Marque	Puissance (kW)	co	Motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil		
Modèle	Localisation	(ppm)	concerné		
Chauffage	Etanche				
DE DIETRICH	25,00	ii da inaw			
MCR 24/28 BIC PLUS	Cuisine - Mur C		RAS		

LEGENDE	
(1)	Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur
(2)	Non raccordé – Raccordé - Etanche
A.R.	Appareil Raccordé
D.E.M	Dispositif d'Extraction Mécanique
CENR	Chauffe Eau Non Raccordé

ANOMALIES IDENTIFIEES

Néant

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ÊTRE CONTROLES ET MOTIFS, ET IDENTIFICATION DES POINTS DE CONTROLES N'AYANT PAS PU ETRE REALISES

Liste des bâtiments et parties de bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motifs

Néant

Liste des points de contrôles n'ayant pu être réalisés

Néant

CONSTATATIONS DIVERSES

- Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée.
- Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté.
- ☐ Le conduit de raccordement n'est pas visitable
- Au moins un assemblage par raccord mécanique est réalisé au moyen d'un ruban d'étanchéité

Néant

H CONCLUSION
☑ L'installation ne comporte aucune anomalie.
☐ L'installation comporte des anomalies de type
☐ L'installation comporte des anomalies de type
L'installation comporte des anomalies de type (DG) qui devront être réparées avant remise en service.
Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) à gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation.
L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz
I EN CAS DE DGI : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC
☐ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
Ou Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation
 Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes : Référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ; Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI)
Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.
J EN CAS D'ANOMALIE 32c : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC
☐ Transmission au Distributeur de gaz par de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur
Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie
K SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE
Signature / cachet de l'entreprise Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz Visite effectuée le : 23/02/2024 Fait à SOISSONS le 26/03/2024 Rapport n° : DU CHAUFFOUR 23290 26.02.24 GAZ Date de fin de validité : 25/03/2027 Nom / Prénom du responsable : BURFAU Damien

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Nom / Prénom de l'opérateur : BUREAU Damien



Rapport d'Expertise Immobilière

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C16-600 de juillet 2017

1	DESIGNATION ET	DESCRIPTION	DU LOCAL	D'HABITATION	ET DE SES	DEPENDANCES

Localisation du ou des immeubles bâti(s)

Département : AISNE Commune: ACY (02200) Adresse: 16 rue du Chauffour

Lieu-dit / immeuble :

Réf. Cadastrale: AB 302 - 357 - 359

Désignation et situation du lot de (co)propriété :

Etage: 2ème Porte: Droite N° de Lot: 11 Type d'immeuble : Appartement

Date de construction: 1900 Année de l'installation :

Distributeur d'électricité : Enedis

Rapport n°: DU CHAUFFOUR 23290 26.02.24 ELEC

La liste des parties du bien n'avant pu être visitées et leurs justifications se trouvent au paragraphe 9

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE

Identité du donneur d'ordre

Nom / Prénom : DU CHAUFFOUR

Tél.: Email:

Adresse: 16 Rue du Chauffour 02200 ACY

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle :

Autre le cas échéant (préciser)

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT

Identité de l'opérateur :

Nom: BUREAU Prénom : Damien

Nom et raison sociale de l'entreprise : DB EXPERTISE

Adresse: 2 Boulevard Jeanne d'Arc

02200 SOISSONS

N° Siret: 49264128700031

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD

N° de police : 55681420 date de validité : 30/09/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Qualixpert , le

20/11/2018, jusqu'au 19/11/2023

N° de certification : C 0945

4

RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection.

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

5

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA SECURITE DES PERSONNES

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

Néant

2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.

Néant

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

Néant

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.

Néant

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension – Protection mécanique des conducteurs.

Néant

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Néant

Installations particulières :

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.

Néant

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine

Néant

Informations complémentaires :

N° article (1)	Libellé des informations
B.11 a1)	L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600

6 AVERTISSEMENT PARTICULIER

Néant

7 CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant

Installations ou parties d'installation non couvertes

Les installations ou parties de l'installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent diagnostic, conformément à la norme NF C16-600 :

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :

 INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation): existence et caractéristiques;

8 EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées :

Appareil général de commande et de protection

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'**urgence**, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre :

Ces éléments permettent, lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités :

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l' origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct :

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage :

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives :

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine :

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires :

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique :

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique....) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs :

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits (15mm minimum):

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

Néant

DATE, SIGNATURE ET CACHET

Dates de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le 23/02/2024 Date de fin de validité : 25/03/2027 Etat rédigé à SOISSONS Le 26/03/2024 Nom : BUREAU Prénom : Damien

SARL DB EXPERTISE
2 Boulevard Jeanne d'Arc
02200 SOISSONS
SIRET 492 541 287 APE 743 B
Tel 703.23.96.21.49

Rapport d'Expertise Immobilière

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence: DU CHAUFFOUR 23294 23.02.24

Le 26/03/2024



<u>Bien</u> : Adresse : **Appartement**

Appartomone

16 rue du Chauffour 02200 ACY

12

Numéro de lot :

AB 302 - 357 - 359

Référence Cadastrale :

PROPRIETAIRE

DEMANDEUR

SCI DU CHAUFFOUR 16 Rue du Chauffour 02200 ACY SCI DU CHAUFFOUR 16 Rue du Chauffour 02200 ACY

Date de visite : 23/02/2024

Opérateur de repérage : BUREAU Damien

Allianz (II)

Responsabilité Civile 55681420

Allianz L.A.R.D., dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex, atteste que :

DB EXPERTISE 2 BD JEANNE D ARC 02200 SOISSONS

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 55681420, qui a pris effet le 01/10/2015.

Ce contrat a pour objet de :

 satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 – 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271-1 à R 272-4 et L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents;
 garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir:

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

La présente attestation est valable, pour la période du 30/09/23 au 01/10/24


La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut engager celui-ci au delà des limites du contrat auquel elle se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite. Etablie à LYON, le 04/10/2023

Pour Allianz,







Marjorle ALBERT



Une sertification pout être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le sité internet de LCC GUALLIPERT vere qualityant com.

FOR Cartification de compétance version N 810130

LCC 17, no time! 81108 CASTRES



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Attestation sur l'honneur

Je soussigné Damien BUREAU de la société DB EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulère au regard des articles cités ci-dessous :

- Art. R. 271-1. Pour l'application de l'article L. 271-6. Il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salaries ou constituée de personne soit apui, qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
- « La certification des compétences est délivrée en tonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.

 Les organismes autorisés à délivre la certification des compétences sont accrédiés par un organisme signataire de l'accord européen multitatrial pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes de accrédiation. Les certifications et compétences de la coordination européenne des organismes de accrédiation de l'organisation interme de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifies. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.
- Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.
- Art. R. 271-2 Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. Art. R. 271-3. Lorsque le proprietaire charge une personne d'ébligh un dossier de diagnostic Schnique, celle-ci la remet un document par le que le la atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle losspoe des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Art. R. 271-4. Est puri de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
 a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4" et au 5" de l'article L. 271-4 sans res pecter les conditions de compétence. A organisation et das sur ance Mérine par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;
- b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1;
- c) Pour un vendeur de faire appet, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article. L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article. L. 271-6.
- « La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Damien BUREAU

SARL DB EXPERTISE

2 AL De L'SARVISSE - 02200 SOISSOI
Sept 972 641 267 APR 743 B

171 / 143 03.23 96.21 49



Rapport d'Expertise Immobilière

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° DU CHAUFFOUR 23294 23.02.24

INFORMATIONS GENERALES

Lot Nº : 12 Type de bien : Appartement

Etage: 2ème Réf. Cadastrale: AB 302 - 357 - 359

Adresse: Bâti: Oui

> 02200 ACY Date du permis de construire : 1900

> > Date de construction: 1900

Porte: Gauche

Propriétaire : SCI DU CHAUFFOUR

16 rue du Chauffour

CONSTAT AMIANTE

il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante


CERTIFICAT DE SUPERFICIE


Superficie totale : 43,75 m²

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Date limite de validité: 25/03/2034

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, déduction faite de la production d'électricité à demeure Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Estimation des émissions : 28 kgeqCO2/m2.an





DIAGNOSTIC GAZ – Date limite de validité 25/03/2027

L'installation ne comporte aucune anomalie

DIAGNOSTIC ELECTRICITE – Date limite de validité 25/03/2027

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.

Rapport d'Expertise Immobilière

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011);

Arrêtés du 12 décembre 2012 ;

INFORMATIONS GENERALES

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Appartement

Habitation (Parties privatives Cat. du bâtiment :

d'immeuble collectif d'habitation)

Nombre de Locaux :

Etage: 2ème

Numéro de Lot: 12

Référence Cadastrale : AB 302 - 357 - 359 Date du Permis de Construire : 1900 16 rue du Chauffour Adresse:

02200 ACY

Porte:

Propriété de: SCI DU CHAUFFOUR 16 Rue du Chauffour

Gauche

02200 ACY

DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE A.2

SCI DU CHAUFFOUR Nom:

Adresse: 16 Rue du Chauffour

02200 ACY

Qualité:

Documents

fournis:

Moyens mis à

disposition:

Néant

Néant

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: DU CHAUFFOUR 23294 23.02.24 A

Le repérage a été réalisé le : 23/02/2024

Par: BUREAU Damien

N° certificat de qualification : C0945

Date d'obtention : 15/10/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les

compétences sont certifiées par :

QualiXpert

81100 CASTRES

17 rue BORREL

Date de commande : 26/02/2024

Date d'émission du rapport :

Accompagnateur:

26/03/2024 Le propriétaire

Laboratoire d'Analyses:

Adresse laboratoire:

Numéro d'accréditation :

Organisme d'assurance professionnelle:

ALLIANZ IARD

Adresse assurance:

87 rue RICHELIEU 75002

PARIS - 2EME

N° de contrat d'assurance

55681420

Date de validité :

30/09/2024

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise

SARL DB EXPERTISE 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS Siret 492 541 287 APE 743 B Tel : 03.23.96 21.49

Date d'établissement du rapport : Fait à SOISSONS le 26/03/2024

Cabinet: DB EXPERTISE

Nom du responsable : BUREAU Damien Nom du diagnostiqueur : BUREAU Damien

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

INFORMATIONS GENERALES	1
DESIGNATION DU BATIMENT	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	1
EXECUTION DE LA MISSION	
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	
SOMMAIRE	2
CONCLUSION(S)	2
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION	2
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	2
PROGRAMME DE REPERAGE	3
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20)	
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21)	3
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	4
RAPPORTS PRECEDENTS	5
	5
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	5
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION	5
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	5
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR	5
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	5
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS	5
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE A OU LA LISTE B DE L'ANNE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)	XE 5
COMMENTAIRES	5
ELEMENTS D'INFORMATION	6
ANNEXE 1 – CROQUIS	7
D CONCLUSION(S)	
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante	
Liste des locaux non visités et justification	
Aucun	

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

E

PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER	
Flocages	
Calorifugeages	
Faux plafonds	

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER		
1. Parois vertic	cales intérieures		
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.		
2. Plancher	s et plafonds		
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol		
	s et équipements intérieurs		
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides). Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.		
4. Elément	s extérieurs		
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.		

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le reperage reglementaire des materiaux et produits contenant de l'amiante dans le cadre de la vente de tout ou partie d'immeuble, tel que demande aux articles R.1334-15 et R.1334-16 (deuxieme alinea) et decrit aux articles R.1334-20 et R.1334-21 du Code de la Sante Publique informe de la presence ou l'absence de materiaux ou produit contenant de l'amiante d'apres les listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la sante publique ainsi que, le cas echeant, de leur etat de conservation. Il est realise reglementairement d'apres le decret du 3 juin 2011 et de ses arretes d'application du 12 decembre 2012.

L'ensemble des materiaux ou produits ne faisant pas partie des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la sante publique ne sont pas inclus dans le programme de reperage contractuel et ne sont donc pas consideres comme des materiaux ou produits a reperer, et sauf demande particuliere de complement au programme de reperage contractuels, ne font pas l'objet de ce reperage d'amiante.

Le présent repérage amiante ne préjuge donc pas de l'existence dans la construction d'autres

matériaux ou produits pouvant contenir de l'amiante, soit non listés dans le tableau ci-dessus, soit pouvant apparaître après une investigation approfondie destructive (par exemple : flocage dissimulé derrière une contrecloison, calorifugeage de canalisation encoffré...).

Lorsque l'opérateur a connaissance d'autres matériaux ou produits non listés dans le programme de repérage contractuel, réputés contenir de l'amiante de façon certaine (ex : marquage AT sur un matériau en fibre-ciment attestant de la présence d'amiante,...), il les signale également, sans pour autant que ce signalement garantisse l'exhaustivité des investigations concernant l'ensemble des matériaux ou produits non concernés par le programme de repérage. Plus généralement, l'absence de signalement d'un composant ou partie de composant non concerné par le programme de repérage définit partie ne peut faire l'objet d'un appel en garantie.

Le présent rapport de repérage amiante n'est pas suffisant en cas de travaux ou démolition.

Il doit être complété, selon le cas, par un contrôle amiante spécifique « avant travaux » ou « avant démolition », au cours desquels il peut être nécessaire de réaliser des investigations approfondies destructives pour s'assurer de la composition interne d'un composant, d'un ouvrage ou d'un volume concerné par les travaux ou la démolition. La recherche de la présence de Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante dans les parties communes n'est pas l'objet de ce rapport mais est celui du Dossier Technique Amiante des parties communes, dont l'existence est obligatoire depuis le premier janvier 2006. Il convient donc de s'y reporter pour les questions concernant l'ensemble des ouvrages et équipements communs.

Date du repérage: 23/02/2024

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :		

G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION						
N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification		
1	Séjour cuisine	2ème	OUI	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE		
2	Dégagements	2ème	OUI	Light Thomas was a		
3	Salle d'eau	2ème	OUI			
4	Chambre	2ème	OUI			

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Néant

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

Présence	A : Amiante	N : Non Amianté		a? : Probabilité de présence d'Amiante		
Etat de dégradation des	F, C, FP	BE : Bon état	DL : D	DL : Dégradations locales ME : Mauvais		
Matériaux	Autres matériaux	MND : Matériau(x) non dégradé(s)		MD : Matéria	MD : Matériau(x) dégradé(s)	
Obligation matériaux de type	1 Faire réaliser	une évaluation périodi	que de l'état d	de conservation		
Flocage, calorifugeage ou faux- plafond	2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement					
(résultat de la grille d'évaluation)	3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement					
Recommandations des autres	EP Evaluation pe	ériodique			Allpangy - 1)	
matériaux et produits.	AC1 Action corrective de premier niveau					
(résultat de la grille d'évaluation)	AC2 Action correc	tive de second niveau			The paids of	

COMMENTAIRES

5/7

ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaquès pleurales).


L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

ANNEXE 1 - CROQUIS





Rapport d'Expertise Immobilière

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Article 46 et 54 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a modifié l'article R111-2 du CCH Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967

DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Appartement Adresse:

16 rue du Chauffour 02200 ACY

Etage:

2ème

Porte:

Gauche

Numéro de lot :

12

Référence Cadastrale: AB 302 - 357 - 359

Propriété de:

SCI DU CHAUFFOUR

16 Rue du Chauffour

02200 ACY

Mission effectuée le : 23/02/2024 Date de l'ordre de mission : 26/02/2024

N° Dossier:

DU CHAUFFOUR 23294 23.02.24 C

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 est égale à :

Total: 43,75 m²

(Quarante-trois mètres carrés soixante-quinze)

Commentaires : Néant

DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local	Etage	Surface Loi Carrez
Séjour cuisine	2ème	27,53 m²
Dégagements	2ème	2,87 m²
Salle d'eau	2ème	4,98 m²
Chambre	2ème	8,37 m²
Total		43,75 m²

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par DB EXPERTISE qu'à titre indicatif.

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

à SOISSONS, le 26/03/2024

Nom du responsable : **BUREAU** Damien

> SARL DB EXPERTISE 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS

MANAN dheynertise fr



DPE diagnostic de performance énergétique (logement)

n°: 2402E1096083G établi le : 26/03/2024

valable jusqu'au: 25/03/2034

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe




adresse : 16 rue du Chauffour, 02200 ACY / étage: 2ème - N° lot: 12

type de bien : Appartement année de construction : 1900 surface habitable: 43,75 m² propriétaire : DU CHAUFFOUR

adresse: 16 Rue du Chauffour, 02200 ACY

Performance énergétique et climatique

* Dont émissions de gaz à effet de serre.





Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements. Pour l'améliorer, voir pages 5 à 6

Ce logement émet 1232 kg de CO₂ par an, soit l'équivalent de 6386 km parcourus en voiture. Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz,

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires). En cas de système collectif, les montants facturés peuvent différer en fonction des règles de répartition des charges. Voir p.3 pour voir les détails par poste



entre 605 € et 819 € par an

Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? voir p.3

Informations diagnostiqueur

DB EXPERTISE

2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS

diagnostiqueur: Damien BUREAU tel: 03.23.96.21.49


email: contact@dbexpertise.fr nº de certification : C0945

organisme de certification : QualiXpert


SARL DB EXPERTISE 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS

À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE. Dans le cadre du Réglement général sur la protection des données (RGPD), l'Adome vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de cont ôles ou en cas de contestation ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d'un droit d'accès, de restification, ce portabilité, d'effacement ou une limitation du traite nem de ces données. Si vous souhaitez faire valoir volre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page « Constacts » de l'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr).

Schéma des déperditions de chaleur



Performance de l'isolation




Système de ventilation en place



Ventilation par ouverture de fenêtres

Confort d'été (hors climatisation)*



Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :





toiture isolée

logement traversant

Pour améliorer le confort d'été :



Equipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent:



panneaux thermiques



panneaux solaires photovoltaïques



pompe à chaleur



géothermie



chauffe eau thermodynamique

réseau de chaleur

vertueux



système de chauffage au bois

^{*}Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Montants et consommations annuels d'énergie

	usage			nmation d'énergie h énergie primaire)	frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)	répartition des dépenses
	chauffage	0	propane	2923 (2923 éf)	Entre 355€ et 481€	57%
₽°	eau chaude sanitaire	ð	propane	1548 (1548 éf)	Entre 188€ et 254€	32%
*	refroidissement					0%
P	éclairage	4	électrique	190 (83 éf)	Entre 20€ et 28€	4%
4	auxiliaires	4	électrique	381 (166 ef)	Entre 42€ et 56€	7%
	gie totale pour les ages recensés			5 043 kWh (4 720 kWh é.f.)	Entre 605€ et 819€ par an	Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude de 91,441 par jour.

é.f. → énergie finale

A Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements..

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est en moyenne -25,4% sur votre facture soit -106 par an

astuces (plus facile si le logement dispose de solutions de pilotage efficaces)

recommandations d'usage ci-dessous

- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17°C la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

astuces

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée \rightarrow 91,44l /jour d'eau chaude à 40°C

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement

(1-2 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 40 l.

381 consommés en moins par jour,

c'est en moyenne -34% sur votre facture soit -76 €

par an



- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie :

^{*} Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris)

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements.

		description	isolation
	murs	Mur Est Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu donnant sur Circulations communes, isolé Mur Ouest Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu donnant sur Extérieur, isolé Mur Nord Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu donnant sur Circulations communes, isolé	bonne
\triangle	plancher bas	Pas de plancher déperditif	
^	toiture / plafond	Plafond Plaques de plâtre donnant sur Combles aménagés, isolé	bonne
	portes et fenêtres	Fenêtres battantes, Menuiserie PVC VIR - double vitrage vertical (e = 16 mm) Fenêtres battantes, Menuiserie PVC VIR - double vitrage horizontal (e = 16 mm) Porte opaque pleine isolée	très bonne

Vue d'ensemble des équipements description chauffage Chaudière condensation GPL, installation en 2016, individuel sur Plancher chauffant Chaudière condensation GPL installation en 2016, individuel, production instantanée. eau chaude sanitaire Réseau non bouclé. ventilation Ventilation par ouverture de fenêtres Chaudière condensation: pilotage Plancher chauffant : sans régulation pièce par pièce, intermittence central avec minimum de température

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la honne gestion et l'entretien régulier des équinements de votre logement

sont essentiels.				
		type d'entretien		
	isolation	Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel		
	éclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. Régler les temporisations et les seuils de luminosité dans les parties communes pour les adapter aux besoins.		
	radiateur	Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur Programmer le système de chauffage ou l'adapter en fonction de la présence des usagers : augmenter la température de consigne d'un degré augmente en moyenne de 6% la facture de chauffage. Si une régulation terminale est présente (convecteurs électriques, robinets thermostatiques), adapter les besoins de chauffage à chaque pièce.		
4	ventilation	Ne jamais boucher les entrées d'air		

Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack 0 de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack 2 d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux ① + ② ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack ① avant le pack ②). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.



Les travaux essentiels montant estimé : 9000 à 15000 €

t description

performance recommandée



chauffage

PAC Air Eau (individuelle) : Installation d'une pompe à chaleur air / eau

SCOP=4.6

Commentaire:

Travaux essentiels:

Les conseils pour ne pas se tromper :

Réaliser une étude thermique avec un bureau d'études INDÉPENDANT pour valider la puissance de la machine.

Renforcer au maximum l'isolation de la maison (isolation combles et murs, vitrages).

Privilégier les installateurs qui installent systématiquement des compteurs d'énergie sur les systèmes de pompes à chaleur.

Privilégier des installateurs qui travaillent à proximité du projet.

Chercher à baisser au maximum la température d'eau de l'émetteur du système de chauffage : cela améliore les performances et la durée de vie du système.

Éviter les émetteurs à inertie dans les maisons types BBC.

Mise en garde sur les rendements des PAC:

Dans la pratique, les pompes à chaleur une fois installées ont des rendements qui peuvent être complètement différents, et cela en fonction de plusieurs paramètres :

La température de l'air (pour une aérothermie) : plus la PAC récupère de l'air froid, plus le COP diminue.


La température de l'eau chauffée : plus la PAC chauffe l'eau à haute température, plus le COP diminue. Attention donc aux machines qui font de la haute température. Il faut absolument regarder les COP non pas à 35°C, mais à 65°C.


Les cycles courts : une machine trop puissante qui s'arrête et se remet en route trop souvent aura des COP et une durée de vie amoindris. Ce n'est pas le cas en chambre d'essai car les PAC sont testées sur un cycle sans interruption pendant 2 heures.

Les débits d'eau : si les liaisons hydrauliques n'assurent pas les débits d'eau nécessaires, la PAC voit ses rendements diminuer. Il faut donc privilégier des grosses sections de tuyaux, avec le moins de coude possible. En rénovation, veillez aussi à exiger un nettoyage des circuits de vos radiateurs, car toutes les boues accumulées dans les radiateurs ralentissent l'eau et n'assurent pas les débits d'eau suffisants pour avoir les COP théoriques.

Recommandations d'amélioration de la performance

Évolution de la performance après travaux









Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QualiXpert, 17 rue BORREL 81100 **CASTRES**

Référence du logiciel validé : AnalysImmo DPE 2021 4.1.1

Référence du DPE : 2402E1096083G

Invariant fiscal du logement

Référence de la parcelle cadastrale : AB 302 - 357 - 359-

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Date de visite du bien : 23/02/2024

Numéro d'immatriculation de la copropriété:

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Néant

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des consommations réelles :

Les rendements utilisés pour l'estimation sont fixés par arrêté et peuvent différer des rendements réels des installations. La méthode conventionnelle est prévue pour une utilisation standardisée du bien (nombre d'occupants, température de chauffe pendant le jour et la nuit, période d'occupation du bien...).

Lorsque les éléments des parois ne sont pas connus, des valeurs par défaut sont prises pour les caractériser : ces valeurs ne reflètent pas forcément les caractéristiques réelles des parois.

Les coûts des énergies sont indexés au 1 Janvier 2021 et sont différents des coûts pratiqués par les distributeurs d'énergie.

Pour prendre en compte les différents traitements de l'électricité, un facteur de 2.30 est utilisé pour faire la conversion des consommations des systèmes électriques en énergie primaire.

n seul matériau /
n
n seul matériau /

donnée d'entrée	The Part State of the Land	origin	e de la donnée	valeur renseignée
	Isolation : oui / non / inconnue	2	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	2	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	0	observée ou mesurée	Non
	Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
	Doublage	0	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface .	0	observée ou mesurée	9,46 m²
	Matériau mur	۵	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
	Epaisseur mur	۵	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	Q	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	۵	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Non
	Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	0	observée ou mesurée	Local chauffé
	Doublage	0	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface	۵	observée ou mesurée	6,68 m²
Mur Nord	Matériau mur	۵	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
	Epaisseur mur	۵	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	Q	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	P	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	٥	observée ou mesurée	Oui
	Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	٥	observée ou mesurée	Circulations communes avec bouche ou gaine de désenfumage, ouverte en permanence
	Surface Aiu	Q	observée ou mesurée	8,66 m²
	Surface Aue	Q	observée ou mesurée	8,66 m²
	Etat isolation des parois du local non chauffé	€]	document fourni	Oui
	Doublage	Q	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface	٥	observée ou mesurée	21,11 m²
	Matériau mur	٥	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
	Epaisseur mur	Q	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	٥	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	۵	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Non
Mur Est	Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	۵	observée ou mesurée	Circulations communes avec bouche ou gaine de désenfumage, ouverte en permanence
	Surface Aiu	۵	observée ou mesurée	21,11 m ²
	Surface Aue	٥	observée ou mesurée	21,11 m²
	Etat isolation des parois du local	€]	document fourni	Oui
	non chauffé Doublage	ρ	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface	٥	observée ou mesurée	7,88 m²

	origin	e de la donnée	valeur renseignée
Matériau mur	٥	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau
7			inconnu
			30 cm
Isolation : oui / non / inconnue	ρ	observée ou mesurée	Oui
Epaisseur isolant	٥	observée ou mesurée	10 cm
Bâtiment construit en matériaux anciens	0	observée ou mesurée	Non
Inertie	D	observée ou mesurée	Légère
Type de local non chauffé adjacent	2	observée ou mesurée	Local chauffé
Doublage	2	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
Surface	P	observée ou mesurée	42,99 m²
Туре	Q	observée ou mesurée	Plaques de plâtre
Isolation : oui / non / inconnue	٥	observée ou mesurée	Oui
Epaisseur isolant	۵	observée ou mesurée	20 cm
Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
Type de local non chauffé adjacent	Q	observée ou mesurée	Combles aménagés
Surface Aiu	Q	observée ou mesurée	43,75 m²
Surface Aue	P	observée ou mesurée	43,75 m²
Etat isolation des parois du local	×	valeur par défaut	Oui
Surface	P	observée ou mesurée	43,75 m²
Type de plancher bas	Q	observée ou mesurée	Dalle béton
Isolation : oui / non / inconnue	٥	observée ou mesurée	Non
Inertie	Q	observée ou mesurée	Légère
Type d'adjacence	Q	observée ou mesurée	Local chauffé
Surface de baies	Q	observée ou mesurée	1,83 m²
Type de vitrage	Q	observée ou mesurée	Double vitrage vertical
Epaisseur lame air	Q	observée ou mesurée	16 mm
Présence couche peu émissive	٥	observée ou mesurée	Oui
Gaz de remplissage		observée ou mesurée	Air
Double fenêtre		observée ou mesurée	Non
VISIONE SERVICE CONTROL OF THE SERVICE CONTRO			Verticale (Inclinaison ≥ 75°)
			Menuiserie PVC
		And the state of t	Nu intérieur
			Fenêtres battantes
			Sans
			Sud
			Absence de masque proche
			Absence de masque proche Absence de masque lointain
2		test position	21 A 7
			Oui
(2)			1,83 m²
Type de vitrage	P	observée ou mesurée	Double vitrage vertical
	Epaisseur mur Isolation : oui / non / inconnue Epaisseur isolant Bâtiment construit en matériaux anciens Inertie Type de local non chauffé adjacent Doublage Surface Type Isolation : oui / non / inconnue Epaisseur isolant Inertie Type de local non chauffé adjacent Surface Aiu Surface Aiu Surface Aue Etat isolation des parois du local non chauffé Surface Type de plancher bas Isolation : oui / non / inconnue Inertie Type d'adjacence Surface de baies Type de vitrage Epaisseur lame air Présence couche peu émissive Gaz de remplissage	Epaisseur mur Isolation: oui / non / inconnue Epaisseur isolant Bâtiment construit en matériaux anciens Inertie Type de local non chauffé adjacent Doublage Surface Type Isolation: oui / non / inconnue Epaisseur isolant Inertie Type de local non chauffé adjacent Paisseur isolant Inertie Type de local non chauffé adjacent Surface Aiu Surface Aiu Surface Aue Etat isolation des parois du local non chauffé Surface Type de plancher bas Isolation: oui / non / inconnue Inertie Type d'adjacence Surface de baies Type d'adjacence Surface de baies Présence couche peu émissive Gaz de remplissage Double fenêtre Inclinaison vitrage Positionnement de la menuiserie Type volets Orientation des baies Type de masque proches Type de masque slointains Présence de joints	Epaisseur mur Isolation : oui / non / inconnue Epaisseur isolant Bătiment construit en matériaux anciens Inertie Dobservée ou mesurée Type de local non chauffé adjacent Doublage Surface Doublage Dobservée ou mesurée Epaisseur isolant Doublage Cobservée ou mesurée Type Doublage Dobservée ou mesurée Type Dobservée ou mesurée Type Dobservée ou mesurée Isolation : oui / non / inconnue Dobservée ou mesurée Inertie Dobservée ou mesurée Inertie Dobservée ou mesurée Epaisseur isolant Dobservée ou mesurée Inertie Dobservée ou mesurée Type de local non chauffé adjacent Dobservée ou mesurée Surface Aiu Dobservée ou mesurée Surface Aue Dobservée ou mesurée Etat isolation des parois du local non chauffé Surface Dobservée ou mesurée Type de plancher bas Dobservée ou mesurée Isolation : oui / non / inconnue Inertie Dobservée ou mesurée Type de vitrage Dobservée ou mesurée Dobservée ou mesurée Dobservée ou mesurée Dobservée ou mesurée Type de vitrage Dobservée ou mesurée Dobservée ou

donnée d'entrée		origir	ne de la donnée	valeur renseignée
	Présence couche peu émissive	٥	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	٥	observée ou mesurée	Air
	Double fenêtre	2	observée ou mesurée	Non
	Inclinaison vitrage	۵	observée ou mesurée	Verticale (Inclinaison ≥ 75°)
	Type menuiserie	Q	observée ou mesurée	Menuiserie PVC
	Positionnement de la menuiserie	۵	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	۵	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	۵	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	Q	observée ou mesurée	Ouest
	Type de masque proches	P	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	Q	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	۵	observée ou mesurée	Oui
	Surface de baies	Q	observée ou mesurée	0,43 m²
	Type de vitrage	Q	observée ou mesurée	Double vitrage vertical
	Epaisseur lame air	٥	observée ou mesurée	16 mm
	Présence couche peu émissive	۵	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	ρ	observée ou mesurée	Air
	Double fenêtre	٥	observée ou mesurée	Non
	Inclinaison vitrage	Q	observée ou mesurée	Verticale (Inclinaison ≥ 75°)
Fenêtre salle d'eau	Type menuiserie	۵	observée ou mesurée	Menuiserie PVC
	Positionnement de la menuiserie	٥	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	۵	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	٥	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	۵	observée ou mesurée	Ouest
	Type de masque proches	۵	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	۵	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	٥	observée ou mesurée	Oui
	Surface de baies	۵	observée ou mesurée	0,76 m²
	Type de vitrage	۵	observée ou mesurée	Double vitrage horizontal
	Epaisseur lame air	۵	observée ou mesurée	16 mm
	Présence couche peu émissive	۵	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	۵	observée ou mesurée	Argon ou Krypton
	Double fenêtre	٥	observée ou mesurée	Non
Vélux chambre	Inclinaison vitrage	٥	observée ou mesurée	Horizontale (25° ≤ Inclinaison < 75°)
	Type menuiserie	٥	observée ou mesurée	Menuiserie PVC
	Positionnement de la menuiserie	٥	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	۵	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	۵	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	۵	observée ou mesurée	Ouest
	Type de masque proches	٥	observée ou mesurée	Absence de masque proche

donnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignée
	Type de masques lointains	P	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	P	observée ou mesurée	Oui
	Type de porte	P	observée ou mesurée	Porte opaque pleine isolée
Porte entrée	Surface	Q	observée ou mesurée	1,98 m²
	Présence de joints	Q	observée ou mesurée	Non
	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Refend - Mur
Linéaire Mur Sud (à gauche du	Type isolation	Q	observée ou mesurée	ITI
refend)	Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	1 m
	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Refend - Mur
∟inéaire Mur Duest (à gauche	Type isolation	Q	observée ou mesurée	ITI
du refend)	Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	1 m
	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Refend - Mur
inéaire Mur Sud à droite du	Type isolation	۵	observée ou mesurée	ITI
refend)	Longueur du pont thermique	ρ	observée ou mesurée	1 m
	Type de pont thermique	۵	observée ou mesurée	Refend - Mur
₋inéaire Mur Duest (à droite	Type isolation	ρ	observée ou mesurée	ITI
du refend)	Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	1 m
	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Menuiseries - Mur
	Type isolation	ρ	observée ou mesurée	ITI
Linéaire Fenêtre	Longueur du pont thermique	ρ	observée ou mesurée	5,46 m
séjour cuisine Mur Sud	Largeur du dormant menuiserie Lp	٥	observée ou mesurée	5 cm
	Retour isolation autour menuiserie	ρ	observée ou mesurée	Oui
	Position menuiseries	٥	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type de pont thermique	ρ	observée ou mesurée	Menuiseries - Mur
	Type isolation	٥	observée ou mesurée	ITI
	Longueur du pont thermique	2	observée ou mesurée	5,46 m
Linéaire Fenêtre séjour Mur Ouest	Largeur du dormant menuiserie Lp	ρ	observée ou mesurée	5 cm
	Retour isolation autour menuiserie	2	observée ou mesurée	Oui
	Position menuiseries	2	observée ou mesurée	Nu intérieur
				Menuiseries - Mur
	Type de pont thermique	2	observée ou mesurée	
	Type isolation	2		1TI
Linéaire Fenêtre salle d'eau Mur	Longueur du pont thermique	0	observée ou mesurée	2,64 m
Ouest	Largeur du dormant menuiserie Lp	2	observée ou mesurée	5 cm
	Retour isolation autour menuiserie	2	observée ou mesurée	Oui
	Position menuiseries	2	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type de pont thermique	2	observée ou mesurée	Menuiseries - Mur
Linéaire Porte	Type isolation	2	observée ou mesurée	ITI
entrée Mur Nord	Longueur du pont thermique	٥	observée ou mesurée	5,3 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	٩	observée ou mesurée	5 cm
	Retour isolation autour menuiserie	ρ	observée ou mesurée	Non

donnée d'entrée	origine de la donnée	valeur renseignée	
Position menuiseries	Observée ou mesurée	Nu intérieur	

donnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignée
	Type d'installation de chauffage	2	observée ou mesurée	Installation de chauffage sans solaire
	Type générateur	۵	observée ou mesurée	Chaudière condensation
	Surface chauffée	0	observée ou mesurée	43,75 m²
	Année d'installation	۵	observée ou mesurée	2016
	Energie utilisée	Q	observée ou mesurée	Gpl
	Présence d'une ventouse	Q	observée ou mesurée	Oui
	QP0	×	valeur par défaut	0,12 kW
	Pn	1	document fourni	25 kW
Chaudière	Rpn	×	valeur par défaut	95,19 %
condensation	Rpint	×	valeur par défaut	106,49 %
	Présence d'une veilleuse	Q	observée ou mesurée	Non
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	۵	observée ou mesurée	Oui
	Type émetteur	۵	observée ou mesurée	Plancher chauffant
	Surface chauffée par émetteur	Q	observée ou mesurée	43,75 m²
	Type de chauffage	۵	observée ou mesurée	Central
	Equipement d'intermittence	Q	observée ou mesurée	Central avec minimum de température
	Présence de comptage	Q	observée ou mesurée	Non
	Type générateur	۵	observée ou mesurée	Chaudière condensation GPL
	Type production ECS	Q	observée ou mesurée	Individuel
Chaudière	Isolation du réseau de distribution	۵	observée ou mesurée	Non
condensation GPL	Bouclage / Traçage	Q	observée ou mesurée	Réseau non bouclé
	Pièces alimentées contiguës	٥	observée ou mesurée	Non
	Production en volume habitable	۵	observée ou mesurée	Oui
	Type de ventilation	۵	observée ou mesurée	Ventilation par ouverture de fenêtres
	Année installation	1	document fourni	1900
Ventilation	Plusieurs façades exposées	۵	observée ou mesurée	Oui
	Menuiseries avec joints	۵	observée ou mesurée	Oui



Rapport d'Expertise Immobilière

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

RAPPORT DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ

Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 portant reconnaissance de la norme NF P45-500

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9 ; Vu l'arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié par l'arrêté du 24 aout 2010, définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz

Vu l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible

A DESIGNATION DU OU DES BATIN	MENTS
● Localisation du ou des bâtiments Type de bâtiment :	Désignation et situation du ou des lots de copropriété: Adresse: 16 rue du Chauffour 02200 ACY Escalier: Bâtiment: N° de logement: Gauche Etage: 2ème Numéro de Lot: 12 Réf. Cadastrale: AB 302 - 357 - 359 Date du Permis de construire: 1900
B DESIGNATION DU PROPRIETAIR	Established to the second
Désignation du propriétaire de l'installation inté Nom: SCI DU CHAUFFOUR Prénom: Adresse: 16 Rue du Chauffour 02200 ACY Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre: Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé): Nom / Prénom Adresse:	rieure de gaz :
● Titulaire du contrat de fourniture de gaz : Nom : SCI DU CHAUFFOUR Prénom : Adresse : 16 Rue du Chauffour 02200 ACY Téléphone :	Numéro de point de livraison gaz Ou Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14 chiffres Ou A défaut le numéro de compteur Numéro:
C DESIGNATION DE L'OPERATEUR	R DE DIAGNOSTIC
● Identité de l'opérateur de diagnostic Nom / Prénom : BUREAU Damien Raison sociale et nom de l'entreprise : DB EXPERTISE Adresse : 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS N° Siret : 49264128700031	Désignation de la compagnie d'assurance Nom : ALLIANZ IARD N° de police : 55681420 Date de validité : 30/09/2024
Le présent rapport est établi par une personne dont les QualiXpert 17 rue BORREL 81100 CASTRES le 26/11/2017 N° de certification : C0945 Norme méthodologique ou spécification technique utilis	

D IDENTIFICATION DES APPAREILS

Autres appareils			Observations		
Genre (1)	Type (2)	Taux de	Anomalie		
Marque	Puissance (kW)	co	Motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil		
Modèle	Localisation	(ppm)	concerné		
Chauffage	Etanche				
DE DIETRICH	25,00		RAS		
MCR 24/28 BIC PLUS	Cuisine - Mur A		rAS		

LEGENDE		
(1)	Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur	- John Hall Hall on -
(2)	Non raccordé – Raccordé - Etanche	e e e
A.R.	Appareil Raccordé	- FI 1
D.E.M	Dispositif d'Extraction Mécanique	
CENR	Chauffe Eau Non Raccordé	Made and the

E ANOMALIES IDENTIFIEES

Néant

F

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ÊTRE CONTROLES ET MOTIFS, ET IDENTIFICATION DES POINTS DE CONTROLES N'AYANT PAS PU ETRE REALISES

Liste des bâtiments et	parties de bâtiment	(pièces et volumes) n'ayant pu	a être contrôlés et motifs
------------------------	---------------------	--------------------	--------------	----------------------------

Néant

Liste des points de contrôles n'ayant pu être réalisés

Néant

G CONSTATATIONS DIVERSES

- Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée.
- Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté.
- ☐ Le conduit de raccordement n'est pas visitable
- ☐ Au moins un assemblage par raccord mécanique est réalisé au moyen d'un ruban d'étanchéité

Néant

H CONCLUSION
☑ L'installation ne comporte aucune anomalie.
L'installation comporte des anomalies de type qui devront être réparées ultérieurement.
☐ L'installation comporte des anomalies de type
L'installation comporte des anomalies de type QQ qui devront être réparées avant remise en service.
Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) à gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation.
L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz
EN CAS DE DGI : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC
☐ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
Ou Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation
 Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes : Référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ; Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI)
Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.
J EN CAS D'ANOMALIE 32c : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC
☐ Transmission au Distributeur de gaz par de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur
Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie
K SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE
Signature / cachet de l'entreprise Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz Visite effectuée le : 23/02/2024 Fait à SOISSONS le 26/03/2024 Rapport n° : DU CHAUFFOUR 23294 23.02.24 GAZ Date de fin de validité : 25/03/2027 Nom / Prénom du responsable : BUREAU Damien Nom / Prénom de l'opérateur : BUREAU Damien

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C16-600 de juillet 2017.

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES

Localisation du ou des immeubles bâti(s)

Département : AISNE Commune: ACY (02200) Adresse: 16 rue du Chauffour

Lieu-dit / immeuble :

Réf. Cadastrale: AB 302 - 357 - 359

Désignation et situation du lot de (co)propriété :

Etage: 2ème Porte: Gauche N° de Lot: 12

Type d'immeuble : Appartement

Date de construction: 1900 Année de l'installation :

Distributeur d'électricité : Enedis

Rapport n°: DU CHAUFFOUR 23294 23.02.24 ELEC

La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et leurs justifications se trouvent au paragraphe 9

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE

 Identité du donneur d'ordre Nom / Prénom : DU CHAUFFOUR

Tél.: Email:

Adresse: 16 Rue du Chauffour 02200 ACY

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle :

Autre le cas échéant (préciser)

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT

Identité de l'opérateur :

Nom: BUREAU Prénom : Damien

Nom et raison sociale de l'entreprise : DB EXPERTISE

Adresse: 2 Boulevard Jeanne d'Arc

02200 SOISSONS

N° Siret: 49264128700031

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD N° de police : 55681420 date de validité : 30/09/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : QualiXpert , le

20/11/2018, jusqu'au 19/11/2023

N° de certification : C 0945

Etat de l'installation intérieure d'électricité

4

RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection.

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

5

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA SECURITE DES PERSONNES

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

Néant

2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.

Néant

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

Néant

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.

Néant

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension – Protection mécanique des conducteurs.

Néant

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Néant

Installations particulières :

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.

Néant

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine

Néant

Informations complémentaires :

N° article (1)	Libellé des informations
	L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B.11 a1)	

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600

6 AVERTISSEMENT PARTICULIER

Néant

CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant

Installations ou parties d'installation non couvertes

Les installations ou parties de l'installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent diagnostic, conformément à la norme NF C16-600 :

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :

 INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation): existence et caractéristiques;

8 EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées :

Appareil général de commande et de protection

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible. la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre :

Ces éléments permettent, lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités :

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l' origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

3/4

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct :

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage :

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives :

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine :

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires :

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique :

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique....) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs :

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits (15mm minimum):

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

Néant

DATE, SIGNATURE ET CACHET

Dates de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le 23/02/2024 Date de fin de validité : 25/03/2027 Etat rédigé à SOISSONS Le 26/03/2024

Nom : BUREAU Prénom : Damien

SARL DB EXPERTISE 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS Siret 192 541 287 APE 743 B Tel; 03.23.96.21.49

www.dhavnartisafr

Rapport d'Expertise Immobilière

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence: DU CHAUFFOUR 23292 23.02.24

Le 26/03/2024



<u>Bien</u> : <u>Adresse</u> : **Appartement**

16 rue du Chauffour

02200 ACY

Numéro de lot:

13

AB 302 - 357 - 359

Référence Cadastrale:

PROPRIETAIRE

DEMANDEUR

SCI DU CHAUFFOUR 16 Rue du Chauffour 02200 ACY SCI DU CHAUFFOUR 16 Rue du Chauffour 02200 ACY

Date de visite : 23/02/2024

Opérateur de repérage : BUREAU Damien

Responsabilité Civile 55681420

Allianz I.A.R.D., dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex, atteste que :

> DB EXPERTISE 2 BD JEANNE D ARC 02200 SOISSONS

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 55681420, qui a pris effet le 01/10/2015.

Ce contrat a pour objet de :

Ce contrat a pour objet de :
satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 – 655 du 8 juin 2005 et son
écret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271-1 à R 272-4 et L
271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents;
garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER


La présente attestation est valable, pour la période du 30/09/23 au 01/10/24

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut engager celui-ci au delà des limites du contrat auquel elle se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée Etablie à LYON, le 04/10/2023

Pour Allianz,









ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Attestation sur l'honneur

Je soussigné Damien BUREAU de la société DB EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles cités ci-desseure :

- Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6. Il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salaries ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.

- La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.

- Les organismes autorisés à délivre la certification des compétences sort accrédités par un organisme organisme de la confedition de la compétence sort accrédités par un organisme organisme de la confédition la Consortéstation des la accordée en considération de la roganisme de la confédition la Consortéstation de la confédition del

- Art. R. 271-2 - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. - Art. R. 271-3. Lorsque le proprietaire charge une personne d'ébblir un dossier de diagnostis technique, celle-ci lui remet un document par le que le la atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.

- Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : - a) Pour une personne détablir un document prevu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans res pecter les conditions de compétences. d'organisation et d'assur ance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;

b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1;

- c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 8° de l'article L. 271-4, à une personne qui ne statisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définée aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-8.

- La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Damien BUREAU

SARL DB EXPERTISE 2 At De 1) province - 02200 50855 Sept 492 641 287 APE 743 B 191 / 43 03.23 96.21 49

Rapport d'Expertise Immobilière

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° DU CHAUFFOUR 23292 23.02.24

INFORMATIONS GENERALES

Type de bien : Appartement

Etage: 2ème

Adresse:

16 rue du Chauffour

02200 ACY

Porte: Face

Propriétaire : SCI DU CHAUFFOUR

Lot N°: 13

Réf. Cadastrale: AB 302 - 357 - 359

Bâti: Oui

Date du permis de construire : 1900

Date de construction: 1900

CONSTAT AMIANTE

il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Superficie totale : 54.08 m²

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Date limite de validité : 25/03/2034

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le

refroidissement, déduction faite de la production d'électricité à demeure


Emissions de gaz à effet de serre (GES)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidisseme

Estimation des émissions : 36 kgeqCO2/m².an

Consommation conventionnelle: 144 kWhep/m².an

(énergie primaire) émission 144 36* kgCO2/m²/ 137 kWh/m²/ar d'énergie finale



DIAGNOSTIC GAZ - Date limite de validité 25/03/2027

L'installation ne comporte aucune anomalie

DIAGNOSTIC ELECTRICITE – Date limite de validité 25/03/2027

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.

Rapport d'Expertise Immobilière

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011);

Arrêtés du 12 décembre 2012 ;

INFORMATIONS GENERALES

DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Appartement

Cat. du bâtiment : Habitation (Parties privatives

d'immeuble collectif d'habitation)

Nombre de Locaux :

Etage: 2ème Numéro de Lot: 13

Référence Cadastrale : AB 302 - 357 - 359 Date du Permis de Construire : 1900 16 rue du Chauffour Adresse:

02200 ACY

Porte: Face

Propriété de: SCI DU CHAUFFOUR

16 Rue du Chauffour

02200 ACY

DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE A.2

SCI DU CHAUFFOUR Nom:

Adresse: 16 Rue du Chauffour

02200 ACY

Qualité:

Documents

fournis:

Néant

Moyens mis à

disposition:

Néant

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: DU CHAUFFOUR 23292 23.02.24 A

Le repérage a été réalisé le : 23/02/2024

Par: BUREAU Damien

N° certificat de qualification: C0945

Date d'obtention : 15/10/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les

compétences sont certifiées par :

Date de commande: 26/02/2024

QualiXpert

17 rue BORREL

81100 CASTRES

Date d'émission du rapport :

Accompagnateur:

Le propriétaire

26/03/2024

Laboratoire d'Analyses:

Adresse laboratoire :

Numéro d'accréditation :

Organisme d'assurance professionnelle:

ALLIANZ IARD

Adresse assurance:

87 rue RICHELIEU 75002

PARIS - 2EME

N° de contrat d'assurance

55681420

Date de validité :

30/09/2024

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise

SARL DB EXPERTISE 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS liret 492 641 287 APE 743 B Tel ; 63 23 96 21 49

Date d'établissement du rapport : Fait à SOISSONS le 26/03/2024

Cabinet: DB EXPERTISE

Nom du responsable : BUREAU Damien Nom du diagnostiqueur : BUREAU Damien

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

MANN dheynertise fr

INFORMATIONS GENERALES	1
DESIGNATION DU BATIMENT	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	
SOMMAIRE	
CONCLUSION(S)	2
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION	2
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	2
PROGRAMME DE REPERAGE	3
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20)	
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21)	
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	
RAPPORTS PRECEDENTS	5
	5
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	5
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION	
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	5
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR	5
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS	5
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE A OU LA LISTE B DE L'ANNE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)	EXE 5
COMMENTAIRES	5
ELEMENTS D'INFORMATION	6
ANNEXE 1 – CROQUIS	7
D CONCLUSION(S)	
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante	
Liste des locaux non visités et justification	
Aucun	
Liste des éléments non inspectés et justification	

Aucun

PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

• • •	•
COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER	
Flocages	
 Calorifugeages	
Faux plafonds	

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois vertic	ales intérieures
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers	s et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol
3. Conduits, canalisations	et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides). Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
4. Elément	s extérieurs
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

3/7

Le reperage reglementaire des materiaux et produits contenant de l'amiante dans le cadre de la vente de tout ou partie d'immeuble, tel que demande aux articles R.1334-15 et R.1334-16 (deuxieme alinea) et decrit aux articles R.1334-20 et R.1334-21 du Code de la Sante Publique informe de la presence ou l'absence de materiaux ou produit contenant de l'amiante d'apres les listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la sante publique ainsi que, le cas echeant, de leur etat de conservation. Il est realise reglementairement d'apres le decret du 3 juin 2011 et de ses arretes d'application du 12 decembre 2012.

L'ensemble des materiaux ou produits ne faisant pas partie des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la sante publique ne sont pas inclus dans le programme de reperage contractuel et ne sont donc pas consideres comme des materiaux ou produits a reperer, et sauf demande particuliere de complement au programme de reperage contractuels, ne font pas l'objet de ce reperage d'amiante.

Le présent repérage amiante ne préjuge donc pas de l'existence dans la construction d'autres

matériaux ou produits pouvant contenir de l'amiante, soit non listés dans le tableau ci-dessus, soit pouvant apparaître après une investigation approfondie destructive (par exemple : flocage dissimulé derrière une contrecloison, calorifugeage de canalisation encoffré...).

Lorsque l'opérateur a connaissance d'autres matériaux ou produits non listés dans le programme de repérage contractuel, réputés contenir de l'amiante de façon certaine (ex : marquage AT sur un matériau en fibre-ciment attestant de la présence d'amiante,...), il les signale également, sans pour autant que ce signalement garantisse l'exhaustivité des investigations concernant l'ensemble des matériaux ou produits non concernés par le programme de repérage. Plus généralement, l'absence de signalement d'un composant ou partie de composant non concerné par le programme de repérage définit partie ne peut faire l'objet d'un appel en garantie.

Le présent rapport de repérage amiante n'est pas suffisant en cas de travaux ou démolition.

Il doit être complété, selon le cas, par un contrôle amiante spécifique « avant travaux » ou « avant démolition », au cours desquels il peut être nécessaire de réaliser des investigations approfondies destructives pour s'assurer de la composition interne d'un composant, d'un ouvrage ou d'un volume concerné par les travaux ou la démolition. La recherche de la présence de Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante dans les parties communes n'est pas l'objet de ce rapport mais est celui du Dossier Technique Amiante des parties communes, dont l'existence est obligatoire depuis le premier janvier 2006. Il convient donc de s'y reporter pour les questions concernant l'ensemble des ouvrages et équipements communs.

Date du repérage: 23/02/2024

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

4/7

Sens du repérage pour évaluer un local :		
9-1-		
		4.2
		4.1
		100

G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION							
N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification			
1	Entrée	2ème	OUI				
2	séjour cuisine	2ème	OUI	THE REST OF THE STATE OF THE ST			
3	Salle d'eau/WC	2ème	OUI	europi kan tana anala anal			
4	Chambre	2ème	OUI				

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Néan

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Néant

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

LEGENDE				and the state of		methodos yes	
Présence	A : Amiante		N : Non Amianté		a? : Probabilité de présence d'Amiante		
Etat de dégradation des	F, C, FP Autres matériaux		BE : Bon état	DL:	Dégradations locales	ME : Mauvais état	
Matériaux			MND : Matériau(x) non dégradé(s)		MD : Matéri	MD : Matériau(x) dégradé(s)	
Obligation matériaux de type	1 Faire réa	aliser	une évaluation périodi	que de l'état	de conservation		
Flocage, calorifugeage ou faux- plafond	2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement						
(résultat de la grille d'évaluation)	3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement						
Recommandations des autres	EP Evaluation périodique						
matériaux et produits.	AC1 Action corrective de premier niveau						
(résultat de la grille d'évaluation)	AC2 Action corrective de second niveau						

COMMENTAIRES

ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

7/7



Rapport d'Expertise Immobilière

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Article 46 et 54 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a modifié l'article R111-2 du CCH Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967

DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment :

Appartement

Adresse:

16 rue du Chauffour 02200 ACY

Nombre de Pièces :

Etage:

2ème

Numéro de lot :

13

Référence Cadastrale :

AB 302 - 357 - 359

Porte:

Propriété de:

SCI DU CHAUFFOUR

16 Rue du Chauffour

Mission effectuée le : 23/02/2024 Date de l'ordre de mission : 26/02/2024

N° Dossier:

DU CHAUFFOUR 23292 23.02.24 C

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 est égale à :

Total: 54,08 m²

(Cinquante-quatre mètres carrés zéro huit)

Commentaires: Néant

DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local	Etage	Surface Loi Carrez
Entrée	2ème	3,83 m²
séjour cuisine	2ème	31,89 m²
Salle d'eau/WC	2ème	4,19 m²
Chambre	2ème	14,17 m²
Total		54,08 m²

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par DB EXPERTISE qu'à titre indicatif.

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

à SOISSONS, le 26/03/2024

Nom du responsable : **BUREAU Damien**

> SARL DB EXPERTISE 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS Siret 492 641 287 APE 743 B Tel ; 03.23.96.21.49



DPE diagnostic de performance énergétique (logement)

n°: 2402E1096975O établi le : 26/03/2024

valable jusqu'au: 25/03/2034

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe




adresse : 16 rue du Chauffour, 02200 ACY / étage: 2ème - N° lot: 13

type de bien : Appartement année de construction: 1900 surface habitable : 51,08 m² propriétaire : DU CHAUFFOUR

adresse: 16 Rue du Chauffour, 02200 ACY

Performance énergétique et climatique

* Dont émissions de gaz à effet de serre.





Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements. Pour l'améliorer, voir pages 5 à 6

Ce logement émet 1860 kg de CO₂ par an, soit l'équivalent de 9636 km parcourus en voiture. Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz,

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéric tiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires). En cas de système collectif. les montants facturés peuvent différer en fonction des règles de répartition des charges. Voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre 890 € et 1 204 € par an

Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? voir p.3

Informations diagnostiqueur

DB EXPERTISE 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS

diagnostiqueur: Damien BUREAU tel: 03.23.96.21.49

email: contact@dbexpertise.fr n° de certification : C0945


organisme de certification : QualiXpert

SARL DB EXPERTISE 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SQISSONS Siret 492 41 287 APE 743 B Tel 50 23 36 21 49

A l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE. Dans le cadre du Réglament géneral sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nem-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestation ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de pratabilité, d'éffacement ou une invitation du traite nent de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mait indiquée à la page « Constacts » de l'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe_ltr).

TRÈS BONNE

Schéma des déperditions de chaleur





Confort d'été (hors climatisation)*



Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été:



*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent:

vertueux



panneaux thermiques

pompe à chaleur

Performance de l'isolation

MOYENNE


INSUFFISANTE





panneaux solaires photovoltaïques



géothermie









système de chauffage au bois

Montants et consommations annuels d'énergie frais annuels d'énergie consommation d'énergie répartition des dépenses usage (en kWh énergie primaire) (fourchette d'estimation*) 69% chauffage 5124 (5124 éf) Entre 623€ et 843€ propane eau chaude 23% propane 1649 (1649 éf) Entre 201€ et 271€ sanitaire 0% refroidissement éclairage 222 (97 éf) Entre 24€ et 32€ électrique auxiliaires Entre 42€ et 58€ électrique 394 (171 ef) énergie totale pour les 7 389 kWh Entre 890€ et 1 204€ par-Pour rester dans cette fourchette (7 041 kWh é.f.) usages recensés d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude de 98,641 par jour.

é.f. → énergie finale

A Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements..

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est en moyenne -23,3% sur votre facture soit -171 € par an astuces (plus facile si le logement dispose de solutions de pilotage efficaces)

- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17°C la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

astuces

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée \rightarrow 98,64l /jour d'eau chaude à 40°C

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement

(1-2 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 40 l.

411 consommés en moins par jour,

c'est en moyenne -35% sur votre facture soit -82 €

par an



- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : france-renov.gouv.fr

^{*} Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris)

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements.

		description	isolation
۵	murs	Mur Nord sur extérieur Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu donnant sur Extérieur, isolé Mur Sud sur extérieur Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu donnant sur Extérieur, isolé Mur Ouest Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu donnant sur Bâtiment ou espace autre qu'habitation, isolé	bonne
	plancher bas	Pas de plancher déperditif	
^	toiture / plafond	Plafond Plaques de plâtre donnant sur Combles aménagés, isolé	bonne
	portes et fenêtres	Fenêtres battantes, Menuiserie PVC VIR - double vitrage horizontal (e = 16 mm) Porte opaque pleine isolée	très bonne

Vue d'ensemble des équipements description Chauffage Chaudière condensation GPL, installation en 2016, individuel sur Plancher chauffant Chaudière condensation GPL installation en 2016, individuel, production instantanée. Réseau non bouclé. ventilation Ventilation par ouverture de fenêtres Chaudière condensation: Plancher chauffant: sans régulation pièce par pièce, intermittence central avec minimum de température

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

cont occontrole.	
	type d'entretien
isolation	Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel
éclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. Régler les temporisations et les seuils de luminosité dans les parties communes pour les adapter aux besoins.
radiateur	Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur Programmer le système de chauffage ou l'adapter en fonction de la présence des usagers : augmenter la température de consigne d'un degré augmente en moyenne de 6% la facture de chauffage. Si une régulation terminale est présente (convecteurs électriques, robinets thermostatiques), adapter les besoins de chauffage à chaque pièce.
chaudière	Eteindre le chauffage en cas d'absence prolongée . Eteindre le chauffage lorsque les fenêtres sont ouvertes. Programmer le système de chauffage ou l'adapter en fonction de la présence des usagers : augmenter la température de consigne d'un degré augmente en moyenne de 6% la facture de chauffage . Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler et contrôler les installations de chauffage (une chaudière bien réglée consommera moins d'énergie).

A Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Ne jamais boucher les entrées d'air

ventilation

Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1 + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 1 avant le pack 2). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.



Les travaux essentiels montant estimé: 9000 à 15000 €

lot

description

performance recommandée



chauffage

PAC Air Eau (individuelle) : Installation d'une pompe à chaleur air / eau


SCOP=4.6


Commentaire:

Néan

Recommandations d'amélioration de la performance

Évolution de la performance après travaux









Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QualiXpert , 17 rue BORREL 81100 CASTRES

Référence du logiciel validé : AnalysImmo DPE 2021 4.1.1

Référence du DPE : 2402E1096975O

Invariant fiscal du logement

Référence de la parcelle cadastrale : AB 302 - 357 - 359-

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Date de visite du bien : 23/02/2024

Numéro d'immatriculation de la copropriété:

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Néant

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des consommations réelles :

Les rendements utilisés pour l'estimation sont fixés par arrêté et peuvent différer des rendements réels des installations. La méthode conventionnelle est prévue pour une utilisation standardisée du bien (nombre d'occupants, température de chauffe pendant le jour et la nuit, période d'occupation du bien...).

Lorsque les éléments des parois ne sont pas connus, des valeurs par défaut sont prises pour les caractériser : ces valeurs ne reflètent pas forcément les caractéristiques réelles des parois.

Les coûts des énergies sont indexés au 1 Janvier 2021 et sont différents des coûts pratiqués par les distributeurs d'énergie.

Pour prendre en compte les différents traitements de l'électricité, un facteur de 2.30 est utilisé pour faire la conversion des consommations des systèmes électriques en énergie primaire.

	donnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignée	
	Département				02 - Aisne	
10	Altitude		淮	donnée en ligne	143	
tés	Type de bien		۵	observée ou mesurée	Appartement	
généralités	Année de constru	ction	~	valeur estimée	1900	
né	Surface habitable	du logement	Q	observée ou mesurée	51,08	
ge	Nombre de niveau	x du logement	ρ	observée ou mesurée	1	
	Hauteur moyenne	sous plafond	P	observée ou mesurée	2,6	
	donnée d'entrée		origine de la donnée		valeur renseignée	
		Surface	P	observée ou mesurée	43,86 m²	
		Matériau mur	۵	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu	
		Epaisseur mur	P	observée ou mesurée	30 cm	
41	Mur Nord sur	Isolation : oui / non / inconnue	۵	observée ou mesurée	Oui	
odc	extérieur	Epaisseur isolant	۵	observée ou mesurée	10 cm	
envelopp		Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Oui	
N		Inertie	Q	observée ou mesurée	Légère	
O		Doublage	۵	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm	
		Surface	۵	observée ou mesurée	3,43 m²	
	Mur Nord sur parties communes	Matériau mur	٥	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu	
		Epaisseur mur	2	observée ou mesurée	30 cm	

donnée d'entrée	The state of the s		ne de la donnée	valeur renseignée
	Isolation : oui / non / inconnue	2	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	2	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	Q	observée ou mesurée	Oui
	Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	۵	observée ou mesurée	Circulations communes avec bouche ou gaine de désenfumage, ouverte en permanence
	Surface Aiu	P	observée ou mesurée	3,43 m²
	Surface Aue	ρ	observée ou mesurée	3,43 m²
	Etat isolation des parois du local non chauffé	1	document fourni	Oui
	Doublage	P	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface	P	observée ou mesurée	15,34 m²
	Matériau mur	P	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
	Epaisseur mur	P	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	P	observée ou mesurée	Oui
Mur Ouest	Epaisseur isolant	P	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	Q	observée ou mesurée	Oui
	Inertie	ρ	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	ρ	observée ou mesurée	Bâtiment ou espace autre qu'habitation
	Doublage	P	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface	۵	observée ou mesurée	43,08 m²
	Matériau mur	P	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
	Epaisseur mur	P	observée ou mesurée	30 cm
Mur Sud sur	Isolation : oui / non / inconnue	۵	observée ou mesurée	Oui
extérieur	Epaisseur isolant	P	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Oui
	Inertie	D	observée ou mesurée	Légère
	Doublage	Q	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface	۵	observée ou mesurée	10,69 m²
	Matériau mur	٥	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
	Epaisseur mur	P	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	Q	observée ou mesurée	Oui
Mur Sud sur local chauffé	Epaisseur isolant	۵	observée ou mesurée	10 cm
DYST GIVE EV	Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Oui
	Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	۵	observée ou mesurée	Local chauffé
	Doublage	۵	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface	۵	observée ou mesurée	9,91 m²
Mur Est sur local	Matériau mur	Q	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
chauffé	Epaisseur mur	ρ	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	ρ	observée ou mesurée	Oui

donnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignée
	Epaisseur isolant	۵	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Oui
	Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	Q	observée ou mesurée	Local chauffé
	Doublage	Q	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
Mur Est sur parties communes	Surface	۵	observée ou mesurée	4,03 m²
	Matériau mur	۵	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
	Epaisseur mur	ρ	observée ou mesurée	30 cm
	Isolation : oui / non / inconnue	Q	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	P	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Oui
	Inertie	٥	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	ρ	observée ou mesurée	Circulations communes avec bouche ou gaine de désenfumage, ouverte en permanence
	Surface Aiu	ρ	observée ou mesurée	6,03 m ²
	Surface Aue	P	observée ou mesurée	6,03 m²
	Etat isolation des parois du local non chauffé	6	document fourni	Oui
	Doublage	Q	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
Plafond	Surface	Q	observée ou mesurée	48,02 m²
	Туре	Q	observée ou mesurée	Plaques de plâtre
	Isolation : oui / non / inconnue	۵	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	P	observée ou mesurée	20 cm
	Inertie	P	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	P	observée ou mesurée	Combles aménagés
	Surface Aiu	Q	observée ou mesurée	51,08 m²
	Surface Aue	Q	observée ou mesurée	51,08 m²
	Etat isolation des parois du local non chauffé	×	valeur par défaut	Oui
Plancher	Surface	Q	observée ou mesurée	51,08 m²
	Type de plancher bas	P	observée ou mesurée	Dalle béton
	Isolation : oui / non / inconnue	P	observée ou mesurée	Non
	Inertie	P	observée ou mesurée	Légère
	Type d'adjacence	P	observée ou mesurée	Local chauffé
Vélux séjour et chambre	Surface de baies	۵	observée ou mesurée	3,06 m²
	Type de vitrage	٥	observée ou mesurée	Double vitrage horizontal
	Epaisseur lame air	٥	observée ou mesurée	16 mm
	Présence couche peu émissive	P	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	۵	observée ou mesurée	Argon ou Krypton
	Double fenêtre	٥	observée ou mesurée	Non
	Inclinaison vitrage	۵	observée ou mesurée	Horizontale (25° ≤ Inclinaison < 75°)
	Type menuiserie	۵	observée ou mesurée	Menuiserie PVC

DPE / ANNEXES p.10

Fiche technique du logement (suite)

lonnée d'entrée	Positionnement de la menuiserie	P	observée ou mesurée	valeur renseignée Nu intérieur
		۵	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type ouverture	۵	observée ou mesurée	Sans
	Type volets Orientation des baies	2	observée ou mesurée	Nord
			A STATE OF THE STA	
	Type de masque proches	2	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	2	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	٥	observée ou mesurée	Oui
	Surface de baies	٥	observée ou mesurée	0,4 m²
	Type de vitrage	٥	observée ou mesurée	Double vitrage horizontal
	Epaisseur lame air	٥	observée ou mesurée	16 mm
	Présence couche peu émissive	0	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	٥	observée ou mesurée	Argon ou Krypton
	Double fenêtre	Q	observée ou mesurée	Non
	Inclinaison vitrage	٥	observée ou mesurée	Horizontale (25° ≤ Inclinaison < 75°)
élux entrée	Type menuiserie	۵	observée ou mesurée	Menuiserie PVC
	Positionnement de la menuiserie	۵	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	٥	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	٥	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	۵	observée ou mesurée	Nord
	Type de masque proches	۵	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	۵	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	۵	observée ou mesurée	Oui
Porte d'entrée	Type de porte	۵	observée ou mesurée	Porte opaque pleine isolée
	Surface	۵	observée ou mesurée	2 m²
	Présence de joints	۵	observée ou mesurée	Non
	Type de pont thermique	۵	observée ou mesurée	Plancher bas - Mur
inéaire Plancher Iur Nord sur	Type isolation	٥	observée ou mesurée	Mur Nord sur extérieur : ITI
xtérieur	Longueur du pont thermique	۵	observée ou mesurée	16,87 m
	Type de pont thermique	۵	observée ou mesurée	Plancher bas - Mur
inéaire Plancher Iur Sud sur	Type isolation	٥	observée ou mesurée	Mur Sud sur extérieur : ITI
xtérieur	Longueur du pont thermique	۵	observée ou mesurée	16,57 m
	Type de pont thermique	۵	observée ou mesurée	Plancher bas - Mur
inéaire Plancher	Type isolation	٥	observée ou mesurée	Mur Ouest : ITI
Mur Ouest	Longueur du pont thermique	0	observée ou mesurée	5,9 m
inéaire Mur	Type de pont thermique	P	observée ou mesurée	Refend - Mur
ord sur xtérieur (à	Type de pont de mique	0	observée ou mesurée	ITI
auche du efend)	Longueur du pont thermique	2	observée ou mesurée	2,6 m
	Type de pont thermique	2	observée ou mesurée	Refend - Mur
inéaire Mur Sud ur extérieur (à	Type de pont triermique Type isolation	2	observée ou mesurée	ITI
gauche du refend)	Type Isolation	~	observee on mesuree	

DPE / ANNEXES p.11

Fiche technique du logement (suite)

donnée d'entrée		origir	ne de la donnée	valeur renseignée
Linéaire Mur Nord sur extérieur (à	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Refend - Mur
	Type isolation	۵	observée ou mesurée	ITI
droite du refend)	Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	2,6 m
Linéaire Mur Sud sur extérieur (à droite du refend)	Type de pont thermique	۵	observée ou mesurée	Refend - Mur
	Type isolation	۵	observée ou mesurée	ITI
	Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	2,6 m
	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Menuiseries - Mur
	Type isolation	Q	observée ou mesurée	ITI
Linéaire Porte d'entrée Mur Est	Longueur du pont thermique	۵	observée ou mesurée	5 m
sur parties communes	Largeur du dormant menuiserie Lp	Q	observée ou mesurée	5 cm
	Retour isolation autour menuiserie	Q	observée ou mesurée	Non
	Position menuiseries	Q	observée ou mesurée	Nu intérieur

équipements

Fiche technique du logement (suite)

donnée d'entrée		origin	ne de la donnée	valeur renseignée
AS HO	Type d'installation de chauffage	Q	observée ou mesurée	Installation de chauffage sans solaire
	Type générateur	۵	observée ou mesurée	Chaudière condensation
	Surface chauffée	P	observée ou mesurée	51,08 m²
	Année d'installation	Q	observée ou mesurée	2016
	Energie utilisée	P	observée ou mesurée	Gpl
	Présence d'une ventouse	Q	observée ou mesurée	Oui
	QP0	×	valeur par défaut	0,12 kW
	Pn	1	document fourni	25 kW
Chaudière	Rpn	×	valeur par défaut	95,19 %
condensation	Rpint	×	valeur par défaut	106,49 %
	Présence d'une veilleuse	Q	observée ou mesurée	Non
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	۵	observée ou mesurée	Oui
	Type émetteur	0	observée ou mesurée	Plancher chauffant
	Surface chauffée par émetteur	۵	observée ou mesurée	51,08 m ²
	Type de chauffage	Q	observée ou mesurée	Central
	Equipement d'intermittence	Q	observée ou mesurée	Central avec minimum de température
	Présence de comptage	Q	observée ou mesurée	Non
	Type générateur	۵	observée ou mesurée	Chaudière condensation GPL
	Type production ECS	Q	observée ou mesurée	Individuel
Chaudière	Isolation du réseau de distribution	۵	observée ou mesurée	Non
condensation GPL	Bouclage / Traçage	۵	observée ou mesurée	Réseau non bouclé
	Pièces alimentées contiguës	Q	observée ou mesurée	Non
	Production en volume habitable	P	observée ou mesurée	Oui
	Type de ventilation	Q	observée ou mesurée	Ventilation par ouverture de fenêtres
	Année installation	1	document fourni	1900
/entilation	Plusieurs façades exposées	P	observée ou mesurée	Oui
	Menuiseries avec joints	Q	observée ou mesurée	Oui



Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

RAPPORT DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ

Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 portant reconnaissance de la norme NF P45-500

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9 ; Vu l'arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié par l'arrêté du 24 aout 2010, définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz

The state of the s	et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible
A DESIGNATION DU OU DES BATIM	1ENTS
● Localisation du ou des bâtiments Type de bâtiment :	 Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Adresse : 16 rue du Chauffour 02200 ACY Escalier : Bâtiment : N° de logement : Face Etage : 2ème Numéro de Lot : 13 Réf. Cadastrale : AB 302 - 357 - 359 Date du Permis de construire : 1900
B DESIGNATION DU PROPRIETAIRI	
Désignation du propriétaire de l'installation intér Nom: SCI DU CHAUFFOUR Prénom: Adresse: 16 Rue du Chauffour 02200 ACY Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre: Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé): Nom / Prénom Adresse:	ieure de gaz :
Titulaire du contrat de fourniture de gaz : Nom : SCI DU CHAUFFOUR Prénom : Adresse : 16 Rue du Chauffour 02200 ACY Téléphone :	Numéro de point de livraison gaz Ou Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14 chiffres Ou A défaut le numéro de compteur Numéro:
C DESIGNATION DE L'OPERATEUR	DE DIAGNOSTIC
Identité de l'opérateur de diagnostic Nom / Prénom : BUREAU Damien Raison sociale et nom de l'entreprise :	Désignation de la compagnie d'assurance Nom: ALLIANZ IARD N° de police: 55681420 Date de validité: 30/09/2024
Le présent rapport est établi par une personne dont les QualiXpert 17 rue BORREL 81100 CASTRES le 26/11/2017 N° de certification : C0945 Norme méthodologique ou spécification technique utilise	

D IDENTIFICATION DES APPAREILS

Autres appareils			Observations
Genre (1)	Type (2)	Taux de Anomalie	
Marque	Puissance (kW)	co	Motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil
Modèle	Localisation	(ppm)	concerné
Chauffage	Etanche		
DE DIETRICH	25,00	H LESTON.	
MCR 24/28 BIC PLUS	Cuisine - Mur C		

LEGENDE		A STATE OF THE STA
(1)	Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur	
(2)	Non raccordé – Raccordé - Etanche	The borrowing borrows
A.R.	Appareil Raccordé	The second dame.
D.E.M	Dispositif d'Extraction Mécanique	
CENR	Chauffe Eau Non Raccordé	

E ANOMALIES IDENTIFIEES

Néant

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ÊTRE CONTROLES ET MOTIFS, ET IDENTIFICATION DES POINTS DE CONTROLES N'AYANT PAS PU ETRE REALISES

Liste des bâtiments et	parties de bâtiment	(pièces et volumes) i	n'avant pu être	contrôlés et motifs

Néant

Liste des points de contrôles n'ayant pu être réalisés

Néant

G CONSTATATIONS DIVERSES

- Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée.
- Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté.
- ☐ Le conduit de raccordement n'est pas visitable
- Au moins un assemblage par raccord mécanique est réalisé au moyen d'un ruban d'étanchéité

Néant

H CONCLUSION
L'installation ne comporte aucune anomalie.
☐ L'installation comporte des anomalies de type
L'installation comporte des anomalies de type (A2) qui devront être réparées dans les meilleurs délais.
L'installation comporte des anomalies de type (DGI) qui devront être réparées avant remise en service.
Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) à gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation.
☐ L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz
I EN CAS DE DGI : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC
☐ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
Ou Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation
 Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes : Référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ; Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI)
Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.
J EN CAS D'ANOMALIE 32c : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC
☐ Transmission au Distributeur de gaz par de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur
Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie
K SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE
Signature / cachet de l'entreprise Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz Visite effectuée le : 23/02/2024 Fait à SOISSONS le 26/03/2024 Fait à SOISSONS le 26/03/2024 Rapport n°: DU CHAUFFOUR 23292 23.02.24 GAZ Date de fin de validité : 25/03/2027 Nom / Prénom du responsable : BUREAU Damien Nom / Prénom de l'opérateur : BUREAU Damien

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.



Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C16-600 de juillet 2017.

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES

Localisation du ou des immeubles bâti(s)

Département : AISNE Commune: ACY (02200) Adresse: 16 rue du Chauffour

Lieu-dit / immeuble :

Réf. Cadastrale: AB 302 - 357 - 359

Désignation et situation du lot de (co)propriété :

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE

Etage: 2ème Porte:Face N° de Lot: 13 Type d'immeuble : Appartement

Date de construction: 1900 Année de l'installation :

Distributeur d'électricité : Enedis

Rapport n°: DU CHAUFFOUR 23292 23.02.24 ELEC

La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et leurs justifications se trouvent au paragraphe 9

	after a few and the second	STATE OF THE PARTY	
Identité du donneur d'ordre			
Nom / Prénom : DU CHAUFFOUR			
Tél.: Email:			
Adresse: 16 Rue du Chauffour 02200 ACY			an inform

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle :

Autre le cas échéant (préciser)

Identité de l'opérateur : Nom: BUREAU

Prénom : Damien

Nom et raison sociale de l'entreprise : DB EXPERTISE

Adresse: 2 Boulevard Jeanne d'Arc

02200 SOISSONS

N° Siret: 49264128700031

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD N° de police : 55681420 date de validité : 30/09/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : QualiXpert , le

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT

20/11/2018, jusqu'au 19/11/2023

N° de certification : C 0945

4

RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection.

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

5

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE À LA SECURITE DES PERSONNES

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

Néant

2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.

Néant

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

Néant

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.

Néant

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension – Protection mécanique des conducteurs.

Néant

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Néant

Installations particulières :

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.

Néant

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine

DU CHAUFFOUR 23292 23.02.24 ELEC

Néant

Informations complémentaires :

N° article (1)	Libellé des informations
B.11 a1)	L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600

6 AVERTISSEMENT PARTICULIER

Néant

CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant

Installations ou parties d'installation non couvertes

Les installations ou parties de l'installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent diagnostic, conformément à la norme NF C16-600 :

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :

 INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation): existence et caractéristiques;

8 EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées :

Appareil général de commande et de protection

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'**urgence**, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre :

Ces éléments permettent, lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités :

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l' origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct :

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage :

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives :

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine :

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires :

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique :

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique....) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs :

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits (15mm minimum):

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

9

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

Néant

DATE, SIGNATURE ET CACHET

Dates de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le 23/02/2024 Date de fin de validité : 25/03/2027 Etat rédigé à SOISSONS Le 26/03/2024 Nom : BUREAU Prénom : Damien

SARL DB EXPERTISE 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS Siret 492 441 287 APE 743 B Tel :03.23.96.21.49

4/4

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence: DU CHAUFFOUR 23300 23.02.24

Le 27/03/2024



Bien :

Appartement

Adresse:

16 rue du Chauffour

02200 ACY

Numéro de lot :

14

AB 302 - 357 - 359

Référence Cadastrale :

PROPRIETAIRE

DEMANDEUR

SCI DU CHAUFFOUR 16 Rue du Chauffour 02200 ACY SCI DU CHAUFFOUR 16 Rue du Chauffour 02200 ACY

Date de visite : 23/02/2024

Opérateur de repérage : BUREAU Damien

Attestation d'assurance

Allianz (II)

Responsabilité Civile 55681420

Allianz I.A.R.D., dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex,

DB EXPERTISE 2 BD JEANNE D ARC 02200 SOISSONS

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 55681420, qui a pris effet le 01/10/2015.

Ce contrat a pour objet de :

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

La présente attestation est valable, pour la période du 30/09/23 au 01/10/24


La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut engager celui-ci au delà des limites du contrat auquel elle se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...)

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée Etablie à LYON, le 04/10/2023

Pour Allianz,







P/0



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Attestation sur l'honneur

Je soussigné Damien BUREAU de la société DB EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles cités ci-dessous :

- Art. P. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6. Il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.

- La certification des compétences est définée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du blutiment et des l'appliques à établir les différents étiments composant le dossier de diagnostic technique.

- Les reganismes autorisés à dévirer la certification des compétences sont accrédites par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes de carcéritation. L'accord établier des l'accords en considération de l'organisme de l'accord européenne des l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifés. Un organisme centificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.

Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les ma application du présent article.

- Art. R. 271-2 - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. Art. R. 271-3. Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par le que le la atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-5 et qu'elle diagnose des moyens en matériel et en pesonnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.

Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
 a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 5° de l'article L. 271-4 sans res pecter les conditions de compétence. d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;

- b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1;

c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article.
 L. 271-4, à une personne qui ne satrofait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définnes aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'imparisaité et d'indépendance exigées à l'article.
 L. 270-2 de la condition de l'article d

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

SARL DB EXPERTISE 2 AL Do 17649-9564 - 02200 S0855 Sept 492 641 287 APE 743 8 121 143 03 23 96 21 49

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° DU CHAUFFOUR 23300 23.02.24

INFORMATIONS GENERALES

Type de bien : Appartement

Lot Nº : 14

Etage: 1er

Adresse:

Réf. Cadastrale: AB 302 - 357 - 359

16 rue du Chauffour

Bâti: Oui

02200 ACY

Date du permis de construire : 1900

Porte: A gauche sur rue

Date de construction: 1900

Propriétaire : SCI DU CHAUFFOUR

CONSTAT AMIANTE

il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Superficie totale : 93,54 m²

EXPOSITION AU PLOMB

Absence de revêtements contenant du plomb.

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Date limite de validité : 26/03/2034

Consommations énergétiques


Emissions de gaz à effet de serre (GES)

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, déduction faite de la production d'électricité à demeure

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation conventionnelle: 220 kWhep/m2.an

Estimation des émissions : 30 kg_{eqCO2}/m².an





DIAGNOSTIC GAZ - Date limite de validité 26/03/2027

L'installation ne comporte aucune anomalie

DIAGNOSTIC ELECTRICITE – Date limite de validité 26/03/2027 L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.

www dheynertise fr

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011);

Arrêtés du 12 décembre 2012 ;

INFORMATIONS GENERALES

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Appartement

Cat. du bâtiment : Habitation (Parties privatives

d'immeuble collectif d'habitation)

Nombre de Locaux :

Etage:

Numéro de Lot: 14

Référence Cadastrale : AB 302 - 357 - 359 Date du Permis de Construire : 1900 Adresse: 16 rue du Chauffour

02200 ACY

Porte:

A gauche sur rue

Propriété de: SCI DU CHAUFFOUR

16 Rue du Chauffour

02200 ACY

DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom: SCI DU CHAUFFOUR

Adresse: 16 Rue du Chauffour

02200 ACY

Documents fournis:

Moyens mis à disposition:

Néant

Néant

Qualité:

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: DU CHAUFFOUR 23300 23.02.24 A

Le repérage a été réalisé le : 23/02/2024

Par: BUREAU Damien

N° certificat de qualification : C0945

Date d'obtention : 15/10/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les

compétences sont certifiées par :

QualiXpert

17 rue BORREL

81100 CASTRES

Date de commande : 27/02/2024

Date d'émission du rapport :

Accompagnateur:

27/03/2024 Le propriétaire

Laboratoire d'Analyses:

Adresse laboratoire: Numéro d'accréditation :

Organisme d'assurance

professionnelle:

ALLIANZ IARD

Adresse assurance:

87 rue RICHELIEU 75002

PARIS - 2EME

N° de contrat d'assurance

55681420

Date de validité :

30/09/2024

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise SARL DB EXPERTISE

2 Bouleyard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS

Date d'établissement du rapport : Fait à SOISSONS le 27/03/2024

Cabinet: DB EXPERTISE

Nom du responsable : BUREAU Damien Nom du diagnostiqueur : BUREAU Damien

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

INFORMATIONS GENERALES	
DESIGNATION DU BATIMENT	
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1
SOMMAIRE	2
CONCLUSION(S)	2
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION	
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	2
PROGRAMME DE REPERAGE	3
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20)	
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21)	
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	4
RAPPORTS PRECEDENTS	5
	5
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	5
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION	
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR	
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS	5
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE A OU LA LISTE B DE L'ANNE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)	
COMMENTAIRES	5
ELEMENTS D'INFORMATION	6
ANNEXE 1 – CROQUIS	7
D CONCLUSION(S)	
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante	
Liste des locaux non visités et justification	
Aucun	

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Ε

PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER	
Flocages	
Calorifugeages	
Faux plafonds	

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER					
1. Parois vertic	ales intérieures					
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.					
2. Planchers	s et plafonds					
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol					
3. Conduits, canalisations	et équipements intérieurs					
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides). Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.					
4. Elément	s extérieurs					
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.					

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le reperage reglementaire des materiaux et produits contenant de l'amiante dans le cadre de la vente de tout ou partie d'immeuble, tel que demande aux articles R.1334-15 et R.1334-16 (deuxieme alinea) et decrit aux articles R.1334-20 et R.1334-21 du Code de la Sante Publique informe de la presence ou l'absence de materiaux ou produit contenant de l'amiante d'apres les listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la sante publique ainsi que, le cas echeant, de leur etat de conservation. Il est realise reglementairement d'apres le decret du 3 juin 2011 et de ses arretes d'application du 12 decembre 2012.

L'ensemble des materiaux ou produits ne faisant pas partie des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la sante publique ne sont pas inclus dans le programme de reperage contractuel et ne sont donc pas consideres comme des materiaux ou produits a reperer, et sauf demande particuliere de complement au programme de reperage contractuels, ne font pas l'objet de ce reperage d'amiante.

Le présent repérage amiante ne préjuge donc pas de l'existence dans la construction d'autres

matériaux ou produits pouvant contenir de l'amiante, soit non listés dans le tableau ci-dessus, soit pouvant apparaître après une investigation approfondie destructive (par exemple : flocage dissimulé derrière une contrecloison, calorifugeage de canalisation encoffré...).

Lorsque l'opérateur a connaissance d'autres matériaux ou produits non listés dans le programme de repérage contractuel, réputés contenir de l'amiante de façon certaine (ex : marquage AT sur un matériau en fibre-ciment attestant de la présence d'amiante,...), il les signale également, sans pour autant que ce signalement garantisse l'exhaustivité des investigations concernant l'ensemble des matériaux ou produits non concernés par le programme de repérage. Plus généralement, l'absence de signalement d'un composant ou partie de composant non concerné par le programme de repérage définit partie ne peut faire l'objet d'un appel en garantie.

Le présent rapport de repérage amiante n'est pas suffisant en cas de travaux ou démolition.

Il doit être complété, selon le cas, par un contrôle amiante spécifique « avant travaux » ou « avant démolition », au cours desquels il peut être nécessaire de réaliser des investigations approfondies destructives pour s'assurer de la composition interne d'un composant, d'un ouvrage ou d'un volume concerné par les travaux ou la démolition. La recherche de la présence de Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante dans les parties communes n'est pas l'objet de ce rapport mais est celui du Dossier Technique Amiante des parties communes, dont l'existence est obligatoire depuis le premier janvier 2006. Il convient donc de s'y reporter pour les questions concernant l'ensemble des ouvrages et équipements communs.

Date du repérage: 23/02/2024

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour éval	luer un local :		The second second
			100000000000000000000000000000000000000
			in early tell list
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

N°	Local / partie	Etago	Visitée	Justification
N	d'immeuble	Etage	Visitee	Justilication
1	Entrée	1er	OUI	
2	Dégagements	1er	OUI	real and the second of the sec
3	Salle d'eau/WC	1er	OUI	
4	Séjour/Cuisine	1er	OUI	and the Board State
5	Chambre n°1	1er	OUI	
6	Chambre n°2	1er	OUI	
7	Chambre n°3	1er	OUI	
8	Chaufferie	RDJ	OUI	

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Néant

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

Présence	A : Amiante		N : Non Amianté		a? : Probabilité de p	résence d'Amiante		
Etat de dégradation des		F, C, FP	BE : Bon état	DL:	Dégradations locales	ME : Mauvais état		
Matériaux	Autres matériaux		MND : Matériau(x) non dégradé(s)		MD : Matéria	MD : Matériau(x) dégradé(s)		
Obligation matériaux de type	1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation							
Flocage, calorifugeage ou faux- plafond	2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement							
(résultat de la grille d'évaluation)	3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement							
Recommandations des autres	EP Evaluation périodique							
matériaux et produits.	AC1 Action corrective de premier niveau							
(résultat de la grille d'évaluation)	AC2 Action corrective de second niveau							

COMMENTAIRES

5/7

ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org



Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Article 46 et 54 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a modifié l'article R111-2 du CCH Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967

A DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment :

Appartement

AB 302 - 357 - 359

Adresse:

16 rue du Chauffour 02200 ACY

Nombre de Pièces :

Etage:

1er

Porte:

A gauche sur rue

Numéro de lot : Référence Cadastrale : 14

Propriété de:

SCI DU CHAUFFOUR

.

16 Rue du Chauffour

02200 ACY

Mission effectuée le : 23/02/2024

Date de l'ordre de mission : 27/02/2024

N° Dossier:

DU CHAUFFOUR 23300 23.02.24 C

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 est égale à :

Total: 93,54 m²

(Quatre-vingt-treize mètres carrés cinquante-quatre)

Commentaires : Néant

B DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local	Etage	Surface Loi Carrez	
Entrée	1er	5,69 m²	
Dégagements	1er	3,45 m²	
Salle d'eau/WC	1er	4,94 m²	
Séjour/Cuisine	1er	45,45 m²	
Chambre n°1	1er	12,62 m²	
Chambre n°2	1er	12,87 m²	
Chambre n°3	1er	8,52 m²	
Total		93,54 m²	

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par DB EXPERTISE qu'à titre indicatif.

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

à SOISSONS, le 27/03/2024

Nom du responsable : BUREAU Damien

> SARL DB EXPERTISE 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS Siret 492 641 207 APE 743 B Tei ;03.23.06.21.49



Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES

				s objectifs d				15 IS	
Le constat de ri de tous les revé repérer, le cas Les résultats du (qui génèrent s revêtements en Quand le CREF revêtements ex Quand le CREF la partie extérie La recherche di Si le bien immo	sque d'expo ètements du échéant, les u CREP doiv pontanémer bon état cor est réalisé térieurs au la est réalisé ure de la por e canalisatio bilier concer xes de l'hab u CREP iles privat	sition au plomb bien concerné, facteurs de dég ent permettre de it des poussières ntenant du plom en application of opgement (volet, en application of te palière). Ins en plomb ne né est affecté e itation, le CREF	(CREP), défir afin d'identifie gradation du bâ de connaître des ou des éca b (encore non des Articles L.1 portail, grille, . de l'Article L.1 fait pas partie n partie à des	ni à l'Article L.133 r ceux contenant àti permettant d'id on seulement le r ailles pouvant êtr accessible). 1334-6 et L.1334) 334-8, seuls les r du champ d'appl	4-5 du code d du plomb, qu'i entifier les situ risque immédia re ingérées pa -7, il porte unic revêtements de iication du CRE ie l'habitation, rés à un usage Avant	els soient dégrations d'insa at lié à la pre- ar un enfant; quement sur es parties co EP. le CREP ne courant, tels	gradés ou nor alubrité. ésence de rev), mais aussi les revêteme emmunes son porte que sur	n, à décrire lêtements d le risque p ints privatifs t concernés les parties lerie	rer la concentration en plomb leur état de conservation et à égradés contenant du plomb otentiel lié à la présence de d'un logement, y compris les (sans omettre, par exemple, affectées à l'habitation. Dans
Par des enf		eurs : 🗖 O	ui 🗵 No	n					
Nombre d'e	nfants de	moins de 6	ans:						
Ou les p			n immeubl	е	☐ Avant				
C Adress					D Prop				
16 rue du		ur			Nom :		CHAUFF		
02200 ACY					Adresse :	16 Rue	du Chau	ffour 022	200 ACY
		de la missi			A	. 40 D	and Oha		
Nom : S Qualité :	SCI DU C	HAUFFOU	R		Adresse	02200	ue du Cha	luπour	
	roil à fluo	rescence)				02200	ACT		
					Natura di	nadianus	léide :109		
Nom du fab Modèle de l			illon						rce :15/04/2022
N° de série		2NR8232							mbq 10 mCi
		du constat	THE STATE OF THE S		riotivito di	o la Goard	a como c	120 1010	
N° Constat				12 24 P	Date du ra	apport :	27/0	3/2024	
Date du cor			20000 20.0				lité : Auc		
H Conclu									
STATISTICS TO DEED		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Clas	ssement des	unités de d	diagnostic	:		
T-4-1	Non m	esurées	Cla	isse 0	Clas	se 1	Clas	se 2	Classe 3
Total	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre %
64	64	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0 0,00 %
		Aucun r	revêtemen	t contenant	du plomb	n'a été n	nis en évi	dence	
Auteur	du cons	tat	RESURCE					TOTAL STREET	
Signature SARL DB EXPERTISE 2 Bouleyard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS Sitet 392 541 297 APE 743 B TOTAL 10 23 398 217 APE 743 B Organisme d'assu				u responsabl u diagnostiqu	le : BURE A ueur : BUR	EAU Dar	nien		e entire and ex

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT	
RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DES OBJECTIFS DU CREP	1 "
OBJET DU CREP	1
ADRESSE DU BIEN	
COMMANDITAIRE DE LA MISSION	
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	
DATES ET VALIDITE DU CONSTAT	
AUTEUR DU CONSTAT	
RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES	
ARTICLES L.1334-5, L.1334-6, L.1334-9 ET 10 ET R.1334-10 A 12 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;	,
ARRETE DU 19 AOUT 2011 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB	
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION	: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L'AUTEUR DU CONSTAT	
DECLARATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR)	
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL	
LE BIEN OBJET DE LA MISSION	1
OCCUPATION DU BIEN	1
LISTE DES LOCAUX VISITES	
LISTE DES LOCAUX NON VISITES	
METHODOLOGIE EMPLOYEE	
VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	
STRATEGIE DE MESURAGE	•
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	ļ
PRESENTATION DES RESULTATS	
CROQUIS	
RESULTATS DES MESURES	
COMMENTAIRES	***************************************
LES SITUATIONS DE RISQUE	
TRANSMISSION DU CONSTAT AU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE	i
OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES	
	!
ANNEXES	
NOTICE D'INFORMATION	

1 RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES

Articles L.1334-5, L.1334-6, L.1334-9 et 10 et R.1334-10 à 12 du Code de la Santé Publique ; Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

2 RENSEIGNEMENTS CON	CERNANT	LA MISSION				
2.1 L'auteur du constat						
	sont certifiées Numéro de Ce	pport est établi par une personne dont les compétences s par : QualiXpert, 17 rue BORREL 81100 CASTRES certification de qualification : C0945 tion : 30/07/2017				
2.2 Déclaration ASN et personne compe	étente en radio	oprotection (PCR)				
Déclaration ASN (DGSNR) : T020291 Nom du titulaire : DB EXPERTISE		Date d'autorisation :26/	12/2018			
Nom de la personne compétente en Radio 2.3 Etalonnage de l'appareil	protection (PC	R) : BUREAU Damien				
Fabriquant de l'étalon : NITON N° NIST de l'étalon : SRM 2571	. 1982	Concentration: 3,58 m Incertitude: 0,39 m				
Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	e Date	Concentration (mg/cm²)			
En début du CREP	1	23/02/2024	1,04			
En fin du CREP	2	23/02/2024	1,04			
Si une remise sous tension a lieu		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
La vérification de la justesse de l'appareil consiste En début et en fin de chaque constat et à chaque nouve						
2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel						
Nom du laboratoire : NC Nom du contact : NC		Coordonnées : NC	200 100 100 100 100 100 100 100 100 100			
2.5 Description de l'ensemble immobili	er					
Année de construction : 1900 Nombre de bâtiments :		Nombre de cages d'esc Nombre de niveaux :	calier :			
2.6 Le bien objet de la mission						
Adresse : 16 rue du Chauffou 02200 ACY	ır	Bâtiment : Entrée/cage n° : Etage :	1er			
Type: Appartement		Situation sur palier :	A gauche sur rue			
Nombre de Pièces : N° lot de copropriété : 14		Destination du bâtiment :	Habitation (Parties privatives d'immeuble collectif			
Référence Cadastrale : AB 302 - 357 - 359			d'habitation)			
2.7 Occupation du bien	NAME OF THE OWNER, OWNE					
L'occupant est ☐ Propriétaire ☐ Locataire		Nom de l'occupant si d	ifférent du propriétaire :			

Etage

2.8 Liste des locaux visites

Sans objet, le bien est vacant

Local

1	Entrée	1er				
2	Dégagements	1er				
3	Salle d'eau/WC	1er				
4	Séjour/Cuisine	1er				
5	Chambre n°1	1er				
6	Chambre n°2	1er				
7	Chambre n°3	1er				

2.9 Liste des locaux non visites

Néant, tous les locaux ont été visités.

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm2.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mg/cm2

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2);
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2);
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours a l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Classement des unités de diagnostic:

Concentration en plomb	n en plomb Etat de conservation			
< Seuil		0		
	Non dégradé (ND) ou non visible (NV)	1		
≥ Seuil	Etat d'usage (EU)	2		
	Dégradé (D)	3		

5 CROQUIS

Aucun croquis réalisé

6 RESULTATS DES MESURES

N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêteme apparent	0,1	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations
	А	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postér	ieur à 1949
	А	Porte	Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	die mon					Elément po	stérieur à 1949
	Α	Porte	Embrasure	Bois	Peinture						Elément po	stérieur à 1949
	В	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postér	ieur à 1949
19	С	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postér	ieur à 1949
	D	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postér	ieur à 1949
	Plafond	Plafond		Placoplâtre	Peinture	III Sac					Postér	ieur à 1949
	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture	Tealifical					Elément po	stérieur à 1949
No		otal d'uni	tés de diagno	ostic	8	Nombre d'un	ités de	classe 3	0	% de	classe 3	0

Local : Dégagements (1er)										
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	A	Mur	Placoplâtre	Peinture						Postérieur à 1949

DU CHAUFFOUR 23300 23.02.24 P

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtem appare		Localisation	Etaf de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obsei	vations
	В	Mur	Placoplâtre	Peintur	re					1	Postérie	eur à 1949
	С	Mur	Placoplâtre	Peintur	re						Postérie	eur à 1949
	D	Mur	Placoplâtre	Peintur	re						Postérie	eur à 1949
	Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peintur	re						Postérie	eur à 1949
	Toutes zones	Plinthes	Bols	Peintur	re						Elément pos	stérleur à 1949
N	ombre t	otal d'unités de diagn	ostic	6	Non	nbre d'unit	és de	classe 3	0	% de d	classe 3	0,00 %

Loc	al : Sa	lle d'eau	/WC (1er)									5.75.2.2
N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Reyêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations
	A	Fenêtre	Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Vernis						Elément po	stérieur à 1949
	A	Fenêtre	Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Vernis						Elément po	stérieur à 1949
	Α	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postéri	eur à 1949
	A	Porte	Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture						Elément po	stérieur à 1949
	Α	Porte	Embrasure	Bois	Peinture						Elément po	stérieur à 1949
	В	Mur		Placoplâtre	Peinture			-		!	Postéri	eur à 1949
	С	Mur		Piacoplâtre	Peinture						Postéri	eur à 1949
	D	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postéri	eur à 1949
	Plafond	Plafond		Placoplâtre	Peinture					!	Postéri	eur à 1949
	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture						Elément po	stérieur à 1949
N	ombre t	otal d'unit	és de diagn	ostic	10 No	mbre d'unit	és de	classe 3	0	% de d	lasse 3	0,00 %

Loca	al : Sé	jour/Cui	sine (1er)	V.						M. o	
N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Α	Fenêtre	Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Vernis					:	Elément postérieur à 1949
	Α	Fenêtre	Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Vernis						Elément postérieur à 1949
	Α	Mur		Piacoplâtre	Peinture						Postérieur à 1949
	Α	Porte	Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture						Elément postérieur à 1949
	Α	Porte	Embrasure	Bois	Peinture					·	Elément postérieur à 1949
	В	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postérieur à 1949
	С	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postérieur à 1949
	D	Mur		Piacopiâtre	Peinture						Postérieur à 1949

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substra	t Revête appar		Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats	(mg/cm·) Classement	Obse	rvations
	Plafond	Plafond	Placoplâtro	e Peint	nte						Postéri	eur à 1949
	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peint	nte						Elément po	stérieur à 1949
N	ombre t	otal d'unités de diagr	ostic	10	Non	nbre d'unit	és de	classe 3	0	% de	classe 3	0,00 %

Loc	al : Ch	ambre r	1°1 (1er)							17	ry (*
N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etaf de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations
	Α	Fenêtre	Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Vernis						Elément po	stérieur à 1949
	A	Fenêtre	Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Vernis						Elément po	stérieur à 1949
	Α	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postéri	eur à 1949
	A	Porte	Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture			-			Elément po	stérieur à 1949
	Α	Porte	Embrasure	Bois	Peinture						Elément po	stérieur à 1949
	В	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postéri	eur à 1949
	С	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postéri	eur à 1949
	D	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postéri	eur à 1949
	Plafond	Plafond		Placoplåtre	Peinture						Postéri	eur à 1949
	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture						Elément po	stérieur à 1949
N	ombre t	otal d'uni	tés de diagn	ostic	10 No	nbre d'uni	tés de	classe 3	0	% de d	lasse 3	0,00 %

Loca	al : Ch	ambre r	°2 (1er)									
N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etaf de conservation	Nature de la dégradation	Résultats	(mg/cm²) Classement	Obsei	vations
	Α	Fenêtre	Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Vernis	_					Elément pos	stérieur à 1949
	A	Fenêtre	Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Vernis						Elément pos	stérieur à 1949
	Α	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postério	eur à 1949
	A	Porte	Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture						Elément pos	stérieur à 1949
	Α	Porte	Embrasure	Bois	Peinture						Elément po:	stérieur à 1949
	В	Mur		Placoplatre	Peinture						Postérie	eur à 1949
	С	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postérie	eur à 1949
	D	Mur		Piacoplâtre	Peinture						Postérie	eur à 1949
	Plafond	Plafond		Placoplâtre	Peinture						Postérie	eur à 1949
	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture						Elément po	stérieur à 1949
N	ombre t	otal d'uni	tés de diagn	ostic	10 Non	nbre d'unit	tés de	classe 3	0	% de 0	classe 3	0,00 %

N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	А	Fenêtre	Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Vernis						Elément postérieur à 194
	А	Fenêtre	Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Vernis						Elément postérieur à 194
	Α	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postérieur à 1949
	А	Porte	Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture						Elément postérieur à 194
	А	Porte	Embrasure	Bois	Peinture						Elément postérieur à 194
	В	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postérieur à 1949
	С	Mur	THE STATE OF	Placoplâtre	Peinture						Postérieur à 1949
	D	Mur	20/12/19	Placoplâtre	Peinture	25030	1 - 6 - 4	nort I			Postérieur à 1949
	Plafond	Plafond		Placoplâtre	Peinture						Postérieur à 1949
	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peinture						Elément postérieur à 194

LEGENDE			
Localisation	HG: en Haut à Gauche	HC: en Haut au Centre	HD: en Haut à Droite
	MG: au Milieu à Gauche	C: au Centre	MD : au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	BC : en Bas au Centre	BD: en Bas à Droite
Nature des dégradations	ND : Non dégradé	NV : Non vi	sible
riacaro dos dogradadions	EU: Etat d'usage	D : Dégrade	é l

7 COMMENTAIRES

Néant

8 LES SITUATIONS DE RISQUE

Situations de risque de saturnisme infantile

[2] 마음 - 1. 마음 -		
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3		Ø
L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3		Ø
Situations de dégradation du bâti	oui	NON
Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré		Ø
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local		Ø
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de tâches d'humidité		Ø

OUI

NON

Transmission du constat au directeur général de l'agence régionale de santé
Une copie du présent rapport est transmise dans un délai de 5 jours ouvrables, à l'agence régionale de santé de la région d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée : Oui Non

9 OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»

10 ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement!
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- · Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres); lavez ses mains, ses jouets.

En cas de trayaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

9/10

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.



diagnostic de performance énergétique (logement)

n°: 2402E1101878D établi le : 27/03/2024

valable jusqu'au: 26/03/2034

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe




adresse: 16 rue du Chauffour, 02200 ACY / étage: 1er - N° lot: 14

type de bien : Appartement année de construction: 1900 surface habitable: 93,54 m2 propriétaire : DU CHAUFFOUR

adresse: 16 Rue du Chauffour, 02200 ACY

Performance énergétique et climatique

* Dont émissions de gaz à effet de serre.





Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements. Pour l'améliorer, voir pages 5 à 6

Ce logement émet 2847 kg de CO₂ par an, soit l'équivalent de 14753 km parcourus en voiture. Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz,

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caracteristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires). En cas de système collectif les montants facturés peuvent différer en fonction des règles de répartition des charges Voir p.3 pour voir les détails par poste



entre **1 432 €** et **1 938 €** par an

Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? voir p.3

Informations diagnostiqueur

DR EXPERTISE 2 Boulevard Jeanne d'Arc

02200 SOISSONS

diagnostiqueur: Damien BUREAU tel 03.23.96.21.49


email: contact@dbexpertise.fr n° de certification : C0945

organisme de certification : QualiXpert

SARL DB EXPERTISE
2 Bouleyard Jeanne d'Arc
02200 SQISSONS
Siret 392 431 297 APE 743 B
Tel 50 22 38 21 49

A l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE. Dans le cadre du Régiement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contré es cu en cas de contestation ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d'un droit d'accès, de restriction de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page « Constacts » de l'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe,ademe_fr).

Schéma des déperditions de chaleur



Confort d'été (hors climatisation)*



Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :








logement traversant

Pour améliorer le confort d'été :



*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Performance de l'isolation



Système de ventilation en place



Ventilation par ouverture de fenêtres

Production d'énergies renouvelables

équipements présents dans le logement :



système de chauffage au bois

D'autres solutions d'énergies renouvelables existent :



panneaux thermiques



panneaux solaires photovoltaïques



pompe à chaleur



géothermie



chauffe eau thermodynamique



réseau de chaleur vertueux

Montants et consommations annuels d'énergie

	usage			mation d'énergie n énergie primaire)	frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)	répartition des dépenses
	chauffage		gaz naturel	11356 (11356 d 3856 (3856 d	Entre 1 023€ et 1 383€	70%
₽°	eau chaude sanitaire	ş	électrique	4565 (1985 éi	Entre 343€ et 465€	24%
*	refroidissement					0%
P	éclairage	4	électrique	407 (177 éf)	Entre 31€ et 41€	3%
4	auxiliaires	*	électrique	467 (203 éf)	Entre 36€ et 48€	3%
	gie totale pour les ages recensés			20 651 kWh (17 577 kWh é.f.	Entre 1 432€ et 1 938€ par) an	Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les
						recommandations d'usage ci-dessou

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si présence de climatisation), et une consommation d'eau chaude de 123,61 par jour.

é.f. → énergie finale

Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est en moyenne -19% sur votre facture soit -229 € par an

astuces (plus facile si le logement dispose de solutions de pilotage efficaces)

- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17°C la



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

astuces

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée → 123,6l /jour d'eau chaude à 40°C

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (2-3 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 40%.

511 consommés en moins par jour,

c'est en moyenne -26% sur votre facture soit -103 €

par an

astuces

- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : france-renov.gouv.fr

^{*} Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris)

Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements.

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements.

		description	isolation
(A)	murs	Soubassement est Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu donnant sur Extérieur, isolé Soubassement Ouest Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu donnant sur Extérieur, isolé Mur Nord / pignon ext Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau / inconnu donnant sur Extérieur, isolé	bonne
	plancher bas	Plancher Dalle béton donnant sur Local non chauffé, non isolé	insuffisante
^	toiture / plafond	Plafond 1 Plaques de plâtre donnant sur Combles aménagés, isolé	bonne
	portes et fenêtres	Fenêtres battantes, Menuiserie Bois VIR - double vitrage horizontal (e = 12 mm) Fenêtres battantes, Menuiserie Bois VIR - double vitrage vertical (e = 16 mm) avec Fermeture Porte opaque pleine isolée	bonne

Vue d'ensemble des équipements			
		description	
	chauffage	Chaudière condensation Gaz naturel, installation en 2015, individuel sur Radiateur Poêle à granulés Bois, installation en 2016, individuel	
4	eau chaude sanitaire	Chauffe-eau vertical Electrique installation en 2016, individuel, production par semi- accumulation	
4	ventilation	Ventilation par ouverture de fenêtres	
8	pilotage	Chaudière condensation : Radiateur : sans régulation pièce par pièce, intermittence central avec minimum de température Poêle à granulés : Autres équipements : avec régulation pièce par pièce, intermittence central avec minimum de température	

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.				
		type d'entretien		
	isolation	Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel		
	chauffe-eau	En cas d'inoccupation de plus d'une semaine, arrêter le ballon et faire une remise à température à plus de 60°C avant usage (légionelle). Utiliser une programmateur pour le faire fonctionner uniquement en heures creuses Vérifier la température d'eau du ballon (55°C -60°C) pour éviter le risque de développement de la légionelle (en dessous de 50°C).		
	insert/poêle bois	Nettoyer les conduits de fumées tous les ans pour un chauffage bois		
	vitrages	Bien nettoyer l'interieur du dormant de fenetre, pour une aération correct		
8	éclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. Régler les temporisations et les seuils de luminosité dans les parties communes pour les adapter aux besoins.		
	radiateur	Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur		
	chaudière	Eteindre le chauffage en cas d'absence prolongée . Eteindre le chauffage lorsque les fenêtres sont ouvertes. Programmer le système de chauffage ou l'adapter en fonction de la présence des usagers : augmenter la température de consigne d'un degré augmente en moyenne de 6% la facture de chauffage .		

DPE diagnostic de performance énergétique (logement)

p.4 Bis

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements.

Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler et contrôler les installations de chauffage (une chaudière bien réglée consommera moins d'énergie).



ventilation

Ne jamais boucher les entrées d'air

Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

performance recommandée

Recommandations d'amélioration de la performance




Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack 🕕 de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack @ d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1) + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 🕕 avant le pack 🚱). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

U	Les travaux essentiels montant estimé : 3606 à 4742 €
lot	description
	Suppression de l'isolation existante : En cas de prol

	plancher bas	Suppression de l'isolation existante : En cas de prolifération d'algues et de moisissure ou si la conductivité thermique des isolants présents est dégradée, supprimer les travaux antérieurs inadaptés (compléter des travaux antérieurs incomplets). Entretenir le bâtiment	
	plancher bas	Isolation des planchers bas : Isolation des planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert. Veiller à ce que l'isolation soit continue sous toute la surface du plancher. Il ne faut pas mettre de revêtements étanches, ils induisent des remontées d'humidité dans les murs. Opter pour des chapes perméables à la vapeur d'eau et/ou avec un drainage perméable.	R = 3 m ² .K/W
4		Installer une VMC Hygroréglable type B : Installer une VMC	



Hygroréglable type B

chauffage

ventilation

PAC Air Eau (individuelle): Installation d'une pompe à

chaleur air / eau

SCOP=4.6

Commentaire:

Travaux à envisager:

Les conseils pour ne pas se tromper :

Réaliser une étude thermique avec un bureau d'études INDÉPENDANT pour valider la puissance de la machine.

Renforcer au maximum l'isolation de la maison (isolation combles et murs, vitrages).

Privilégier les installateurs qui installent systématiquement des compteurs d'énergie sur les systèmes de pompes à chaleur.

Privilégier des installateurs qui travaillent à proximité du projet.

Chercher à baisser au maximum la température d'eau de l'émetteur du système de chauffage : cela améliore les performances et la durée de vie du système.

Éviter les émetteurs à inertie dans les maisons types BBC.

Mise en garde sur les rendements des PAC:

Dans la pratique, les pompes à chaleur une fois installées ont des rendements qui peuvent être complètement différents, et ce la en fonction de plusieurs paramètres :

La température de l'air (pour une aérothermie) : plus la PAC récupère de l'air froid, plus le COP diminue.

La température de l'eau chauffée : plus la PAC chauffe l'eau à haute température, plus le COP diminue. Attention donc aux machines qui font de la haute température. Il faut absolument regarder les COP non pas à 35°C, mais à 65°C.

Les cycles courts : une machine trop puissante qui s'arrête et se remet en route trop souvent aura des COP et une durée de vie


DPE diagnostic de performance énergétique (logement)


p.5 Bis

amoindris. Ce n'est pas le cas en chambre d'essai car les PAC sont testées sur un cycle sans interruption pendant 2 heures. Les débits d'eau : si les liaisons hydrauliques n'assurent pas les débits d'eau nécessaires, la PAC voit ses rendements diminuer. Il faut donc privilégier des grosses sections de tuyaux, avec le moins de coude possible. En rénovation, veillez aussi à exiger un nettoyage des circuits de vos radiateurs, car toutes les boues accumulées dans les radiateurs ralentissent l'eau et n'assurent pas les débits d'eau suffisants pour avoir les COP théoriques.

Recommandations d'amélioration de la performance

Évolution de la performance après travaux









Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028. DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QualiXpert , 17 rue BORREL 81100 CASTRES

Référence du logiciel validé : AnalysImmo DPE 2021 4.1.1

Référence du DPE : 2402E1101878D

Invariant fiscal du logement :

Référence de la parcelle cadastrale : AB 302 - 357 - 359-

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Date de visite du bien : 23/02/2024 Numéro d'immatriculation de la copropriété: Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Néant

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des consommations réelles :

Les rendements utilisés pour l'estimation sont fixés par arrêté et peuvent différer des rendements réels des installations. La méthode conventionnelle est prévue pour une utilisation standardisée du bien (nombre d'occupants, température de chauffe pendant le jour et la nuit, période d'occupation du bien...).

Lorsque les éléments des parois ne sont pas connus, des valeurs par défaut sont prises pour les caractériser : ces valeurs ne reflètent pas forcément les caractéristiques réelles des parois.

Les coûts des énergies sont indexés au 1 Janvier 2021 et sont différents des coûts pratiqués par les distributeurs d'énergie.

Pour prendre en compte les différents traitements de l'électricité, un facteur de 2.30 est utilisé pour faire la conversion des consommations des systèmes électriques en énergie primaire.

	donnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignée
	Département				02 - Aisne
	Altitude		K	donnée en ligne	143
res	Type de bien		۵	observée ou mesurée	Appartement
generalite	Année de constru	uction	~	valeur estimée	1900
ne	Surface habitable	e du logement	۵	observée ou mesurée	93,54
9	Nombre de nivea	ux du logement	۵	observée ou mesurée	1
	Hauteur moyenne	e sous plafond	۵	observée ou mesurée	3
	donnée d'entrée		origine de la donnée		valeur renseignée
	Mur Nord / pignon ext	Surface	P	observée ou mesurée	22,35 m²
		Matériau mur	۵	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
		Epaisseur mur	Q	observée ou mesurée	30 cm
d)		Isolation : oui / non / inconnue	۵	observée ou mesurée	Oui
		Epaisseur isolant	Q	observée ou mesurée	10 cm
envelopp		Bâtiment construit en matériaux anciens	۵	observée ou mesurée	Non
2		Inertie	0	observée ou mesurée	Légère
Φ		Doublage	P	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
		Surface	۵	observée ou mesurée	20,35 m²
	Mur partie commune	Matériau mur	P	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériau inconnu
		Epaisseur mur	Q	observée ou mesurée	30 cm

donnée d'entrée			ne de la donnée	valeur renseignée
	Isolation : oui / non / inconnue	۵	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	P	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	٥	observée ou mesurée	Non
	Inertie	0	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	P	observée ou mesurée	Circulations communes sans ouverture directe sur l'extérieur
	Surface Aiu	P	observée ou mesurée	22,35 m²
	Surface Aue	P	observée ou mesurée	22,35 m²
	Etat isolation des parois du local non chauffé	1	document fourni	Oui
	Doublage	D	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface	P	observée ou mesurée	25,59 m²
	Matériau mur	۵	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matériat inconnu
	Epaisseur mur	Q	observée ou mesurée	30 cm
Soubassement	Isolation : oui / non / inconnue	P	observée ou mesurée	Oui
est	Epaisseur isolant	۵	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	ρ	observée ou mesurée	Non
	Inertie	P	observée ou mesurée	Légère
	Doublage	٥	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface	P	observée ou mesurée	25,59 m²
	Matériau mur	۵	observée ou mesurée	Pierre de taille moellons constitués d'un seul matérial inconnu
	Epaisseur mur	Q	observée ou mesurée	30 cm
Soubassement	Isolation : oui / non / inconnue	۵	observée ou mesurée	Oui
Duest	Epaisseur isolant	Q	observée ou mesurée	10 cm
	Bâtiment construit en matériaux anciens	٥	observée ou mesurée	Non
	Inertie	P	observée ou mesurée	Légère
	Doublage	Q	observée ou mesurée	indéterminé avec lame d'air sup 15 mm
	Surface	Q	observée ou mesurée	127,84 m²
	Туре	P	observée ou mesurée	Plaques de plâtre
	Isolation : oui / non / inconnue	P	observée ou mesurée	Oui
	Epaisseur isolant	P	observée ou mesurée	20 cm
Plafond 1	Inertie	٥	observée ou mesurée	Légère
	Type de local non chauffé adjacent	ρ	observée ou mesurée	Combles aménagés
	Surface Aiu	۵	observée ou mesurée	141,89 m²
	Surface Aue	٥	observée ou mesurée	141,89 m²
	Etat isolation des parois du local non chauffé	×	valeur par défaut	Oui
	Surface	۵	observée ou mesurée	93,54 m²
	Type de plancher bas	۵	observée ou mesurée	Dalle béton
Plancher	Isolation : oui / non / inconnue	۵	observée ou mesurée	Non
	Inertie	۵	observée ou mesurée	Légère
	Type d'adjacence	۵	observée ou mesurée	Autres dépendances

DPE / ANNEXES p.9

donnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignée
	Surface Aiu	۵	observée ou mesurée	93,54 m²
	Surface Aue	۵	observée ou mesurée	93,54 m²
	Etat isolation des parois du local non chauffé	<u>ଚ</u>	document fourni	Non
	Surface de baies	۵	observée ou mesurée	3,92 m²
	Type de vitrage	۵	observée ou mesurée	Double vitrage horizontal
	Epaisseur lame air	۵	observée ou mesurée	12 mm
	Présence couche peu émissive	۵	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	۵	observée ou mesurée	Argon ou Krypton
	Double fenêtre	Ω	observée ou mesurée	Non
Fenêtre	Inclinaison vitrage	ρ	observée ou mesurée	Horizontale (25° ≤ Inclinaison < 75°)
séjour/chambre Ouest	Type menuiserie	۵	observée ou mesurée	Menuiserie Bois
Odest	Positionnement de la menuiserie	۵	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	۵	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	2	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	0	observée ou mesurée	Ouest
	Type de masque proches	۵	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	۵	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	۵	observée ou mesurée	Oui
	Surface de baies	۵	observée ou mesurée	3,92 m²
	Type de vitrage	ρ	observée ou mesurée	Double vitrage horizontal
	Epaisseur lame air	۵	observée ou mesurée	12 mm
	Présence couche peu émissive	ρ	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	۵	observée ou mesurée	Argon ou Krypton
	Double fenêtre	ρ	observée ou mesurée	Non
Fenêtre	Inclinaison vitrage	۵	observée ou mesurée	Horizontale (25° ≤ Inclinaison < 75°)
séjour/chambre Est	Type menuiserie	ρ	observée ou mesurée	Menuiserie Bois
	Positionnement de la menuiserie	ρ	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	ρ	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	٥	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	۵	observée ou mesurée	Est
	Type de masque proches	ρ	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	۵	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	۵	observée ou mesurée	Oui
	Surface de baies	٥	observée ou mesurée	3,92 m²
	Type de vitrage	٥	observée ou mesurée	Double vitrage vertical
	Epaisseur lame air	٥	observée ou mesurée	16 mm
Fenêtre Est	Présence couche peu émissive	٥	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	٥	observée ou mesurée	Argon ou Krypton
	Double fenêtre	٥	observée ou mesurée	Non
	Inclinaison vitrage	٥	observée ou mesurée	Verticale (Inclinaison ≥ 75°)

DPE / ANNEXES p.10

lonnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignée
	Type menuiserie	P	observée ou mesurée	Menuiserie Bois
	Positionnement de la menuiserie	۵	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	٥	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	۵	observée ou mesurée	Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes
	Orientation des baies	Q	observée ou mesurée	Est
	Type de masque proches	P	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	٥	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	P	observée ou mesurée	Oui
	Surface de baies	P	observée ou mesurée	1,53 m²
	Type de vitrage	Q	observée ou mesurée	Double vitrage horizontal
	Epaisseur lame air	٥	observée ou mesurée	12 mm
	Présence couche peu émissive	٥	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	٥	observée ou mesurée	Argon ou Krypton
	Double fenêtre	۵	observée ou mesurée	Non
	Inclinaison vitrage	٥	observée ou mesurée	Horizontale (25° ≤ Inclinaison < 75°)
elux entrée salle d'eau	Type menuiserie	Q	observée ou mesurée	Menuiserie Bois
uest	Positionnement de la menuiserie	Q	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	۵	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	Q	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	٥	observée ou mesurée	Ouest
	Type de masque proches	٥	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	٥	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	۵	observée ou mesurée	Oui
	Surface de baies	۵	observée ou mesurée	0,76 m²
	Type de vitrage	٥	observée ou mesurée	Double vitrage horizontal
	Epaisseur lame air	۵	observée ou mesurée	12 mm
	Présence couche peu émissive	۵	observée ou mesurée	Oui
	Gaz de remplissage	Q	observée ou mesurée	Argon ou Krypton
	Double fenêtre	۵	observée ou mesurée	Non
	Inclinaison vitrage	Q	observée ou mesurée	Horizontale (25° ≤ Inclinaison < 75°)
elux chb3 est	Type menuiserie	P	observée ou mesurée	Menuiserie Bois
	Positionnement de la menuiserie	۵	observée ou mesurée	Nu intérieur
	Type ouverture	۵	observée ou mesurée	Fenêtres battantes
	Type volets	۵	observée ou mesurée	Sans
	Orientation des baies	۵	observée ou mesurée	Est
	Type de masque proches	۵	observée ou mesurée	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	۵	observée ou mesurée	Absence de masque lointain
	Présence de joints	٥	observée ou mesurée	Oui
orte d'entrée	Type de porte	٥	observée ou mesurée	Porte opaque pleine isolée

p.11

donnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignée
	Surface	Q	observée ou mesurée	2 m²
	Présence de joints	Q	observée ou mesurée	Non
	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Plancher bas - Mur
Linéaire Plancher Mur Nord /	Type isolation	۵	observée ou mesurée	Mur Nord / pignon ext : ITI
pignon ext	Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	7,45 m
	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Plancher bas - Mur
Linéaire Plancher Mur partie	Type isolation	٥	observée ou mesurée	Mur partie commune: ITI
commune	Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	6,45 m
	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Plancher bas - Mur
Linéaire Plancher Soubassement	Type isolation	Q	observée ou mesurée	Soubassement est : ITI
est	Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	14,54 m
	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Plancher bas - Mur
Linéaire Plancher Soubassement	Type isolation	Q	observée ou mesurée	Soubassement Ouest: ITI
Ouest	Longueur du pont thermique	۵	observée ou mesurée	14,54 m
Linéaire Mur	Type de pont thermique	۵	observée ou mesurée	Refend - Mur
Nord / pignon ext (à gauche du	Type isolation	Q	observée ou mesurée	ITI
refend)	Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	3 m
Linéaire	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Refend - Mur
Soubassement est (à gauche du	Type isolation	ρ	observée ou mesurée	ITI
refend)	Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	1,76 m
Linéaire	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Refend - Mur
Soubassement Ouest (à gauche	Type isolation	Q	observée ou mesurée	ITI
du refend)	Longueur du pont thermique	Q	observée ou mesurée	1,76 m
Linéaire Mur	Type de pont thermique	٥	observée ou mesurée	Refend - Mur
Nord / pignon ext (à droite du	Type isolation	Q	observée ou mesurée	ITI
refend)	Longueur du pont thermique	۵	observée ou mesurée	3 m
Linéaire	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Refend - Mur
Soubassement est (à droite du	Type isolation	٥	observée ou mesurée	ITI
refend)	Longueur du pont thermique	٥	observée ou mesurée	1,76 m
Linéaire	Type de pont thermique	۵	observée ou mesurée	Refend - Mur
Soubassement Ouest (à droite	Type isolation	٥	observée ou mesurée	ITI
du refend)	Longueur du pont thermique	۵	observée ou mesurée	1,76 m
	Type de pont thermique	Q	observée ou mesurée	Menuiseries - Mur
	Type isolation	P	observée ou mesurée	ITI
Linéaire Porte	Longueur du pont thermique	٥	observée ou mesurée	5 m
d'entrée Mur partie commune	Largeur du dormant menuiserie Lp	٥	observée ou mesurée	5 cm
	Retour isolation autour menuiserie	Q	observée ou mesurée	Non
	Position menuiseries	Q	observée ou mesurée	Nu intérieur

DPE / ANNEXES p.12

Fiche technique du logement (suite)

équipements

donnée d'entrée		origir	ne de la donnée	valeur renseignée
	Type d'installation de chauffage	٥	observée ou mesurée	Installation de chauffage avec insert ou poêle bois ou biomasse en appoint
	Type générateur	۵	observée ou mesurée	Chaudière condensation
	Surface chauffée	۵	observée ou mesurée	93,54 m²
	Année d'installation	٥	observée ou mesurée	2015
	Energie utilisée	٥	observée ou mesurée	Gaz
	Présence d'une ventouse	٥	observée ou mesurée	Non
Chaudière condensation	Pn	6	document fourni	12 kW
	Présence d'une veilleuse	٥	observée ou mesurée	Non
	Type émetteur	٥	observée ou mesurée	Radiateur
	Surface chauffée par émetteur	Q	observée ou mesurée	93,54 m²
	Type de chauffage	٥	observée ou mesurée	Central
	Equipement d'intermittence	٥	observée ou mesurée	Central avec minimum de température
	Présence de comptage	P	observée ou mesurée	Non
	Type d'installation de chauffage	۵	observée ou mesurée	Installation de chauffage avec insert ou poêle bois ou biomasse en appoint
	Type générateur	٥	observée ou mesurée	Poêle à granulés
	Surface chauffée	٥	observée ou mesurée	93,54 m²
	Année d'installation	۵	observée ou mesurée	2016
	Energie utilisée	٥	observée ou mesurée	Bois
	Type de combustible bois	٥	observée ou mesurée	Granulés, briquettes
Poêle à granulés	Présence d'une ventouse	٥	observée ou mesurée	Oui
	Présence d'une veilleuse	۵	observée ou mesurée	Non
	Type émetteur	Q	observée ou mesurée	Autres équipements
	Surface chauffée par émetteur	٥	observée ou mesurée	0 m²
	Type de chauffage	۵	observée ou mesurée	Divisé
	Equipement d'intermittence	P	observée ou mesurée	Central avec minimum de température
	Présence de comptage	۵	observée ou mesurée	Non
	Type générateur	۵	observée ou mesurée	Chauffe-eau vertical Electrique
	Année installation	۵	observée ou mesurée	2016
	Energie utilisée	۵	observée ou mesurée	Electricité
	Type production ECS	۵	observée ou mesurée	Individuel
Chauffe-eau	Isolation du réseau de distribution	۵	observée ou mesurée	Non
vertical Electrique	Pièces alimentées contiguës	P	observée ou mesurée	Non
	Production en volume habitable	۵	observée ou mesurée	Non
	Volume de stockage	۵	observée ou mesurée	100 L
	Type de ballon	P	observée ou mesurée	Chauffe-eau vertical
	Catégorie de ballon	۵	observée ou mesurée	C ou 3 étoiles
	Type de ventilation	۵	observée ou mesurée	Ventilation par ouverture de fenêtres
	Année installation	1	document fourni	2016
Ventilation	Plusieurs façades exposées	۵	observée ou mesurée	Non
	Menuiseries avec joints	٥	observée ou mesurée	Oui



Rapport d'Expertise Immobilière

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

RAPPORT DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ

Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9 ; Vu l'arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié par l'arrêté du 24 aout 2010, définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz

A DESIGNATION DU OU DES BATIM	et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible
• Localisation du ou des bâtiments Type de bâtiment :	Désignation et situation du ou des lots de copropriété: Adresse: 16 rue du Chauffour 02200 ACY Escalier: Bâtiment: N° de logement: A gauche sur rue Etage: 1er Numéro de Lot: 14 Réf. Cadastrale: AB 302 - 357 - 359 Date du Permis de construire: 1900
B DESIGNATION DU PROPRIETAIRI	
Désignation du propriétaire de l'installation intér Nom: SCI DU CHAUFFOUR Prénom: Adresse: 16 Rue du Chauffour 02200 ACY Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre: Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé): Nom / Prénom Adresse:	ieure de gaz :
Titulaire du contrat de fourniture de gaz : Nom : SCI DU CHAUFFOUR Prénom : Adresse : 16 Rue du Chauffour 02200 ACY Téléphone :	Numéro de point de livraison gaz Ou Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14 chiffres Ou A défaut le numéro de compteur Numéro:
C DESIGNATION DE L'OPERATEUR	R DE DIAGNOSTIC
● Identité de l'opérateur de diagnostic Nom / Prénom : BUREAU Damien Raison sociale et nom de l'entreprise : DB EXPERTISE Adresse : 2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS N° Siret : 49264128700031	Désignation de la compagnie d'assurance Nom : ALLIANZ IARD N° de police : 55681420 Date de validité : 30/09/2024
Le présent rapport est établi par une personne dont les QualiXpert 17 rue BORREL 81100 CASTRES le 26/11/2017 N° de certification : C0945 Norme méthodologique ou spécification technique utilise	

IDENTIFICATION DES APPAREILS

Autres a	ppareils		Observations		
Genre (1)	Type (2)	Taux de	Anomalie		
Marque	Puissance (kW)	co	Motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil		
Modèle	Localisation	(ppm)	concerné		
Chauffage	Etanche				
CHAPPEE	12,00				
Luna Platinum + 1.12 Hte	Chaufferie - Mur C		RAS		

LEGENDE		
(1)	Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur	
(2)	Non raccordé – Raccordé - Etanche	
A.R.	Appareil Raccordé	
D.E.M	Dispositif d'Extraction Mécanique	
CENR	Chauffe Eau Non Raccordé	

ANOMALIES IDENTIFIEES

Néant

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ÊTRE CONTROLES ET MOTIFS, ET IDENTIFICATION DES POINTS DE CONTROLES N'AYANT PAS PU ETRE REALISES

Liste des bâtiments et parties de bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motifs

Liste des points de contrôles n'ayant pu être réalisés

Néant

G CONSTATATIONS DIVERSES

- Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée.
- Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté.
- ☐ Le conduit de raccordement n'est pas visitable
- ☐ Au moins un assemblage par raccord mécanique est réalisé au moyen d'un ruban d'étanchéité

Néant

H CONCLUSION
☑ L'installation ne comporte aucune anomalie.
L'installation comporte des anomalies de type qui devront être réparées ultérieurement.
L'installation comporte des anomalies de type qui devront être réparées dans les meilleurs délais.
L'installation comporte des anomalies de type OGO qui devront être réparées avant remise en service.
Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) à gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation.
L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz
I EN CAS DE DGI : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC
☐ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
Ou Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation
 Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes : Référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ; Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI)
Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.
J EN CAS D'ANOMALIE 32c : ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC
☐ Transmission au Distributeur de gaz par de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur
Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie
K SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE
Signature / cachet de l'entreprise Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz Visite effectuée le : 23/02/2024 SARL DB EXPERTISE SARL DB EXPERTISE SARL DB EXPERTISE
2 Boulevard Jeanne d'Arc 02200 SOISSONS Siret 492 441 287 APE 743 B Tel: 03.23.96.21.49 Rapport n°: DU CHAUFFOUR 23300 23.02.24 GAZ Date de fin de validité: 26/03/2027 Nom / Prénom du responsable: BUREAU Damien
Nom / Prénom de l'opérateur : BUREAU Damien

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

IMMOBILIERE

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C16-600 de juillet 2017.

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES

Localisation du ou des immeubles bâti(s)

Département : AISNE Commune: ACY (02200) Adresse: 16 rue du Chauffour

Lieu-dit / immeuble :

Réf. Cadastrale: AB 302 - 357 - 359

Désignation et situation du lot de (co)propriété :

Etage: 1er

Porte : A gauche sur rue

N° de Lot: 14

Type d'immeuble : Appartement

Date de construction: 1900 Année de l'installation :

Distributeur d'électricité : Enedis

Rapport n°: DU CHAUFFOUR 23300 23.02.24 ELEC

La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et leurs justifications se trouvent au paragraphe 9

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE

Identité du donneur d'ordre

Nom / Prénom : DU CHAUFFOUR

Tél.: Email:

Adresse: 16 Rue du Chauffour 02200 ACY

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle :

Autre le cas échéant (préciser)

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT

Identité de l'opérateur :

Nom: BUREAU Prénom : Damien

Nom et raison sociale de l'entreprise : DB EXPERTISE

Adresse: 2 Boulevard Jeanne d'Arc

02200 SOISSONS

N° Siret: 49264128700031

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD N° de police : 55681420 date de validité : 30/09/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : QualiXpert, le

20/11/2018, jusqu'au 19/11/2023

N° de certification : C 0945

4

RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection.

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

5

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA SECURITE DES PERSONNES

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

Néant

2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.

Néant

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

Néant

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.

Néant

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension – Protection mécanique des conducteurs.

Néant

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Néant

Installations particulières :

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement.

Néant

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine

Néant

Informations complémentaires :

N° article (1)	Libellé des informations
A STEPPER	L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B.11 a1)	

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600

6 AVERTISSEMENT PARTICULIER

Néant

CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant

Installations ou parties d'installation non couvertes

Les installations ou parties de l'installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent diagnostic, conformément à la norme NF C16-600 :

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :

 INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation): existence et caractéristiques;

8 EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées :

Appareil général de commande et de protection

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'**urgence**, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre :

Ces éléments permettent, lors d'un **défaut d'isolement** sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités :

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct :

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage :

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives :

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine :

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires :

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique :

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique....) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs :

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits (15mm minimum):

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

Néant

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

DATE, SIGNATURE ET CACHET


Dates de visite et d'établissement de l'état


Visite effectuée le 23/02/2024 Date de fin de validité : 26/03/2027 Etat rédigé à SOISSONS Le 27/03/2024 Nom : BUREAU Prénom : Damien

SARL DB EXPERTISE
2 Bouleyard Jeanne d'Arc
02200 SOISSONS
Siret 492 641 287 APE 743 B
Tel; 03.23.96.21.49

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence: DU CHAUFFOUR 23333 23.02.24





Bien : Adresse : Parties communes d'immeuble

16 rue du Chauffour

02200 ACY

Numéro de lot :

Partie Commune

Référence Cadastrale :

AB 302 - 357 - 359

PROPRIETAIRE

DEMANDEUR

SCI DU CHAUFFOUR 16 Rue du Chauffour 02200 ACY SCI DU CHAUFFOUR 16 Rue du Chauffour 02200 ACY

Date de visite : 23/02/2024

Opérateur de repérage : BUREAU Damien

DU CHAUFFOUR 23333 23.02.24

Allianz I.A.R.D., dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex, atteste que:

> DB EXPERTISE 2 BD JEANNE D ARC 02200 SOISSONS

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le méro 55681420, qui a pris effet le 01/10/2015.

Ce contrat a pour objet de :

Ce contrat a pour objet de :

satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 – 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271-1 à R 212-4 et L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents;
garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

La présente attestation est valable, pour la période du 30/09/23 au 01/10/24

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut engager celui-ci au delà des limites du contrat auquel elle se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullite, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite. Etablie à LYON, le 04/10/2023

Pour Allianz





Du 20/11/2018 au 19/11/2023

au 15/10/2022

cofrac

Marjorie ALBERT



8

v 5 1 1

Du 20/11/2018 BS 19/11/2022 Certificat value

Ou \$1/07/2922

ent le lundi 11 juillet 2022

PIO



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Attestation sur l'honneur

Je soussigné Damien BUREAU de la société DB EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles cités ci-dessous :

- Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédét dans le domaire de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.

- La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâsiment et de l'aptitude à établir leis différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. Les organismes autorisé à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord eucopéen multilatifical pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes descréditation. Le accréditation de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.

Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités papplication du présent article.

- Art. R. 271-2 - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être intérieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. - Art. R. 271-3 - Lorsque le propriétire charge une personne d'ébblir un dossiér de diagnostic technique, celle-ci lui immet un document par le que l'elle attente sur fhomeur qu'elle est en situation régulère au regard des articles L. 271-5 et qu'elle dispose des moyens en maériel et en personnel nécessaires à l'établissement des étais, constats et diagnostics composant le dossier.

Art. R. 271-4. - Est puri de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait ;
 a.) Pour une personne d'établir un document prevu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans res pecter les condistons de compétence. A organisation et d'assurance définés par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les condistons d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;

» b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;

- c) Pour un vendeur de faire appel, en vue détablir un document mentionné aux 1° à 4° et à au6° de l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définées aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal

Damien BUREAU

SARL DB EXPERTISE

2/2



Rapport d'Expertise Immobilière

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RAPPORT N° DU CHAUFFOUR 23333 23.02.24

INFORMATIONS GENERALES

Type de bien : Parties communes d'immeuble Lot N° : Partie Commune

Etage: RDJ

Adresse : 16 rue du Chauffour

02200 ACY

Réf. Cadastrale : AB 302 - 357 - 359

Bâti : Oui

Date du permis de construire : 1900

Propriétaire : SCI DU CHAUFFOUR Date de construction : 1900

CONSTAT AMIANTE

il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

EXPOSITION AU PLOMB - Date limite de validité

Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2) contenant du plomb ont été mis en évidence.

Rapport d'Expertise Immobilière

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011); Arrêtés du 12 décembre 2012

INFORMATIONS GENERALES

DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Parties communes d'immeuble Cat. du bâtiment : Habitation (Parties communes)

Nombre de Locaux :

Etage: RDJ

Numéro de Lot: **Partie Commune** Référence Cadastrale : AB 302 - 357 - 359

Date du Permis de Construire : 1900 Adresse: 16 rue du Chauffour

02200 ACY

Propriété de: SCI DU CHAUFFOUR

16 Rue du Chauffour

02200 ACY

A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

SCI DU CHAUFFOUR Nom: Adresse: 16 Rue du Chauffour

02200 ACY

Qualité:

Documents fournis:

Movens mis à

disposition:

Néant

Néant

EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N°: DU CHAUFFOUR 23333 23.02.24 A

Le repérage a été réalisé le : 23/02/2024

Par: BUREAU Damien

N° certificat de qualification : C0945

Date d'obtention: 15/10/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les

compétences sont certifiées par :

QualiXpert

17 rue BORREL

81100 CASTRES

Date de commande: 14/03/2024

Date d'émission du rapport :

Accompagnateur:

Laboratoire d'Analyses :

Adresse laboratoire :

Numéro d'accréditation :

Organisme d'assurance

professionnelle:

ALLIANZ IARD

27/03/2024

Le propriétaire

87 rue RICHELIEU 75002

Adresse assurance:

PARIS - 2EME

N° de contrat d'assurance

55681420

Date de validité :

30/09/2024

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise SARL DB EXPERTISE

2 Boulevard Jeanne d'Arc

02200 SOISSONS

Date d'établissement du rapport : Fait à SOISSONS le 27/03/2024

Cabinet: DB EXPERTISE

Nom du responsable : BUREAU Damien Nom du diagnostiqueur : BUREAU Damien

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES	1
DESIGNATION DU BATIMENT	
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1
SOMMAIRE	
CONCLUSION(S)	3
IL EST NECESSAIRE D'AVERTIR DE LA PRESENCE D'AMIANTE TOUTE PERSONNE POUVANT INTERPREDIENTAIRE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONCERNES OU DE CEUX LES RECOUVRANT OU LE	ERVENIR SUR OU A
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION	3
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	3
PROGRAMME DE REPERAGE	4
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20)	4
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21)	4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	.,5
RAPPORTS PRECEDENTS	6
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION	
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	6
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPEF	RATEUR7
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	7
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENAN	ΓPAS7
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE A OU LA LIS 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)	
COMMENTAIRES	
ELEMENTS D'INFORMATION	8
ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	9
ANNEXE 2 – CROQUIS	12
ANNEXE 3 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	17
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	23

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Méthode	Etat de dégradation	Photo
1	Porche d'entrée	RDJ	Conduit de fluide	С	Amiante ciment	В	Jugement personnel	Matériaux non dégradé	
			Bardages gaine de ventilation	Plafond	Amiante ciment	В	Jugement personnel	Matériaux dégradé	
16	Etable n°4	RDJ	Conduit de fluide	Plafond	Amiante ciment	В	Jugement personnel	Matériaux dégradé	
17	Pressoir cidre	RDJ	Stock déchets fibro	Sol	Amiante ciment	В	Jugement personnel	Matériaux dégradé	6
20	Cave n°2	1er SS	Conduit de fluide	С	Amiante ciment	В	Jugement personnel	Matériaux non dégradé	

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant

→ Recommandation(s) au propriétaire

EP -	EP - Evaluation périodique										
N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit						
1	Porche d'entrée	RDJ	Conduit de fluide	С	Amiante ciment						
40	F4 11 . 04	201	Bardages gaine de ventilation	Plafond	Amiante ciment						
16	Etable n°4	RDJ -	Conduit de fluide	Plafond	Amiante ciment						
17	Pressoir cidre	RDJ	Stock déchets fibro	Sol	Amiante ciment						
20	Cave n°2	1er SS	Conduit de fluide	С	Amiante ciment						

Liste des locaux non visités et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

DU CHAUFFOUR 23333 23.02.24 A

PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER	
Flocages	
Calorifugeages	
Faux plafonds	

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER		
1. Parois vertic	ales intérieures		
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.		
2. Planchers	s et plafonds		
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol		
3. Conduits, canalisations	et équipements intérieurs		
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides). Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.		
4. Eléments	s extérieurs		
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.		

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le reperage reglementaire des materiaux et produits contenant de l'amiante dans le cadre de la vente de tout ou partie d'immeuble, tel que demande aux articles R.1334-15 et R.1334-16 (deuxieme alinea) et decrit aux articles R.1334-20 et R.1334-21 du Code de la Sante Publique informe de la presence ou l'absence de materiaux ou produit contenant de l'amiante d'apres les listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la sante publique ainsi que, le cas echeant, de leur etat de conservation. Il est realise reglementairement d'apres le decret du 3 juin 2011 et de ses arretes d'application du 12 decembre 2012.

L'ensemble des materiaux ou produits ne faisant pas partie des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la sante publique ne sont pas inclus dans le programme de reperage contractuel et ne sont donc pas consideres comme des materiaux ou produits a reperer, et sauf demande particuliere de complement au programme de reperage contractuels, ne font pas l'objet de ce reperage d'amiante.

Le présent repérage amiante ne préjuge donc pas de l'existence dans la construction d'autres

matériaux ou produits pouvant contenir de l'amiante, soit non listés dans le tableau ci-dessus, soit pouvant apparaître après une investigation approfondie destructive (par exemple : flocage dissimulé derrière une contrecloison, calorifugeage de canalisation encoffré...).

Lorsque l'opérateur a connaissance d'autres matériaux ou produits non listés dans le programme de repérage contractuel, réputés contenir de l'amiante de façon certaine (ex : marquage AT sur un matériau en fibre-ciment attestant de la présence d'amiante,...), il les signale également, sans pour autant que ce signalement garantisse l'exhaustivité des investigations concernant l'ensemble des matériaux ou produits non concernés par le programme de repérage. Plus généralement, l'absence de signalement d'un composant ou partie de composant non concerné par le programme de repérage définit partie ne peut faire l'objet d'un appel en garantie.

Le présent rapport de repérage amiante n'est pas suffisant en cas de travaux ou démolition.

Il doit être complété, selon le cas, par un contrôle amiante spécifique « avant travaux » ou « avant démolition », au cours desquels il peut être nécessaire de réaliser des investigations approfondies destructives pour s'assurer de la composition interne d'un composant, d'un ouvrage ou d'un volume concerné par les travaux ou la démolition. La recherche de la présence de Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante dans les parties communes n'est pas l'objet de ce rapport mais est celui du Dossier Technique Amiante des parties communes, dont l'existence est obligatoire depuis le premier janvier 2006. Il convient donc de s'y reporter pour les questions concernant l'ensemble des ouvrages et équipements communs.

Date du repérage: 23/02/2024

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste cité au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :	*
G RAPPORTS PRECEDENTS	

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

LIST	E DES PIECES VISITEES	S/NON VISIT	EES ET JU	JSTIFICATION
N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Porche d'entrée	RDJ	OUI	
2	Hall d'entrée	RDC	OUI	
3	Escalier n°1	1er	OUI	
4	Dégagements n°1	1er	OUI	
5	Escalier n°2	2ème	OUI	
6	Dégagements n°2	2ème	OUI	
7	escalier (lot14)	1er	OUI	
8	Bergerie	RDJ	OUI	
9	Garage	RDJ	OUI	
10	Grange	RDJ	OUI	
11	Etable n°1	RDJ	OUI	
12	Silo à grain	RDJ	OUI	
13	Stock Huile	RDJ	OUI	
14	Etable n°2	RDJ	OUI	
15	Etable n°3	RDJ	OUI	
16	Etable n°4	RDJ	OUI	
17	Pressoir cidre	RDJ	OUI	
18	Escalier n°3	1er SS	OUI	
19	Cave n°1	1er SS	OUI	
20	Cave n°2	1er SS	OUI	
21	Cave n°3	1er SS	OUI	
22	Cave n°4	1er SS	OUI	
23	Local cuve à fuel	1er SS	OUI	
24	Local compteur eau	RDC	OUI	
25	Local EDF	RDC	OUI	

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	
Néant	

LAL	ISTE DES MATE	RIAUX O	U PRODUITS CONTEN	IANT DE L	'AMIANTE, SUR D	ECISI	ON D	E L'OPERATE	UR	
N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Présence	Critère de décision	Etat de dégradation	Obligation / Préconisation
1	Porche d'entrée	RDJ	Conduit de fluide	С	Amiante ciment	В	Α	Jugement personnel	MND	EP
16	Etable nº4	PD I	Bardages gaine de ventilation	Plafond	Amiante ciment	В	Α	Jugement personnel	MD	EP

Plafond

Sol

C

Amiante ciment

Amiante ciment

Amiante ciment

В

В

Α

Α

Α

Jugement

personnel Jugement

personnel Jugement

personnel

MD

MD

MND

EP

EP

EP

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Conduit de fluide

Stock déchets fibro

Conduit de fluide

16

17

20

Etable n°4

Pressoir cidre

Cave n°2

RDJ

RDJ

1er SS

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Néant

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

LEGENDE							
Présence A : Amiante		N : Non Amianté a?		a? : Probabilité de p	a? : Probabilité de présence d'Amiante		
Etat de dégradation des	F, C, FP	BE : Bon état	DL : [Dégradations locales	ME : Mauvais état		
Matériaux	Autres matériaux	MND : Matériau(x) non dégradé(s)) MD : Matéria	MD : Matériau(x) dégradé(s)		
Obligation matériaux de type	1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation						
Flocage, calorifugeage ou faux- plafond	2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement						
(résultat de la grille d'évaluation)	3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement						
Recommandations des autres	EP Evaluation périodique						
matériaux et produits.	AC1 Action corrective de premier niveau						
(résultat de la grille d'évaluation)	AC2 Action correct	tive de second niveau					

COMMENTAIRES

Néant

« Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste à :

- a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT: Conduit de fluide

Emplacement



	The state of the s	
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
DU CHAUFFOUR	DU CHAUFFOUR 23333 23.02.24	RDJ - Porche d'entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Amiante ciment		BUREAU Damien

Localisation

Conduit de fluide - C

Résultat amiante

Présence d'amiante

Résultat de la grille d'évaluation

Evaluation périodique

ELEMENT: Bardages gaine de ventilation

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
DU CHAUFFOUR	DU CHAUFFOUR 23333 23.02.24	RDJ - Etable n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Amiante ciment		BUREAU Damien
	Localisation	
	Bardages gaine de ventilation - Plafond	
	Résultat amiante	

Présence d'amiante

Résultat de la grille d'évaluation

Evaluation périodique

9/24

ELEMENT: Conduit de fluide

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
DU CHAUFFOUR	DU CHAUFFOUR 23333 23.02.24	RDJ - Etable n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Amiante ciment		BUREAU Damien

Localisation

Conduit de fluide - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante

Résultat de la grille d'évaluation

Evaluation périodique

ELEMENT: Stock déchets fibro

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
DU CHAUFFOUR	DU CHAUFFOUR 23333 23.02.24	RDJ - Pressoir cidre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Amiante ciment		BUREAU Damien
	Localisation	
	Stock déchets fibro - Sol	
	Résultat amiante	
	Présence d'amiante	
	Résultat de la grille d'évaluation	

Evaluation périodique


ELEMENT: Conduit de fluide


Emplacement





Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local	
DU CHAUFFOUR	DU CHAUFFOUR 23333 23.02.24	1er SS - Cave n°2	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Amiante ciment		BUREAU Damien	
	Localisation		
	Conduit de fluide - C		
	Résultat amiante		
	Présence d'amiante		
	Résultat de la grille d'évaluation		
	Evaluation périodique		


ANNEXE 2 - CROQUIS











ANNEXE 3 - ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B, A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

	Conclusions possibles						
EP	Evaluation périodique						
AC1	Action corrective de 1er niveau						
AC2	Action corrective de 2 nd niveau						

« Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste à :

- a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

« Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau »

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste à :

- a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée;
- c) mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

	Eléments d'information généraux
N° de dossier	DU CHAUFFOUR 23333 23.02.24 A
Date de l'évaluation	23/02/2024
	Parties communes d'immeuble RDJ
Bâtiment	16 rue du Chauffour 02200 ACY
Etage	RDJ
Pièce ou zone homogène	Porche d'entrée
Elément	Conduit de fluide
Matériau / Produit	Amiante ciment
Repérage	C
Destination déclarée du local	Porche d'entrée
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de cons	ervation du matériau ou produi	Risque de dégradation	_		
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié l'environnement du matéri		Type de recommandation
Protection physique ☐ dtanche]				EP
	Matériau non dégradé ☑]	Risque de dégradation faible ou à terme	Ø	EP
	materiau non degrade		Risque de dégradation rapide		AC1
Protection physique non étanche ou				ì	
absence de protection physique			Risque faible d'extension de la dégradation		EP
		Ponctuelle D	Risque d'extension à terme de la dégradation		AC1
	Matériau dégradé □		Risque d'extension rapide de la dégradation		AC2
		Généralisée D	Ī		AC2

Eléments d'information généraux						
N° de dossier	DU CHAUFFOUR 23333 23.02.24 A					
Date de l'évaluation	23/02/2024					
	Parties communes d'immeuble RDJ					
Bâtiment	16 rue du Chauffour 02200 ACY					
Etage	RDJ					
Pièce ou zone homogène	Etable n°4					
Elément	Bardages gaine de ventilation					
Matériau / Produit	Amiante ciment					
Repérage	Plafond					
Destination déclarée du local	Etable n°4					
Recommandation	Evaluation périodique					

Etat de c	onse	rvation du matériau ou produit	1	Risque de dégradation			_	
Protection physique		Etat de dégradation	Etendue de la dégradation		Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau		Type de recommandation	
Protection physique étanche						\dashv	EP	
		Matériau non dégradé □			Risque de dégradation faible ou à terme		EP	
		wateriau non degrade			Risque de dégradation rapide		AC1	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Ø				Risque faible d'extension de la dégradation	Ø	EP	
			Ponctuelle	Ø	Risque d'extension à terme de la dégradation		AC1	
		Matériau dégradé ⊠			Risque d'extension rapide de la dégradation	_	AC2	
					_	_		
			Généralisée				AC2	

	Eléments d'information généraux		A A
N° de dossier	DU CHAUFFOUR 23333 23.02.24 A		
Date de l'évaluation	23/02/2024		
	Parties communes d'immeuble RDJ	,	
Bâtiment	16 rue du Chauffour 02200 ACY		
Etage	RDJ		
Pièce ou zone homogène	Etable n°4		
Elément	Conduit de fluide		
Matériau / Produit	Amiante ciment		
Repérage	Plafond		
Destination déclarée du local	Etable n°4		
Recommandation	Evaluation périodique		

Etat de conservation du matériau ou produit					Risque de dégradation	_		
Protection physique		Etat de dégradation	Etendue de l dégradatior	_	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau		Type de recommandation	
Protection physique étanche							EP	
		Matériau non dégradé □			Risque de dégradation faible ou à terme		EP	
		Material from degrade			Risque de dégradation rapide		AC1	
						į		
Protection physique non étanche ou	Ø					ļ		
absence de protection physique					Risque faible d'extension de la dégradation	Ø	EP	
			Ponctuelle	Ø	Risque d'extension à terme de la dégradation		AC1	
		Matériau dégradé ⊠			Risque d'extension rapide de la dégradation		AC2	
			Généralisée			-	AC2	

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux						
N° de dossier	DU CHAUFFOUR 23333 23.02.24 A					
Date de l'évaluation	23/02/2024					
	Parties communes d'immeuble RDJ					
Bâtiment	16 rue du Chauffour 02200 ACY					
Etage	RDJ					
Pièce ou zone homogène	Pressoir cidre					
Elément	Stock déchets fibro					
Matériau / Produit	Amiante ciment					
Repérage	Sol					
Destination déclarée du local	Pressoir cidre					
Recommandation	Evaluation périodique					

Etat de c	rvation du matériau ou produit	Risque de dégradation	_					
Protection physique		Etat de dégradation	Etendue de la dégradation		Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau		Type de recommandation	
Protection physique étanche]					EP	
		Matériau non dégradé □			Risque de dégradation faible ou à terme		EP	
		Wateriau Holl degrade			Risque de dégradation rapide		AC1	
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Ø				Risque faible d'extension de la dégradation	Ø	EP	
			Ponctuelle i	Ø	Risque d'extension à terme de la dégradation	_	AC1	
		Matériau dégradé ⊠			Risque d'extension rapide de la dégradation		AC2	
		_						
			Généralisée i				AC2	

www dheynertise fr

	Eléments d'information généraux	
N° de dossier	DU CHAUFFOUR 23333 23.02.24 A	
Date de l'évaluation	23/02/2024	
	Parties communes d'immeuble RDJ	
Bâtiment	16 rue du Chauffour 02200 ACY	
Etage	1er SS	
Pièce ou zone homogène	Cave n°2	
Elément	Conduit de fluide	
Matériau / Produit	Amiante ciment	
Repérage	C	
Destination déclarée du local	Cave n°2	
Recommandation	Evaluation périodique	

Etat de conservation du matériau ou produit					Risque de dégradation		_
Protection physique		Etat de dégradation	Etendue de dégradation				Type de recommandation
Protection physique étanche	ַ				·	1	EP
		Matériau non dégradé ☑			Risque de dégradation faible ou à terme	Ø	EP
		Materiau non degrade			Risque de dégradation rapide		AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection	đ				<u> </u>	1	
physique					Risque faible d'extension de la dégradation		EP
			Ponctuelle		Risque d'extension à terme de la dégradation		AC1
		Matériau dégradé □			Risque d'extension rapide de la dégradation		AC2
	,		Généralisée			+	AC2

ANNEXE 4 - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en lle-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement;
- du conseil général (ou conseil régional en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



Rapport d'Expertise Immobilière

Amiante, Etat Parasitaire, Accessibilité au Plomb, Certificat de superficie

CONSTAT DU RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES COMMUNES

A Rappe	l du cadre	réglemen	itaire et de	s objectifs o	lu CREP					
Le constat de de tous les revrepérer, le cas Les résultats con qui génèrent revêtements e Quand le CRE quand le CRE la partie extérie La recherche cosi le bien imme	risque d'expos rêtements du l échéant, les f du CREP doive spontanémen n bon état con P est réalisé e extérieurs au lo P est réalisé de eure de la port de canalisation obilier concerr exes de l'habit du CREP	sition au plomboien concerné racteurs de déent permettre t des poussiè itenant du plor en application gement (volet en application te palière). In sen plomb ne éest affecté étation, le CRE	o (CREP), défir, afin d'identifie gradation du bá de connaître n res ou des écomb (encore nor des Articles L., portail, grille, de l'Article L.1 e fait pas partie en partie à des	ni à l'Article L.133 r ceux contenant âti permettant d'ic on seulement le ailles pouvant êt a accessible). 1334-6 et L.1334	34-5 du code de du plomb, qu' dentifier les siturisque immédire ingérées par -7, il porte unicerevêtements de lication du CRI ue l'habitation, és à un usage	ils soient dé uations d'ins at lié à la pr ar un enfant quement sur es parties co EP. le CREP ne	gradés ou no alubrité. ésence de re), mais aussi les revêteme ommunes sor porte que su	n, à décrire le vêtements di le risque prents privatifs ent concernés er les parties	leur état de co égradés conte otentiel lié à l d'un logement (sans omettre	nservation et à enant du plomb a présence de t, y compris les e, par exemple,
Occupé		ves					se en loca	tion		
		ure · 🗆 o	ui 🗵 No	n		ant la mic	50 CH 1000	don		
Nombre d'e										
			un immeub	le	☐ Avant	travaux			In A Sec.	
C Adress	se du bien					riétaire				
	Chauffou	ır			Nom :	SCIDU	CHAUFF		4 17 17	- 1 de - 12 a
02200 AC		of the second second			Adresse :	16 Ru	e du Chau	uffour 022	200 ACY	
E Comm	MATERIAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR				ΙΔ.1	40.0	1 01	"		
Nom : Qualité :	SCI DU C	HAUFFOL	JK		Adresse	02200	ue du Ch	auffour		
F L'appa	reil à fluo	rescence	X			02200	ACT			
Nom du fal Modèle de N° de série	oricant de l l'appareil : : 1278	'appareil : l XLP 300 2NR8232	Niton	- 11 122	Date du d	lernier ch		de la sou	rce :15/04 mbq 10 m	
G Dates			t 23333 23.0	22.24 D	Doto du a		27/0	2/2024		
Date du co			23333 23.0	J2.24 P	Date du rapport : 27/03/2024 Date limite de validité :					
H Conclu		DEIZUZ			Date IIIII	e de valle	into .			
			Clas	ssement des	unités de d	diagnostic	: :			
Total	Non m	esurées	Cla	isse 0	Clas	se 1	Clas	se 2	Clas	sse 3
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
61	23	37,70 %	31	50,82 %	0	0,00 %	7	11,48 %		0,00 %
				rêtements reco	/idence	unités de d				
Auteu	r du const	at								
	Signature		Cabine	et : DB EXPE	RTISE					
21	ARL DB EXPER Boulevard Jeann 02200 SOISSON iret 192 941 297 APE Tel 201 23 96 21 49	e d'Arc	Nom d Nom d Organi	u responsab u diagnostiq sme d'assur : 55681420	le : BUREA ueur : BUR	EAU Da	mien			

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DES OBJECTIFS DU CREP	
OBJET DU CREP	
PROPRIETAIRE.	
COMMANDITAIRE DE LA MISSION	
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	
DATES ET VALIDITE DU CONSTAT	
CONCLUSION	
AUTEUR DU CONSTAT	
RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES	•••••••••••••••••••••••••••••••
ARTICLES L.1334-5, L.1334-8 A10 ET R.1334-10 A 12 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;	
ARRETE DU 19 AOUT 2011 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB	
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION	
L'AUTEUR DU CONSTAT	
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL	
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	
LE BIEN OBJET DE LA MISSION	
OCCUPATION DU BIEN	
LISTE DES LOCAUX VISITES	
LISTE DES LOCAUX NON VISITES	
METHODOLOGIE EMPLOYEE	
VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	,
STRATEGIE DE MESURAGE	
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	
PRESENTATION DES RESULTATS	
CROQUIS	!
RESULTATS DES MESURES	
COMMENTAIRES	
LES SITUATIONS DE RISQUE	,
TRANSMISSION DU CONSTAT AU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE	i
OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES	
ANNEXES	_i 1'
NOTICE DINICODMATION	. 1

1 RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences

sont certifiées par : QualiXpert, 17 rue BORREL 81100 CASTRES

Numéro de Certification de qualification : C0945

Articles L.1334-5, L.1334-8 à10 et R.1334-10 à 12 du Code de la Santé Publique ; Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

L'auteur du constat

BUREAU Damien

Nom et prénom de l'auteur du constat :

D	ate d'obtentio	n : 30/07/2017						
2.2 Déclaration ASN et personne compét	ente en radio	protection (PCR)						
Déclaration ASN (DGSNR) : T020291 Nom du titulaire : DB EXPERTISE		Date d'autorisation :26/12	2/2018					
Nom de la personne compétente en Radiopi	rotection (PCF	PCR) : BUREAU Damien						
2.3 Etalonnage de l'appareil								
Fabriquant de l'étalon : NITON N° NIST de l'étalon : SRM 2571		Concentration: 3,58 mg/cm² Incertitude: 0,39 mg/cm²						
Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)					
En début du CREP	1	23/02/2024	1,04					
En fin du CREP	72	23/02/2024	1,04					
Si une remise sous tension a lieu			2000000					
La vérification de la justesse de l'appareil consiste à r En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle								
2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel								
Nom du laboratoire : NC Nom du contact : NC		Coordonnées : NC	and the effect of the					
2.5 Description de l'ensemble immobilier								
Année de construction : 1900 Nombre de bâtiments :	- 1	Nombre de cages d'esca Nombre de niveaux :	lier:					
2.6 Le bien objet de la mission								
Adresse: 16 rue du Chauffour 02200 ACY Type: Parties communes d'i Nombre de Pièces: N° lot de copropriété: Partie Commune Référence Cadastrale: AB 302 - 357 - 359	mmeuble	Bâtiment : Entrée/cage n° : Etage : RDJ Situation sur palier : Destination du bâtiment : Habitation (Parties communes						
2.7 Occupation du bien								
L'occupant est ☐ Propriétaire ☐ Locataire ☐ Sans objet, le bien est	t vacant	Nom de l'occupant si diffe Nom :	érent du propriétaire :					
2.8 Liste des locaux visites								
N° Local			Etage					

1	Hali d'entrée	RDC
2	Escalier n°1	1er
3	Dégagements n°1	1er
4	Escalier n°2	2ème
5	Dégagements n°2	2ème
6	escalier (lot14)	1er
7	Local compteur eau	RDC
8	Local EDF	RDC

2.9 Liste des locaux non visites

Néant, tous les locaux ont été visités.

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm2.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mg/cm2

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) :
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2);
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours a l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Classement des unités de diagnostic:

Concentration en plomb	Etat de conservation	Classement
< Seuil		0
	Non dégradé (ND) ou non visible (NV)	1
≥ Seuil	Etat d'usage (EU)	2
	Dégradé (D)	3

5 CROQUIS

Aucun croquis réalisé

6 RESULTATS DES MESURES

Loca	al : Ha	ll d'entre	ée (RDC)					45.22	المراجع المحادث المراجع المحادث المراجع المحادث المراجع المحادث المراجع المحادث المراجع المحادث المراجع المراجع					
N°	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêtem appare	nent	Localisation	Etat da conservation	Nature de la dégradation	Résultats	(mg/cm²)	Classement	Obse	vations
:	A	Fenêtre	Dormant et ouvrant extérieurs	PVC	Peintur	re							F	PVC
	A	Fenêtre	Dormant et ouvrant intérieurs	PVC	Peintur	re							F	PVC
	Α	Fenêtre	Volets	PVC	Peintur	re							F	PVC
	Α	Mur		Placoplâtre	Peintur	re						1	Postério	eur à 1949
	A	Porte	Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peintur	re							Elément po	stérieur à 1949
	Α	Porte	Embrasure	Bois	Peintur	re							Elément po	stérieur à 1949
	В	Mur		Placoplātre	Peintur	re							Postéri	eur à 1949
	С	Mur		Placoplâtre	Peintur	re							Postéri	eur à 1949
	D	Mur		Placoplâtre	Peintur	re							Postéri	eur à 1949
	Plafond	Plafond		Placoplâtre	Peintur	re							Postéri	eur à 1949
	Toutes zones	Plinthes		Bois	Peintur	re						+	Elément po	stérieur à 1949
N	ombre t	otal d'uni	tés de diagn	ostic	11	Nom	bre d'uni	tés de	classe 3	0		% de c	lasse 3	0,00 %

Loca	al : Lo	cal com	pteur eau	(RDC)									
2	Zone	Unité de	diagnostic	Substrat	Revêter appar	ent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations
	Α	Mur		Placoplâtre	Peintu	ite						Postér	eur à 1949
	Α	Dormant et A Porte ouvrant Bois intérieurs		Bois	Peinture							Elément po	stérieur à 1949
	Α	Porte	Embrasure	Bois	Peintu	11 0					1	Elément po	stérieur à 1949
	В	Mur		Placoplātre	Peintu	ıre						Postér	eur à 1949
	С	Mur		Placoplâtre	Peintu	1L 0						Postér	eur à 1949
	D	Миг		Placoplâtre	Peintu	īte						Postér	eur à 1949
N	ombre t	otal d'uni	tés de diagn	ostic	6	Nor	nbre d'uni	tés de	classe 3	0	% de (classe 3	0,00 %

Loc	al : Lo	cal EDF (RD	C)					The State of the S			
N°	Zone	Unité de diagr	nostic	Substrat	Revëtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Resultats (mg/cm²)	Classement	Observations
	Α	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postérieur à 1949
	A	Porte ouv	nant et vrant rieurs	Bois	Peinture						Elément postérieur à 1949
	Α	Porte Emb	rasure	Bois	Peinture						Elément postérieur à 1949
	В	Mur		Placoplâtre	Peinture						Postérieur à 1949

DU CHAUFFOUR 23333 23.02.24 P

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêteme apparer	0.0	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations
	С	Mur	Placoplâtre	Peinture						Postéri	eur à 1949
	D	Mur	Placoplâtre	Peinture						Postéri	eur à 1949
No	ombre	total d'unités de diagn	ostic	6	Nombre d'uni	tés de cl	asse 3	0	% de cl	asse 3	0,00 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obser	vations
21	^	Barreaux	Bois	Peinture	С	EU	Usure	6,9			
22	А	Darreaux	DOIS	Peinture	MD	EU	Usure	5,8	2		
4		Ensemble			С			0,36			
5	A	des contre- marches	Bois	Vernis	MD			0,49	0		
5		Ensemble			С			0,13			
7	A	des marches	Bois	Vernis	MD			0,1	0		
8	А	Limon	Bois	Peinture	С	EU	Usure	12,8	2		
2		Main-			С			0,08			
3	A	courante	Bois	Vernis	MD			0,09	0		
9			800		С			0,09		apa	
10	Α	Mur	Plâtre	Peinture	MD			0,02	0		
8	А	Dormant et placard ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	С	EU	Usure	10.2	2		
1			CIN		С			0,18			713
2	В	Mur	Plâtre	Peinture	MD			0,28	0		
3					С			0,4			
4	С	Mur	Plâtre	Peinture	MD		1	0,08	0		
5			Dia	D. L.	С			0,1			
16	D	Mur	Plâtre	Peinture	MD			0,1	0		
9				-	С			0,36			
20	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	MD			0,45	0	- State	
7	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	С	EU	Usure	5,6	2		

_oca	ocal : Dégagements n°1 (1er)															
N°	Zone	Unité de diag	gnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations					
23				5.1		С			0,25							
24	Α	Barreaux		Bois	Peinture	MD			0,31	0						
31			rmant et	Dala	Dele	Dala	Dele	Dele	Bois	8	С			0,22		
32	Α		uvrant térieurs	Bois	Peinture	MD			0,05	0						
25				Diates	D-i-t	С			0,17							
26	В	Mur		Plâtre	Peinture	MD			0,08	0						
27	С	Mur		Plâtre	Peinture	С			0,08	0						

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations										
28					MD			0,06													
29			200		С			0,09													
30	D Mur	Plâtre	Platre	riatre	riatre	Peinture	MD			0,07	0		No. of Contract of								
33		d Plafond			С			80,0													
34	Plafond		Plafond	Plafond	Plafond	Plafond	Plafond	Plafond	Plafond	Plafond	Plafond	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	MD			0,11	0	
35	Toutes Plinthes	Plinthes	Dist	District Control of the Control of t		Bois	Deleter	С			0,06										
36			BOIS	Peinture	MD			0,42	0												
N	ombre t	otal d'unités de diagn	ostic	7 No	mbre d'uni	tés de cla	asse 3	0	% de d	lasse 3	0,00 %										

Loca	l : es	calier (lot14) (1er)									
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations
64			Divi		С			0,19			
65	Α	Mur	Plâtre	Peinture	MD			0,21	0		
66	-	Mur	Plâtre	Deinture	С			0,06	0		
67	В	Mur	Platre	Peinture	MD			0,09			
68	_		Dist	B.i.t.	С			0,27			
69	С	Mur	Plâtre	Peinture	MD			0,09	0		F 1/15F
70			District	Deletere	С			0,1			
71	D	Mur	Plâtre	Peinture	MD			0,09	0		
No	mbre	total d'unités de diagno	ostic	4 Nor	nbre d'unit	és de cla	asse 3	0	% de cl	asse 3	0,00 %

		scalier n°2 (2ème)				T				
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
37	А	Barreaux	Bois	Peinture	С	EU	Usure	3,9	2	
38	Ensemble			Vernis	С		7	0,49		
39	Α	des contre- marches	Bois		MD			0,09	0	
40	Ensen	Ensemble	Bois	Vernis	С	1.6	THE SECOND	0,11		
41	Α	des marches			MD			0,11	0	
42	Α	Limon	Bois	Peinture	С	EU	Usure	8,9	2	1955-10 MINH 521
43		Main-	Bois	Vernis	С			0,22		The state of the s
44	Α	courante			MD			0,19	0	
45			PIN .		С			0,08		
46	Α	Mur	Plâtre	Peinture	MD 0,06		0	ersinal rocker		
47			Diátes	Deinture	С	Media	Parago I	0,09	o	the file will not
48	В	Mur	Plâtre	Peinture	MD			0,38		A markets in
49	С	Mur	Plâtre		С	H H	Mente	0,36	0	i- estimo astrono
50	C			Peinture	MD			0,42	Ů,	material Color
51	0	Mur	Plâtre	Peinture	С			0,06	0	
52	D	IVIUI		Peinture	MD			0,08	u	

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtem apparer		Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations	
53	B. ()	21.	0		С			0,07				
54	Plafond	Plafond	FIGIUIU	Plâtre	Peinture	MD			0,07	0		
55	Toutes zones	Plinthes	Bois	Peinture	С	EU	Usure	2,6	2			
N	ombre t	otal d'unités de diagno	ostic	11	Nombre d'uni	tés de cl	lasse 3	0	% de c	lasse 3	0,00 %	

Local : Dégagements n°2 (2ème)											
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêteme apparen		Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Obse	rvations
56		Mur	Plâtre	Peinture	С			0,17			
57	A				MD			0,07	0	a - fair	
58	-	Mur	Plâtre	Peinture	С			0,5			-33
59	В				MD			0,08	0		
60	С	Mur	Plâtre	Peinture	С			0,48	0		
61	C	Mur			MD			0,05			
62	<u> </u>	Mur	Plâtre	Peinture	С	- 11		0,07			
63	D				MD		-7	0,09	0		
Nombre total d'unités de diagnostic			ostic	4	Nombre d'uni	tés de cl	asse 3	0	% de d	lasse 3	0,00 %

LEGENDE					
Localisation	HG : en Haut à Gauche	HC : en Haut au Centre	HD: en Haut à Droite		
	MG : au Milieu à Gauche	C: au Centre	MD : au Milieu à Droite		
	BG : en Bas à Gauche	BC: en Bas au Centre	BD: en Bas à Droite		
Nature des dégradations	ND : Non dégradé	NV : Non vi	sible		
ass asgradations	EU : Etat d'usage	D : Dégradé			

7 COMMENTAIRES

Néant

8 LES SITUATIONS DE RISQUE

Situations de risque de saturnisme infantile	OUI	NON	
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3		₩	
L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3		Ø	
Situations de dégradation du bâti	OUI	NON	
Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré		Ø	
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local		Ø	
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de tâches d'humidité		Ø	

Transmission du constat au directeur général de l'agence régionale de santé							
Une copie du présent rapport est transmise dans un délai de 5 jours ouvrables, à l'agence régionale de santé de région d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée : Oui Non	а						

9 OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»

NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...), Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés :
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.